



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 01**

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Seite 1 von 1

Datum: 31.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung					Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)	
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt					
1.20	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig					bauseits vorgeschachtet, feucht			
	b)								
1,20	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
1.60	a) Kies; stark sandig, schwach schluffig					feucht-naß, GW-Spiegel (0.91m, gelotet)		1	1.60
	b)								
0,40	c)	d) leicht zu bohren	e) grau						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
2.60	a) Schluff; stark tonig, schwach feinsandig, schwach torfig, pflanzliche Reste					sehr feucht		2	2.60
	b)								
1,00	c) weich	d)	e) grau						
	f) Klei	g)	h)	i)					
13.00	a) Schluff; stark tonig, schwach feinsandig, schwach torfig, pflanzliche Reste					sehr feucht		3 4 5 6 7	3.60 4.60 5.60 6.60 7.60
	b)								
10,40	c) weich	d)	e) grau						
	f) Klei	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 02**

Seite 1 von 1

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Datum: 31.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt					
0.15	a) Pflasterstein					bauseits vorgeschachtet, aufgenommen			
	b)								
0,15	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
1.40	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig					feucht-naß, GW-Spiegel (1.03m, gelotet)			
	b)								
1,25	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
1.70	a) Feinsand; mittelsandig					naß		1	1.70
	b)								
0,30	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) grau						
	f)	g)	h)	i)					
2.00	a) Schluff; tonig, schwach feinsandig, stark torfig					sehr feucht		2	2.00
	b)								
0,30	c) weich	d)	e) grau						
	f) Klei	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 03**

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Seite 1 von 1

Datum: 31.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt					
1.50	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig					bauseits vorgeschachtet, feucht			
	b)								
1,50	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
5.00	a) Schluff; tonig, schwach feinsandig, organisch, schwach torfig, pflanzliche Reste					sehr feucht		1 2 3	2.50 3.50 5.00
	b)								
3,50	c) weich	d)	e) grau						
	f) Klei	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 04**

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Seite 1 von 1

Datum: 31.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt					
0.15	a) Pflasterstein					bauseits vorgeschachtet, aufgenommen			
	b)								
0,15	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
1.20	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig					feucht-naß, GW-Spiegel (0.85m, gelotet)			
	b)								
1,05	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
1.50	a) Mittelsand; feinsandig, sehr schwach grobsandig					naß		1	1.50
	b)								
0,30	c)	d) leicht zu bohren	e) graubraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
2.00	a) Schluff; feinsandig, schwach mittelsandig, schwach kiesig, stark torfig, Ziegelreste					feucht		2	2.00
	b)								
0,50	c) steif	d)	e) dunkelbraun-grau						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 05**

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Seite 1 von 1

Datum: 31.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk-gehalt					
1.40	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig					bauseits vorgeschachtet, feucht			
	b)								
1,40	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
5.50	a) Schluff; stark feinsandig, schwach tonig, organisch					feucht-naß, GW-Spiegel (1.84m, gelotet)		1 2 3 4	2.40 3.40 4.40 5.50
	b)								
4,10	c) steif	d)	e) dunkelbraun-grau						
	f) künstliche Auffüllung (?)	g)	h)	i)					
13.00	a) Schluff; stark tonig, schwach feinsandig, schwach torfig, pflanzliche Reste, lagenweise-stark torfig					sehr feucht		5 6 7 8 9 10 11	6.50 7.50 8.50 9.50 10.50 11.50 13.00
	b)								
7,50	c) weich	d)	e) grau						
	f) Klei	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 06**

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Seite 1 von 1

Datum: 31.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt					
1.30	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig					bauseits vorgeschachtet, feucht-naß, GW-Spiegel (0.58m, gelotet)			
	b)								
1,30	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
5.00	a) Schluff; stark tonig, schwach feinsandig, schwach torfig, pflanzliche Reste, lagenweise-stark torfig					sehr feucht		1 2 3 4	2.30 3.30 4.30 5.00
	b) auffälliger Geruch (MKW) (1.3-2.3m)								
3,70	c) weich	d)	e) grau						
	f) Klei	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 07**

Seite 1 von 1

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Datum: 31.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk-gehalt					
1.30	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig					bauseits vorgeschachtet, feucht-naß, GW-Spiegel (0.94m, gelotet)			
	b)								
1,30	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
2.10	a) Schluff; feinsandig, tonig, stark torfig					feucht		1	2.10
	b)								
0,80	c) steif	d)	e) braungrau						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
13.00	a) Schluff; stark tonig, schwach feinsandig, schwach torfig, organisch, pflanzliche Reste, lagenweise-stark torfig (10.4-10.9m)					sehr feucht		2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	3.10 4.10 5.10 6.10 7.10 8.10 9.10 10.10 11.10 12.10
	b) auffälliger Geruch (MKW) (1.3-2.1m)								
10,90	c) weich	d)	e) grau						
	f) Klei	g)	h)	i)					
	a)							12	13.00
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 08**

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Seite 1 von 1

Datum: 31.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk-gehalt					
1.20	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig					bauseits vorgeschachtet, feucht-naß, GW-Spiegel (0.84m, gelotet)			
	b)								
1,20	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
1.80	a) Grobsand; kiesig, mittelsandig, schwach feinsandig, schwach schluffig					naß		1	1.80
	b)								
0,60	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) grau						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
2.00	a) Schluff; tonig, schwach feinsandig, organisch					sehr feucht		2	2.00
	b)								
0,20	c) weich	d)	e) grau						
	f) Klei	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 09**

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Seite 1 von 1

Datum: 31.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt					
0.80	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig					bauseits vorgeschachtet, schwach feucht-feucht			
	b)								
0,80	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
1.90	a) Schluff; stark feinsandig, schwach tonig, humos					feucht-naß, GW-Spiegel (0.80m, gelotet)		1	1.90
	b)								
1,10	c) steif	d)	e) hellgrau						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
13.00	a) Schluff; stark tonig, schwach feinsandig, schwach torfig, pflanzliche Reste, lagenweise-stark torfig					sehr feucht-naß		2	2.90
	b)								
11,10	c) weich	d)	e) grau						
	f) Klei	g)	h)	i)					
	a)							12	13.00
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 10**

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Seite 1 von 1

Datum: 31.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt					
0.10	a) Pflasterstein					bauseits vorgeschachtet, aufgenommen			
	b)								
0,10	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
1.20	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig					feucht			
	b)								
1,10	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
1.50	a) Feinsand; mittelsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig					feucht-naß, GW-Spiegel (2.14m, gelotet)		1	1.50
	b)								
0,30	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) hellbraun						
	f)	g)	h)	i)					
5.00	a) Schluff; tonig, schwach feinsandig, schwach torfig, pflanzliche Reste					sehr feucht-naß		2 3 4	2.50 3.50 5.00
	b)								
3,50	c) weich	d)	e) grau						
	f) Klei	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 11**

Seite 1 von 1

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Datum: 31.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt					
1.10	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig					bauseits vorgeschachtet, feucht-naß, GW-Spiegel (0.84m, gelotet)			
	b)								
1,10	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
1.50	a) Grobsand; kiesig, schwach mittelsandig, schwach feinsandig, Ziegelreste, Bauschutt					feucht-naß		1	1.50
	b)								
0,40	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) graubraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
2.00	a) Schluff; feinsandig, tonig, organisch					feucht		2	2.00
	b)								
0,50	c) steif	d)	e) grau						
	f) Klei	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 12**

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Seite 1 von 1

Datum: 31.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt					
1.50	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig					bauseits vorgeschachtet, feucht-naß			
	b)								
1,50	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
5.00	a) Schluff; tonig, schwach feinsandig, organisch, schwach torfig, pflanzliche Reste					sehr feucht-naß, GW-Spiegel (2.23m, gelotet)		1 2 3	2.50 3.50 5.00
	b)								
3,50	c) weich	d)	e) grau						
	f) Klei	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 13**

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Seite 1 von 1

Datum: 31.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung					Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)	
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk-gehalt					
1.30	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig					bauseits vorgeschachtet, feucht-naß, GW-Spiegel (0.81m, gelotet)			
	b)								
1,30	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
1.80	a) Schluff; schwach sandig, schwach kiesig, humos, Ziegelreste					feucht		1	1.80
	b)								
0,50	c) steif	d)	e) grau						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
13.00	a) Schluff; tonig, schwach feinsandig, organisch, schwach torfig, pflanzliche Reste, lagenweise-stark torfig					feucht-sehr feucht		2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	2.80 3.80 4.80 5.80 6.80 7.80 8.80 9.80 10.80 11.80
	b)								
11,20	c) weich	d)	e) grau						
	f) Klei	g)	h)	i)					
	a)							12	13.00
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 14**

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Seite 1 von 1

Datum: 31.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt					
1.50	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig					bauseits vorgeschachtet, feucht-naß, GW-Spiegel (0.94m, gelotet)			
	b)								
1,50	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
1.80	a) Mittelsand; grobsandig, kiesig, schwach feinsandig, Ziegelreste					naß		1	1.80
	b)								
0,30	c)	d) leicht zu bohren	e) grau						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
2.00	a) Schluff; tonig, schwach feinsandig, schwach torfig					sehr feucht		2	2.00
	b)								
0,20	c) weich	d)	e) grau						
	f) Klei	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 15**

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Seite 1 von 1

Datum: 31.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung					Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)	
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt					
1.20	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig					bauseits vorgeschachtet, feucht-naß, GW-Spiegel (0.85m, gelotet)			
	b)								
1,20	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
13.00	a) Ton; schluffig, schwach feinsandig, organisch, schwach torfig, pflanzliche Reste					sehr feucht		1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	2.20 3.20 4.20 5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20
	b)								
11,80	c) weich	d)	e) grau						
	f) Klei	g)	h)	i)					
	a)							11 12	12.20 13.00
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 16**

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Seite 1 von 1

Datum: 31.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk-gehalt					
1.50	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig					bauseits vorgeschachtet, feucht			
	b)								
1,50	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
3.50	a) Schluff; tonig, schwach feinsandig, schwach kiesig, humos, pflanzliche Reste, Ziegelreste					feucht-naß, GW-Spiegel (2.40m, angebohrt)		1 2	2.50 3.50
	b)								
2,00	c) weich	d)	e) grau						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
5.00	a) Schluff; tonig, organisch, schwach torfig, pflanzliche Reste					sehr feucht		3	5.00
	b)								
1,50	c) weich	d)	e) grau						
	f) Klei	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 17**

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Seite 1 von 1

Datum: 31.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk- gehalt					
1.70	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig					bauseits vorgeschachtet, feucht-naß, GW-Spiegel (1.40m, angebohrt)			
	b)								
1,70	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
5.00	a) Ton; schluffig, schwach feinsandig, stark organisch, schwach torfig, pflanzliche Reste					sehr feucht-naß		1 2 3	2.70 3.70 5.00
	b)								
3,30	c) weich	d)	e) grau						
	f) Klei	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 18**

Seite 1 von 1

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Datum: 31.05.2022

1	2					3	4	5	6				
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben						
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)				
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe										
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt									
1.10	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig					bauseits vorgeschachtet, feucht							
	b)												
1,10	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun										
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)									
1.30	a) Mittelsand; grobsandig, schwach feinsandig, schwach kiesig, Ziegelreste					sehr feucht		1	1.30				
	b)												
0,20	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) braun										
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)									
6.50	a) Ton; schluffig, schwach feinsandig, stark torfig, pflanzliche Reste					feucht-sehr feucht, GW-Spiegel (2.14m, gelotet)		2 3 4 5 6	2.30 3.30 4.30 5.30 6.50				
	b)												
5,20	c) steif	d)	e) grau										
	f) Klei	g)	h)	i)									
13.00	a) Schluff; stark tonig, schwach feinsandig, schwach torfig, pflanzliche Reste					sehr feucht-naß		7 8 9 10 11 12	7.50 8.50 9.50 10.50 11.50 13.00				
	b)												
6,50	c) breiig-weich	d)	e) grau										
	f) Klei	g)	h)	i)									
	a)												
	b)												
	c)	d)	e)										
	f)	g)	h)	i)									



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 19**

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Seite 1 von 1

Datum: 31.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt					
1.80	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig					bauseits vorgeschachtet, schwach feucht			
	b)								
1,80	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
4.10	a) Schluff; tonig, schwach feinsandig, organisch, schwach torfig					feucht, GW-Spiegel (2.24m, gelotet)		1 2	2.80 4.10
	b)								
2,30	c) steif	d)	e) grau						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
5.00	a) Schluff; tonig, schwach feinsandig, schwach torfig, pflanzliche Reste					sehr feucht		3	5.00
	b)								
0,90	c) weich	d)	e) grau						
	f) Klei	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 20**

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Seite 1 von 1

Datum: 30.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt					
1.80	a) Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandig					bauseits vorgeschachtet, schwach feuchtnaß, GW-Spiegel (0.60m, angebohrt)			
	b)								
1,80	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
6.00	a) Schluff; tonig, schwach feinsandig, humos, stark torfig, pflanzliche Reste					sehr feucht		1 2 3 4	2.80 3.80 4.80 6.00
	b)								
4,20	c) weich	d)	e) graubraun						
	f) Klei	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 21**

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Seite 1 von 1

Datum: 30.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt					
1.60	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig					bauseits vorgeschachtet, schwach feuchtnaß, GW-Spiegel (1.30m, angebohrt)			
	b)								
1,60	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
6.00	a) Schluff; tonig, schwach feinsandig, organisch, stark torfig, pflanzliche Reste					feucht-sehr feucht		1 2 3 4	2.60 3.60 4.60 6.00
	b)								
4,40	c) steif	d)	e) grau						
	f) Klei	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 22**

Seite 1 von 1

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Datum: 30.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt					
1.80	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig					bauseits vorgeschachtet, feucht		1	1.80
	b)								
1,80	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
7.00	a) Schluff; tonig, schwach feinsandig, organisch, stark torfig, pflanzliche Reste, Ziegelreste-($<5\%$)					feucht-naß, GW-Spiegel (3.94m, gelotet)		2 3 4 5 6	2.80 3.80 4.80 5.80 7.00
	b)								
5,20	c) steif	d)	e) grau						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
13.00	a) Schluff; tonig, schwach feinsandig, pflanzliche Reste					feucht		7 8 9 10 11 12	8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00
	b)								
6,00	c) steif	d)	e) grau						
	f) Klei	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 23**

Seite 1 von 1

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Datum: 30.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt					
1.50	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig					bauseits vorgeschachtet, schwach feuchtnaß, GW-Spiegel (1.40m, angebohrt)			
	b)								
1,50	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
2.70	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, humos, wenig-Ziegelreste					sehr feucht		1	2.70
	b)								
1,20	c)	d) mäßig schwer zu bohren	e) dunkelbraun-braun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
5.00	a) Schluff; tonig, schwach feinsandig, schwach torfig, wenig-Ziegelreste					sehr feucht		2 3	3.70 5.00
	b)								
2,30	c) weich	d)	e) grau						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 24**

Seite 1 von 1

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Datum: 30.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter-kante)
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt					
1.50	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, schwach kiesig					bauseits vorgeschachtet, feucht-sehr feucht			
	b)								
1,50	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
4.20	a) Schluff; tonig, schwach feinsandig, schwach torfig, pflanzliche Reste, Ziegelreste-($<5\%$)					feucht-sehr feucht, GW-Spiegel (3.81m, gelotet)		1 2 3	2.50 3.50 4.20
	b)								
2,70	c) steif	d)	e) grau						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
8.50	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig, lagenweise-schwach schluffig					naß		4 5 6 7	5.20 6.20 7.20 8.50
	b)								
4,30	c)	d) leicht zu bohren	e) graubraun						
	f)	g)	h)	i)					
12.40	a) Schluff; stark feinsandig, lagenweise-Feinsand, stark schluffig, stark organisch					sehr feucht-naß		8 9 10 11	9.50 10.50 11.50 12.40
	b)								
3,90	c) breiig-weich	d)	e) grau						
	f) Mischwatt	g)	h)	i)					
13.00	a) Schluff; tonig, schwach torfig, pflanzliche Reste					feucht		12	13.00
	b)								
0,60	c) steif	d)	e) grau						
	f) Klei	g)	h)	i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: **KRB 22 / 25**

Seite 1 von 1

Projekt: **U342921 Sanierung Westkaje Kaiserhfn III**

Datum: 30.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen					Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben		
	b) Ergänzende Bemerkung						Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalkgehalt					
1.80	a) Mittelsand; feinsandig, schwach grobsandig					bauseits vorgeschachtet, feucht			
	b)								
1,80	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
5.00	a) Schluff; feinsandig, tonig, organisch, stark torfig, pflanzliche Reste, Holz					feucht-sehr feucht, GW-Spiegel (2.74m, gelotet)		1 2 3	2.80 3.80 5.00
	b)								
3,20	c) steif	d)	e) grau						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					
	a)								
	b)								
	c)	d)	e)						
	f)	g)	h)	i)					



Schichtenverzeichnis

für Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Anlage :

Bohrung: KRB 22 / 26

Seite 1 von 1

Projekt: U342921 Sanierung Westkaie Kaiserhfn III

Datum: 30.05.2022

1	2					3	4	5	6
Bis .. m unter Ansatzpunkt	a) Benennung der Bodenart und Beimengungen				Bemerkungen Sonderprobe Wasserführung Bohrwerkzeuge Kernverlust Sonstiges	Entnommene Proben			
	b) Ergänzende Bemerkung					Art	Nr	Tiefe in m (Unter- kante)	
Mächtigkeit in m	c) Beschaffenheit nach Bohrgut	d) Beschaffenheit nach Bohrvorgang	e) Farbe						
	f) Übliche Benennung	g) Geologische Benennung	h) Gruppe	i) Kalk-gehalt					
1.50	a) Mittelsand; schwach feinsandig, schwach grobsandig				bauseits vorgeschachtet, schwach feucht-feucht				
	b)								
1,50	c)	d) leicht zu bohren	e) hellbraun						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
3.30	a) Schluff; feinsandig, schwach tonig, organisch				feucht		1	3.30	
	b)								
1,80	c) steif	d)	e) grau						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
3.50	a) Kies; schwach sandig, schwach schluffig, Betonreste				schwach feucht		2	3.50	
	b)								
0,20	c)	d) schwer zu bohren	e) hellgrau						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
4.20	a) Schluff; tonig, schwach feinsandig, schwach kiesig, pflanzliche Reste, Ziegelreste				feucht, GW-Spiegel (4.10m, angebohrt)		3	4.20	
	b)								
0,70	c) steif	d)	e) grau						
	f) künstliche Auffüllung	g)	h)	i)					
13.00	a) Schluff; tonig, schwach feinsandig, pflanzliche Reste				sehr feucht-naß		4 5 6 7 8 9 10 11 12	5.20 6.20 7.20 8.20 9.20 10.20 11.20 12.20 13.00	
	b)								
8,80	c) weich	d)	e) grau						
	f) Klei	g)	h)	i)					