




Realnutzung

	Buchenwald		Streuobstwiesen		Schotter-, Kies- und Sandwege
	Nadelwald		Röhrichte		bewachsene Feld- und Waldwege
	Gebüsche, Hecken oder Säume		Fließ- und Stillgewässer		Überbaute Flächen
	Äcker, Wiesen und sonstige Flächen		Versiegelte und teilversiegelte Flächen		

Nachrichtlich

	Höhenlinien
	Untersuchungsraumgrenze

Trasse

	Einschnittsböschung
	Mulde
	Bankett
	Fahrbahn
	Bankett
	Dammböschung
	Mulde

Legende

Landschaft / Landschaftsbild

Verlust von Flächen mit bedeutenden Landschaftsbildqualitäten

Sehr hoch

Hoch**Verlust der Vielfalt****Beeinträchtigung der Eigenart von Landschaftsbildeinheiten durch Überformung****Störung weiträumiger Sichtbeziehungen****Ortsbildbeeinträchtigungen****Beeinträchtigung der Eigenart von ausgeprägten Talräumen und Überformung durch Querung****Grundlageninformation**

Karte 9 -N08-C
Schutzgut Landschaftsbild

bearbeitet: SM 01.02.2012

gezeichnet: SM/OR 01.02.2012

geprüft:

Magistrat der Stadt Ober-Ramstadt

Umweltverträglichkeitsstudie

Ortsumgebung
Ober-Ramstadt, Stadtteil Hahn
im Zuge der B 426

Maßstab: 1:5.000 (Im Original: DIN A2)