

Legende

Landschaft / Landschaftsbild

Verlust von Flächen mit bedeutenden Landschaftsbildqualitäten

- Sehr hoch
- Hoch
- Mittel

Verlust der Vielfalt

- Verlust / Funktionsverlust prägender Vegetations- und Strukturelemente durch Flächenbeanspruchung und Durchschneidung

Beeinträchtigung der Eigenart von Landschaftsbildeinheiten durch Überformung

- Dammbauwerk
- Einschnittslage
- Brückenbauwerk / Überführung
- Querung eines landschaftsprägenden Fließgewässers

Störung weiträumiger Sichtbeziehungen

- Störung der Sichtbeziehungen im Bereich eines Aussichtspunktes
- Störung weiträumiger Sichtbeziehungen

Ortsbildbeeinträchtigungen

- Ausgeprägter Ortsrand

Beeinträchtigung der Eigenart von ausgeprägten Talräumen und Überformung durch Querung

- Ausgeprägter Talraum

Grundlageninformation

- Ausgeprägter Talraum
- Ausgeprägter Ortsrand

Realnutzung

- Buchenwald
- Nadelwald
- Gebüsche, Hecken oder Säume
- Äcker, Wiesen und sonstige Flächen
- Streuobstwiesen
- Röhrichte
- Fließ- und Stillgewässer
- Versiegelte und teilversiegelte Flächen
- Schotter- , Kies- und Sandwege
- bewachsene Feld- und Waldwege
- Überbaute Flächen

Nachrichtlich

- Höhenlinien
- Untersuchungsraumgrenze

Trasse

- Einschnittsböschung
- Mulde
- Bankett
- Fahrbahn
- Bankett
- Dammböschung
- Mulde

Karte 9 -S03-B

Schutzgut Landschaftsbild

HERRCHEN & SCHMITT
LANDSCHAFTSARCHITEKTEN
SCHÜTZENSTRASSE 4 65195 WIESBADEN

bearbeitet:	SM	01.02.2012
gezeichnet:	SM/OR	01.02.2012
geprüft:		

Magistrat der Stadt Ober-Ramstadt

Umweltverträglichkeitsstudie

Ortsumgehung
Ober-Ramstadt, Stadtteil Hahn
im Zuge der B 426

Maßstab: 1:5.000 (Im Original: DIN A2)

Datengrundlage: Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation sowie Hessen-Forst, Forsteinrichtung und Naturschutz (FENA) in Gießen