




- Realnutzung**
- | | | | |
|--|------------------------------------|--|---|
| | Buchenwald | | Streuobstwiesen |
| | Nadelwald | | Röhrichte |
| | Gebüsche, Hecken oder Säume | | Fließ- und Stillgewässer |
| | Äcker, Wiesen und sonstige Flächen | | Versiegelte und teilversiegelte Flächen |

- Nachrichtlich**
- | | |
|--|-------------------------------|
| | Schotter-, Kies- und Sandwege |
| | bewachsene Feld- und Waldwege |
| | Überbaute Flächen |

- Nachrichtlich**
- | | |
|--|-------------------------|
| | Höhenlinien |
| | Klimaschutzwald |
| | Untersuchungsraumgrenze |

- Trasse**
- | | |
|--|---------------------|
| | Einschnittsböschung |
| | Mulde |
| | Bankett |
| | Fahrbahn |
| | Bankett |
| | Dammböschung |
| | Mulde |

Legende

Luft / Klima

Beeinträchtigung von Kalt- / Frischluftströmen

- | | |
|--|-----------|
| | Mittel |
| | Groß |
| | Sehr groß |

Verlust / Funktionsverlust von Flächen für die klimatische Ausgleichsfunktion durch Versiegelung und sonstige Flächeninanspruchnahme

- | | |
|--|-----------|
| | Sehr hoch |
| | Hoch |
| | Mittel |

Verlust / Funktionsverlust von Flächen für die lufthygienische Ausgleichsfunktion durch Versiegelung und sonstige Flächeninanspruchnahme

- | | |
|--|-----------|
| | Sehr hoch |
| | Hoch |
| | Mittel |

Kultur- und sonstige Sachgüter

Grundlageninformation

- | | |
|--|---------------|
| | Baudenkmäler |
| | Gesamtanlagen |

Karte 14 - N08-C Schutzgut Luft / Klima Schutzgut Kultur- und sonstige Sachgüter

	bearbeitet:	SM	01.02.2012
	gezeichnet:	SM/OR	01.02.2012
	geprüft:		



Magistrat der Stadt Ober-Ramstadt

Umweltverträglichkeitsstudie

Ortsumgehung
Ober-Ramstadt, Stadtteil Hahn
im Zuge der B 426

Maßstab: 1:5.000 (Im Original: DIN A2)