

Biotope - Pflanzen	
Biotoptypen	
nach Hessischer Kompensationsverordnung	
<div></div>	Wald
1.115	Bodensaurer Buchenwald
1.135	Sonstiger Eichenwald
1.136	Eichenaufforstung von Kronenschluss
1.161	Pionierwälder
1.162	Schlagfluren, Sukzession im und am Wald vor kronenschluss
1.299	Sonstige Nadelwälder
<div></div>	Gebüsche, Hecken, Gehölzsäume
2.120	Sonstige Gebüsche trockenwarmer Standorte
2.200	Gebüsche, Hecken, Säume heimischer Arten auf frischen Standorten
2.300	Sonstige Gebüsche, Hecken, Säume heimischer Arten auf feuchten bis nassen Standorten
2.320	Ufergehölzsaum, standortgerecht mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior
2.400	Neuanpflanzung von Hecken/Gebüschen (heimisch, standorterecht, nur Außenbereich), Neu anlage von Feldgehölzen
2.500	Standortfremde Hecken-/Gebüsche (standort fremde, nicht heimische oder nicht gebietseigene Gehölze sowie Neuanlage im Innenbereich)
2.600	Neupflanzung von Hecken/Gebüschen (Straßen begleitend etc., nicht auf Mittelstreifen)
<div></div>	Erwerbsgartenbau, Sonderkulturen, Streuobst
3.111	Streuobstbestand mäßig intensiv bewirtschaftet (3-bis mehrschurig oder Ackernutzung, Bäume jährlich geschnitten)
<div></div>	Einzelbäume und Baumgruppen, Feldgehölze
4.600	Feldgehölz (Baumhecke), großflächig
Baumarten	
Ah	Ahorn
Bi	Birke
Ei	Eiche
Es	Esche
Hb	Hainbuche
Hs	Hasel
Ki	Wald-Kiefer
Kv	Vogel-Kirsche
Li	Linde
Ob	Obstbäume
Pz	Zitter-Pappel
We	Weide
<div></div>	Gewässer, Ufer, Sümpfe
5.241	Arten- / strukturreiche Gräben
5.243	Arten- / strukturarame Gräben
5.440	Großseggenriede/-röhricht
5.461	Sonstige Staudenfluren an Fließgewässern, inkl. Neuanlage
<div></div>	Grünland
6.116	Intensiv genutzte Feuchtwiesen und weiden
6.210	Extensiv genutzte Weiden
6.220	Intensiv genutzte Weiden
6.330	Sonstige extensiv genutzte Mähwiesen
6.340	Frischwiesen mäßiger Nutzungsintensität
6.350	Intensiv genutzte Wirtschaftswiesen und Mähweiden, inkl. Neuanlage
6.380	Wiesenbrachen und ruderale Wiesen
6.480	Sonstige Magerrasen

<div></div>	Ruderalffluren und krautige Säume
9.121	Artenreiche Saumvegetation frischer Standorte
9.122	Artenreiche Saumvegetation trockener Standorte
9.123	Artenarme oder nitrophytische Ruderalvegetation
9.124	Arten- oder blütenreiche Ruderalvegetation
9.151	Artenarme Feld-, Weg- und Wiesensäume frischer Standorte, linear
9.160	Straßenränder
<div></div>	Vegetationsarme und kahle Flächen
10.112	Natürliche Felsen ohne Felsspalten- und / oder Pionierv egetation
10.510	Sehr stark oder völlig versiegelte Flächen (Ortbeton, Asphalt), Müll-Deponie in Betrieb oder nicht abgedeckt, unbegrünte Keller, Fundamente etc.
10.520	Nahezu versiegelte Flächen, Pflaster
10.530	Schotter-, Kies- u. Sandflächen, -wege, -plätze oder andere wasserdurchlässige Flächenbefestigung sowie versiegelte Flächen, deren Wasserabfluss gezielt versickert wird
10.610	Bewachsene unbefestigte Feldwege
10.630	Wege mit hydraulisch gebundener Tragdeckschicht
10.670	Bewachsene Schotterwege
10.710	Dachfläche nicht begrünt
<div></div>	Äcker und Gärten
11.191	Acker, intensiv genutzt
11.194	Acker mit Artenschutzmaßnahmen
11.221	Gärtnerisch gepflegte Anlagen im besiedelten Bereich, arten- und strukturarame Hausgärten
11.224	Intensivrasen
Geschützte Biotope und Schutzgebiete	
<div></div>	Rote-Liste-Art Pflanzen
Dide	Heide- Nelke (<i>Dianthus deltoides</i>)
<div></div>	FFH-Lebensraumtypen
9110	Hainsimsen-Buchenwälder
91E0*	Erlen-Eschen- und Weichholzauenwälder
<div></div>	Trinkwasserschutzbiete Hessen
<div></div>	Heilquellenschutzgebiete
Tiere	
Faunistische Lebensräume	
<div></div>	Höhlenbaum
Säugetiere	
<div></div>	Untersuchungsgebiet Haselmaus
	Mast 003: hohe Bedeutung
<div></div>	Untersuchungsgebiet Haselmaus
	Mast 147: geringe- bis mittlere Bedeutung
<div></div>	Nest mit Haselmaus
Avifauna	
<div></div>	Brutnachweis
<div></div>	Brutzeitfeststellung
Art	ungefährdet
<div></div>	Brutverdacht
<div></div>	Nahrungsgast
Art	gefährdet

Konflikte	
Konflikte: Schutzgut Pflanzen	
<div></div>	Pflanzenkonflikt
P 1	Baubedingte Beeinträchtigung und Verlust von Gehölzbeständen, Einzelbäumen
P 2	Baubedingte Gefährdung von Einzelbäumen und angrenzenden Gehölzbeständen
P 3	Baubedingter Verlust von Waldbeständen durch die Entfernung der Vegetation
P 4	Baubedingte Gefährdung von Gebüschen, Hecken oder Gehölzsäumen
P 5	Baubedingte Beeinträchtigung und Verlust von Gebüschen, Hecken oder Gehölzsäumen
P 6	Baubedingter Verlust von Offenlandbiotopen der Gewässer, Ufer und Sümpfe
P 7	Baubedingter Verlust von Offenlandbiotopen der Grünländer
P 8	Baubedingter Verlust von Offenlandbiotopen der Ruderalffluren und krautigen Säume
P 9	Baubedingter Verlust von Offenlandbiotopen der Äcker und Gärten
P 10	Beeinträchtigung und Beschädigung von besonders geschützter Pflanzen und Biotope
P 11	Anlagebedingter Verlust von Gehölzbeständen, Gebüschen, Hecken und Gehölzsäumen
P 12	Betriebsbedingte Aufwuchsbeschränkungen und Einkürzungen von Gehölzen
P 13	Anlagebedingter Verlust von Offenlandbiotopen der Gewässer, Ufer und Sümpfe
P 14	Anlagebedingter Verlust von Offenlandbiotopen der Grünländer
P 15	Anlagebedingter Verlust von Offenlandbiotopen der der Ruderalffluren und krautigen Säume
P 16	Anlagebedingter Verlust von Offenlandbiotopen der Äcker und Gärten
Konflikte: Schutzgut Tiere	
<div></div>	Tierkonflikt
T 1	Baubedingter Verlust von Brutrevieren, Nester, Gelegen und Individuen durch Eingriffe in Acker- und Wiesenfluren sowie durch Entnahme von (Klein-)Gehölzen und Ufervegetation im Offenland
T 2	Anlagebedingter Verlust von Teillebensräumen (Baumhöhlen) für Brutvögel
T 3	Anlagebedingter Verlust von Teillebensräumen (Baumhöhlen) für Fledermäuse
T 4	Anlagebedingter Verlust von Teillebensräumen (Baumhöhlen) für Haselmäuse
T 5	Baubedingte Beeinträchtigung von Haselmäusen
T 6	Baubedingte Beeinträchtigung von Reptilien
T 7	Baubedingte Beeinträchtigung von Fledermäusen
T 8	Baubedingter Verlust von Lebensräumen (Gehölzstrukturen) für Haselmäuse
Konflikte: Schutzgut Boden	
<div></div>	Bodenkonflikt
Bo 1	Baubedingte Beeinträchtigung der Bodenstruktur durch Bodenabtrag, Verformung und Verdichtung (nicht verortet, gilt im gesamten Eingriffsbereich)
Bo 2	Anlagebedingte Umlagerung von Boden durch den Einbau von Plattenfundamenten (nicht verortet, gilt im gesamten Eingriffsbereich)
Bo 3	Anlagebedingte Versiegelung von Boden durch Mastfüße (Betonköpfe)
Konflikte: Schutzgut Wasser	
<div></div>	Wasserkonflikt
W 1	Bauzeitliche Grabenquerung und Verrohrung
W 2	Baubedingter Schadstoffeintrag ins Grundwasser (nicht verortet)
W 3	Baubedingte Inanspruchnahme von Flächen im Ufernahbereich
Konflikte: Schutzgut Landschaft	
<div></div>	Landschaftskonflikt
L 1	Bauzeitliche Gefährdung solitär stehender Bäume

avacon

Abschnitt A
Anhang 2 zu Anlage 12.2

LBP-Bericht
Bestands- und Konfliktplan
110-kV-Leitung
Twistetal - Paderborn/S

LH-11-1205

Legende

Traggeber:

Avacon AG
Schillerstraße 3
38350 Helmstedt

avacon

ex	Datum	Gezeichnet	Änderungen	
nverfasser:				
Planungs-Gemeinschaft GbR		LaReG	Landschaftsplanung Rekultivierung Grünplanung	
Dipl. - Ing. Ruth Peschk-Hawtree Landschaftsarchitektin				
Helmstedter Straße 55A Telefon 0531-707156-00 Internet www.lareg.de		Prof. Dr. Gunnar Rehfeldt Dipl. Biologe 38126 Braunschweig Telefax 0531-707156-15 E-Mail info@lareg.de		
			Datum:	Name:
		Bearbeitet:	Juni 2022	TM, EF
		Gezeichnet:	Juni 2022	GN
		Geprüft:	Juni 2022	GR
		Anhang 2 Blatt: 0A/58		
j.-Nr.: 1231		Maßstab: -		Blattgröße: 29,70 cm x 135,00 cm