

**Institut für Umweltschutz
und Bauphysik**

VMPA anerkannte Schallschutzprüfstelle für
Güteprüfungen nach DIN 4109 –
Messstelle nach § 29b BImSchG

Unterlage 01 C

Erläuterungsbericht Planänderung Tunnel

Anlage 2.1 – Immissionsschutzkonzept Baulärm

Anhang 4: Ergebnisse der Berechnungen

2. Deckblatt zur Planänderung

Bauvorhaben: Neubau Riederwaldtunnel Frankfurt/Main

Auftraggeber: Hessen Mobil

Projekt-Nr.: 22623

Datum: 12.09.2017

OBERMEYER Planen + Beraten GmbH

Hauptsitz: Hansastr. 40 • 80686 München

Tel.: +49 89 57 99-635 • Fax: +49 89 57 99-666

E-Mail: info@opb.de • www.opb.de



Änderungshistorie

Version	Datum	Bearbeiter(in)	Beschreibung
1	17.09.2018	Schweiger	Änderung Nutzung H_062 Ergänzung Berechnungspunkte Änderung Nutzung Bereich Lauterbacher Str. Ergänzung Schallschutz T2.1, B2 und B3

Inhaltsverzeichnis

1	Änderungen gegenüber Unterlage vom September 2017	4
2	Aufbau Tabellenblatt	10
3	Ergebnisse der Berechnung – Gebäude	11
4	Ergebnisse der Berechnung – Kleingärten/Spielplätze	933

1 Änderungen gegenüber Unterlage vom September 2017

Gegenüber der Unterlage vom September 2017 ergeben sich folgende Änderungen:

- Maximaler Wochen-Leq durch Ergänzung Schallschutz im Bereich T2.1, B2 und B3 (teilweise) – siehe nachfolgende Tabelle
- Wochen mit Überschreitung projektspezifischer Richtwert durch Ergänzung Schallschutz im Bereich T2.1, B2 und B3 (teilweise) – siehe nachfolgende Tabelle
- Diagramm mit Schallschutz durch Ergänzung Schallschutz im Bereich T2.1, B2 und B3 (H001 bis H_154 und I_001 bis I_162)
- Änderungen der Nutzung auf ausschließlich Wohnen im Bereich Lauterbacher Str. (H_001 bis H_013 und I_001)
- Änderung der Nutzung im Bereich der Seniorenwohnanlage Am Erlbruch/Schulze-Delitzsch-Str. (H_062)
- Änderung bzw. Ergänzung der Ansprüche auf passiven Schallschutz und Entschädigungen durch Änderungen am Schallschutzkonzept – siehe nachfolgende Tabelle

ID_IO	Adresse	Nutzung	Fassade	Änderung Betroffenheit
H_001	Lauterbacher Str. 18	Kit	Alle	Ja
H_002	Lauterbacher Str. 16a	Wa	Alle	Ja
H_003	Lauterbacher Str. 16	Wa	Alle	Ja
H_004	Lauterbacher Str. 28	Wa	Alle	Ja
H_005	Lauterbacher Str. 26	Wa	Alle	Ja
H_006	Lauterbacher Str. 38	Wa	Alle	Ja
H_007	Lauterbacher Str. 36	Wa	Alle	Ja
H_008	Lauterbacher Str. 48	Wa	Alle	Ja
H_009	Lauterbacher Str. 46	Wa	Alle	Ja
H_010	Lauterbacher Str. 58	Wa	Alle	Ja
H_011	Lauterbacher Str. 56	Wa	Alle	Ja
H_012	Lauterbacher Str. 68	Wa	Alle	Ja
H_013	Lauterbacher Str. 66	Wa	Alle	Ja
H_014	Wächtersbacher Str. 74	Gi	Alle	Ja
H_015	Wächtersbacher Str. 76	Gi	Alle	Ja
H_016	Wächtersbacher Str. 78	Gi	Alle	Ja
H_017	Wächtersbacher Str. 80	Gi	Alle	Ja
H_018	Wächtersbacher Str. 82	Gi	Alle	Ja
H_019	Wächtersbacher Str. 84	Gi	Alle	Ja
H_021	Wächtersbacher Str. 86 (Rückgebäude)	Gi	O	Ja

ID_IO	Adresse	Nutzung	Fassade	Änderung Betroffenheit
H_022	Wächtersbacher Str. 88	Gi	S	Ja
H_023	Wächtersbacher Str. 93	Gi	Alle	Ja
H_024	Wächtersbacher Str. 95	Gi	Alle	Ja
H_025	Wächtersbacher Str. 90	Gi	N/O/S	Ja
H_026	Wächtersbacher Str. 97	Gi	N	Ja
H_047	Borsigallee 22	Gi	SW	Ja
H_052	Johanna Tesch Platz 1	Wv	NO	Ja
H_053	Am Erlenbruch 8	Wv	NO	Ja
H_054	Am Erlenbruch 10	Wv	SW	Ja
H_057	Am Erlenbruch 16	Wv	NO	Ja
H_058	Am Erlenbruch 18	Wv	SW	Ja
H_062	Schulze-Delitzsch-Str. 11	S_Sen	Alle	Ja
H_063	Am Erlenbruch 26	Wv	NO	Ja
H_064	Am Erlenbruch 28	S_Sen	SW	Ja
H_065	Rümelinstraße 3	Wv	Alle	Ja
H_066	Am Erlenbruch 76	Wv	NW	Ja
H_067	Am Erlenbruch 78	Wv	NW	Ja
H_068	Am Erlenbruch 80	Wv	NO	Ja
H_073	Am Erlenbruch 90	Wv	Alle	Ja
H_074	Am Erlenbruch 92	Wv	N	Ja
H_075	Am Erlenbruch 94	Wv	N	Ja
H_077	Schäfflerstraße 4	Wv	N	Ja
H_078	Schäfflerstraße 3	Wv	Alle	Ja
H_079	Schäfflerstraße 1	Wv	Alle	Ja
H_080	Am Erlenbruch 98	Wv	N	Ja
H_081	Am Erlenbruch 100	Wv	Alle	Ja
H_082	Görresstraße 4	Wv	Alle	Ja
H_083	Görresstraße 6	Wv	W	Ja
H_084	Görresstraße 8	Wv	W	Ja
H_085	Am Erlenbruch 102	Wv	Alle	Ja
H_086	Am Erlenbruch 104	Wv	N	Ja
H_087	Am Erlenbruch 106	Wv	Alle	Ja
H_089	Görresstraße 5	Wv	O	Ja
H_093	Karl-Marx-Straße 8	Wv	W	Ja
H_095	Am Erlenbruch 108	Wv	N	Ja
H_096	Am Erlenbruch 110	Wv	N	Ja
H_097	Am Erlenbruch 112	Wv	Alle	Ja
H_098	Karl-Marx-Straße 3	Wv	N	Ja
H_099	Karl-Marx-Straße 5	Wv	O	Ja
H_100	Karl-Marx-Straße 7	Wv	O	Ja
H_101	Friedrich-List-Str. 4	Wv	N	Ja


ID_IO	Adresse	Nutzung	Fassade	Änderung Betroffenheit
H_102	Friedrich-List-Str. 6	Wv	W	Ja
H_103	Friedrich-List-Str. 8	Wv	W	Ja
H_104	Friedrich-List-Str. 10	Wv	W	Ja
H_105	Am Erlenbruch 114	Wv	Alle	Ja
H_108	Friedrich-List-Str. 3	Wv	O	Ja
H_109	Friedrich-List-Str. 5	Wv	O	Ja
H_110	Friedrich-List-Str. 7	Wv	O	Ja
H_111	Lassallestraße 1	Wv	Alle	Ja
H_112	Lassallestraße 3	Wv	N	Ja
H_113	Lassallestraße 5	Wv	N	Ja
H_114	Lassallestraße 7	Wv	N	Ja
H_116	Lassallestraße 11	Wv	O	Ja
H_118	Am Erlenbruch 120	Wv	N	Ja
H_119	Am Erlenbruch 124	Wv	N	Ja
H_120	Am Erlenbruch 126	Wv	N	Ja
H_122	Am Erlenbruch 130	Wv	N	Ja
H_123	Am Erlenbruch 132	Wv	N	Ja
H_124	Am Erlenbruch 134	Wv	Alle	Ja
H_125	Lahmeyerstraße 2	Wv	O	Ja
H_126	Lahmeyerstraße 3	Wv	W	Ja
H_128	Lahmeyerstraße 5	Wv	W	Ja
H_129	Flinschstraße 5	Wv	O/W	Ja
H_130	Flinschstraße 7	Wv	Alle	Ja
H_131	Vatterstraße 50	Wv	O	Ja
H_132	Vatterstraße 61	Wv	Alle	Ja
H_133	Vatterstraße 48	S_Sen	Alle	Ja
H_134	Vatterstraße 55	Wv	O/W	Ja
H_136	Vatterstraße 49	Wv	Alle	Ja
H_139	Vatterstraße 43	Wv	Alle	Ja
H_140	Vatterstraße 40	Wv	O	Ja
H_141	Vatterstraße 36	Wv	W	Ja
H_143	Vatterstraße 37	Wv	S/W	Ja
H_145	Vatterstraße 31	Wv	S/W	Ja
H_146	Vatterstraße 33	Wv	Alle	Ja
H_147	Vatterstraße 30	Wv	Alle	Ja
H_148	Vatterstraße 32	Wv	O/S	Ja
H_151	Haenischstraße 16-18 (Südteil)	SSc	Alle	Ja
H_152	Haenischstraße 16-18 (Mittelteil)	SSc	W	Ja
H_153	Haenischstraße 16-18 (Nordteil)	SSc	W	Ja
I_001	Lauterbacher Str. 18 (Spielplatz)	Spiel	-	Ja
I_002	Vatterstraße 5 - Spielplatz 1	Spiel	-	Ja

ID_IO	Adresse	Nutzung	Fassade	Änderung Betroffenheit
I_003	Vatterstraße 5 - Spielplatz 2	Spiel	-	Ja
I_014	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_015	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_016	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_017	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_018	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_019	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_020	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_021	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_022	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_023	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_024	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_025	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_026	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_027	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_028	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_029	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_030	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_031	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_032	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_033	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_034	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_035	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_036	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_037	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_038	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_039	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_040	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_041	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_042	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_043	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_044	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_045	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_046	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_047	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_048	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_049	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_050	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_051	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_052	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_053	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja


ID_IO	Adresse	Nutzung	Fassade	Änderung Betroffenheit
I_054	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_055	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_056	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_057	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_058	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_059	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_060	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_061	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_062	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_063	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_064	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_065	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_066	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_067	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_068	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_069	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_070	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_071	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_072	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_073	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_074	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_075	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_076	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_077	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_078	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_079	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_080	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_081	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_082	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_083	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_084	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_085	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_086	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_087	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_088	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_089	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_090	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_091	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_092	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_093	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_094	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja


ID_IO	Adresse	Nutzung	Fassade	Änderung Betroffenheit
I_095	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_096	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_097	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_098	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_099	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_100	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_101	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_102	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_103	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_104	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_105	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_106	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_107	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_108	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_109	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_110	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_111	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_112	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_113	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_114	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_115	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_116	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_117	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_118	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_119	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_120	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_121	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_122	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_123	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_124	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_125	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_126	Kleingarten Teufelsbruch	KG	-	Ja
I_135	Kleingarten Erlenbruch	KG	-	Ja
I_143	Kleingarten Erlenbruch	KG	-	Ja
I_146	Kleingarten Erlenbruch	KG	-	Ja
I_157	Kleingarten Stadion Riederwald	KG	-	Ja


2 Aufbau Tabellenblatt


Ent.: Entschädigungsanspruch; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz
Datenblatt
Kurzbezeichnung


3 Ergebnisse der Berechnung – Gebäude










Wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit wird passiver Schallschutz dem Grunde nach vorgesehen.





Wegen der besonderen Schutzbedürftigkeit wird passiver Schallschutz dem Grunde nach vorgesehen.












































































































































Bezeichnung:	Immissionsort H_021 - Wächtersbacher Str. 86 (Rückgebäude)
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifischer Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Nordfassade




Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse								
Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	55.5	67.1	0	---	55.5	67.1	0	---


Ent.: Entschädigungsanspruch; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						Datenblatt	H_021 - N	









Bezeichnung:	Immissionsort H_022 - Wächtersbacher Str. 88
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifischer Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südfassade





Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse								
Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	49.4	58.4	0	---	49.1	58.4	0	---
1.OG								


Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						Datenblatt	H_022 - S	

































































































































































Bezeichnung:	Immissionsort H_042 - Borsigallee 16 (Rückgebäude)
Nutzung nach AVV Baulärm:	Gi - nur Gewerbe
projektspezifischer Richtwert (PRW):	70
Ausrichtung:	Südostfassade





Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse								
Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 70 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	58.2	69.6	0	---	58.2	69.6	0	---


Ent.: Entschädigungsanspruch; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						Datenblatt	H_042 - SO	








































































































































































Ent.: Entschädigungsanspruch; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz
Datenblatt
H_065 - NW













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ent.: Entschädigungsanspruch; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz
Datenblatt
H_232 - NO
































































































































Bezeichnung:	Immissionsort H_258 - Engelplatz 19-29
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifischer Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Nordfassade





Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse								
Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	45.9	59.1	3	Ent.	44.4	51.1	0	---
1.OG	47.5	59.9	6	Ent.	46.0	52.5	0	---
2.OG	49.0	61.0	9	Ent.	47.5	54.1	0	---


Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						Datenblatt	H_258 - N	






































Bezeichnung:	Immissionsort H_265 - Engelplatz 34-36
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifischer Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade





Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse								
Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	42.6	49.9	0	---	42.3	49.7	0	---
1.OG	44.2	52.0	0	---	43.8	51.7	0	---
2.OG	45.6	52.8	0	---	45.1	52.1	0	---


Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						Datenblatt	H_265 - O	





























































































































Bezeichnung:	Immissionsort H_284 - Görrestr. 18
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifischer Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Westfassade





Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse								
Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	47.9	62.9	13	Ent.	47.0	62.0	10	Ent.
1.OG	48.8	63.5	16	Ent.	48.1	62.8	12	Ent.
2.OG	50.1	64.2	21	Ent.	49.5	63.8	16	Ent.


Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						Datenblatt	H_284 - W	



















































































































































































































































































































































































































































































































































































Bezeichnung:	Immissionsort H_380 - Vatterstr. 51
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifischer Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade




Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse								
Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	45.2	58.2	2	Ent.	43.0	52.3	0	---
1.OG	46.0	58.4	5	Ent.	44.1	53.5	0	---
2.OG	47.0	58.8	6	Ent.	45.3	54.6	0	---
3.OG	48.6	59.3	10	Ent.	47.1	55.9	3	Ent.


Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						Datenblatt	H_380 - O	









Bezeichnung:	Immissionsort H_382 - Vatterstr. 45
Nutzung nach AVV Baulärm:	Wv - vorwiegend Wohnen
projektspezifischer Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Ostfassade





Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse								
Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
EG	45.9	57.4	3	Ent.	43.8	52.2	0	---
1.OG	46.4	57.7	4	Ent.	44.5	53.5	0	---
2.OG	47.1	58.0	6	Ent.	45.4	54.6	0	---
3.OG	48.3	58.4	10	Ent.	46.7	55.7	3	Ent.


Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						Datenblatt	H_382 - O	































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Ent.: Entschädigungsanspruch; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz
Datenblatt
H_518 - S






















Bezeichnung:	Immissionsort H_523 - Lauterbacherstr. 2 (Konrad-Haenisch-S
Nutzung nach AVV Baulärm:	SSc - Schule
projektspezifischer Richtwert (PRW):	50
Ausrichtung:	Westfassade




Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse								
Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 50 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 50 dB(A) (PRW)	weitergehen-der Anspruch
EG	40.7	50.1	1	Ent.	39.7	50.1	1	Ent.
1.OG	42.4	51.0	4	Ent.	41.0	51.0	2	Ent.
2.OG	44.0	52.8	6	Ent.	42.2	51.5	2	Ent.


Ent.: Entschädigungsanspruch; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						Datenblatt	H_523 - W	



4 Ergebnisse der Berechnung – Kleingärten/Spielplätze



Bezeichnung:	Immissionsort I_002 - Vatterstraße 5 - Spielplatz 1
Nutzung nach AWW Baulärm:	Spiel - Spielplatz
projektspezifischer Richtwert (PRW):	55
Ausrichtung:	Spielplatz



Kurzdarstellung der Berechnungsergebnisse								
Geschoss	ohne temporären Schallschutz				mit temporären Schallschutz			
	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch	Bauzeit-Leq [dB(A)]	Maximaler Wochen-Leq [dB(A)]	Wochen mit Leq > 55 dB(A) (PRW)	weitergehender Anspruch
Spielplatz	53.1	64.1	74	Ent.	50.6	59.7	40	Ent.

Ent.: Entschädigungsanspruchh; PSS: Anspruch auf passiven Schallschutz						Datenblatt	I_002 - Spiel	

