

BAB 45

Ersatzneubau der Talbrücke Kreuzbach mit 6-streifigem Ausbau

Verzeichnis der nachrichtlichen Unterlagen

- Ordner 3 -

Unterlagen- Nummer	Bezeichnung
1	Erläuterungsbericht mit Anlage
1.1	Erläuterungen der 1. Planänderung
2	Übersichtskarte
9.1	LBP Maßnahmenübersicht
9.3	Tabellarische Gegenüberstellung von Eingriff und Ausgleich
14.1	Ermittlung der Belastungsklasse
15.1	Vorentwurf / Bauwerksskizze
17.1.1	Schalltechnische Untersuchung - Erläuterungsbericht mit Anlage
17.1.2	Schalltechnische Untersuchung - Berechnungsunterlagen
17.2.1	Luftschadstofftechnische Abschätzung - Erläuterungsbericht
17.2.2	Luftschadstofftechnische Abschätzung - Berechnungsunterlagen
18.1	Wassertechnische Berechnungen mit Anlagen - Erläuterungen, Berechnungen, Nachweise
18.2	Fachbeitrag WHG / WRRL mit Anlage
19.1	Landschaftspflegerischer Begleitplan - Erläuterungsbericht mit Anhang Kompensationsbilanz und Ersatzmaßnahme bei Sinn
19.1 Anlage 1	Landschaftspflegerischer Begleitplan - Artenschutzrechtlicher Fachbeitrag mit Prüfprotokollen
19.1	Landschaftspflegerischer Begleitplan

Anlage 2	- Ökokontomaßnahmen
19.1	Landschaftspflegerischer Begleitplan
Anlage 3	- Waldflächenbilanz Erläuterung und Karten
19.2	Landschaftspflegerischer Begleitplan - Bestands- und Konfliktpläne
19.3	Prüfkatalog zur Ermittlung der UVP-Pflicht
19.4	Natura 2000 – Verträglichkeitsuntersuchung - Erläuterung und Karte
19.5	Flora-Fauna-Gutachten mit Artenliste, Karten und Bestandsplänen
21	Fortschreibung der Verkehrsuntersuchung mit Anhängen