



- Grenzen des Betrachtungsraumes
- Baufelder 1 bis 4
- Einstaugrenze bei Vollstau (HQ100)
- Dauerhaft beanspruchte Flächen
- K1 Konfliktnummer (fortlaufend)

- Standard-Nutzungstypen**
- Rodung von Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (01.122)
 - Rodung von 40 % des Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwaldes (01.161)
 - Rodung von Pionierwäldern (01.161)
 - Rodung von Schlagfluren, Sukzession im und am Wald (01.162)
 - Rodung von naturfernen Laubholzforsten nach Kronenschluss (01.181)
 - Verlust von sonstigen Gebüschern, Hecken, Säumen heimischer Arten auf feuchten bis nassen Standorten (02.300)
 - Verlust von Neupflanzung von Hecken / Gebüschern (02.600)
 - Verlust von Arten- / strukturreichen Gräben (05.241)
 - Verlust von Arten- / strukturarmer Gräben (05.243)
 - Verlust von sonstigen Staudenfluren an Fließgewässern (05.461)
 - Verlust von Frischwiesen mäßiger Nutzungsintensität (06.340)
 - Verlust von intensiv genutzten Wirtschaftswiesen (06.350)
 - Verlust von Wiesenbrachen und ruderalen Wiesen (06.380)
 - Verlust von artenarmer oder nitrophytischer Ruderalvegetation (09.123)
 - Verlust von arten- oder blütenreicher Ruderalvegetation (09.124)
 - Schädigung von Neupflanzung von Hecken / Gebüschern (02.600)
 - Schädigung von Arten- / strukturreichen Gräben (05.241)
 - Schädigung von Frischwiesen mäßiger Nutzungsintensität (06.340)
 - Überkronte Flächen zu fallender Einzelbäume (04.110)

- Nach § 30 BNatSchG geschützte Biotope**
- Verlust von Bachauenwald (01.143)
 - Verlust von Ufer- und Sumpfgewässern auf feuchten bis nassen Standorten (02.310)
 - Verlust von Ufergehölzsäumen, standortgerecht (02.320)
 - Verlust von Sickerquelle (05.117)
 - Verlust von Bach ohne flutende Wasservegetation, Gewässerstrukturgüteklasse 2 oder besser (05.212)
 - Verlust von Bach ohne flutende Wasservegetation, Gewässerstrukturgüteklasse 3 oder schlechter (05.214)
 - Verlust von Feucht- und Nassstaudenfluren an Fließgewässern (05.460)
 - Verlust von sonstige geschützten Staudenfluren (05.461)
 - Verlust von Feucht- und Nasswiesenbrachen (06.117)
 - Verlust von Extensiv genutzte Flachland-Mähwiesen (06.310)
 - Schädigung von Bach ohne flutende Wasservegetation, Gewässerstrukturgüteklasse 2 oder besser (05.212)
 - Schädigung von Bach ohne flutende Wasservegetation, Gewässerstrukturgüteklasse 3 oder schlechter (05.214)
 - Schädigung von Extensiv genutzter Flachland-Mähwiesen (06.310)

Datengrundlage: ATKIS®-DOPs

| Nr. | Art der Änderung | Datum, Name |
|-----|------------------|-------------|
| | | |
| | | |
| | | |

FFH-Lebensraumtypen

- LRT *91E0 / B
- LRT *91E0 / C
- LRT 6510 / C
- LRT 6510 / C

Auftraggeber:
Wasserverband Losse
 Leipziger Straße 463
 34260 Kaufungen
 Kaufungen, den 29.03.2023
 gez. A. Graf

Planverfasser:
WAGU GmbH
 Kirchweg 9
 34121 Kassel
 Kassel, den 28.03.2023
 gez. Th. Schmidt

Projekt:
Fachbeitrag Landschaftspflege, Natur- und Umweltschutz zum Bau des Hochwasserrückhaltebeckens Helsa
 bearbeitet: U 03/2023
 gezeichnet: U 03/2023
 geprüft: TS 03/2023
 Projekt-Nr.: 19/021

Planinhalt:
Konfliktplan Schutzgüter Pflanzen, Biotop
 Maßstab: 1 : 2.000
 Höhenangaben: ---
 Blattgröße [mm]: 900x420
 Anlage: **B-4.1**