



GLU GmbH Jena
Saalbahnhofstraße 27
07743 Jena

Tel.: 03641 - 46280 Fax.: 03641- 463830

Bearbeiter: Kl Datum: 12/2020

Punktlastversuch n. DGEG Empf. Nr. 5
A 44 Kassel Geotechnische Erkundung
Witt & Partner Geoprojekt Weimar

Projekt-Nr.: 201-013							Anlage:				
Labor-Nr.	Bohrung	Teufe m u. GOF	Punktlastabstand mm	Korrekturfaktor K	Druckkraft p MPa	Bruchkraft F N	Festigkeitsindex Is	Punktklast-index ls(50)	emp. Faktor	Einaxiale Druckfestigkeit Q MN/m ²	Bemerkungen
662/1	BK 15B/20	11,0-11,05	48	0,98	4,40	10837,20	4,70	4,61	16,00	74	Sandstein, nk-gk sehr fest, gute Kombbindung Pr. II Bohrrichtung Bruch im Gestein
662/2	BK 15B/20	11,05-11,10	50	1,00	3,00	7389,00	2,96	2,96	16,00	47	Sandstein, nk-gk sehr fest, gute Kombbindung Pr. II Bohrrichtung Bruch im Gestein
662/3	BK 15B/20	11,10-11,25	101	1,42	5,60	13792,80	1,35	1,92	16,00	31	Sandstein, nk-gk sehr fest, gute Kombbindung Pr. II Bohrrichtung Bruch auf Schichtfl.
663	BK 15B/20	9,05-9,10	56	1,06	2,00	4926,00	1,57	1,66	16,00	27	Sandstein, nk-gk sehr fest, gute Kombbindung Pr. II Bohrrichtung Bruch im Gestein
667/1	BK 17A/20	9,0-9,05	50	1,00	4,60	11329,80	4,53	4,53	16,00	73	Sandstein, nk-gk sehr fest, gute Kombbindung Pr. II Bohrrichtung Bruch im Gestein
667/2	BK 17A/21	9,05-9,10	48	0,98	4,20	10344,60	4,49	4,40	16,00	70	Sandstein, nk-gk sehr fest, gute Kombbindung Pr. II Bohrrichtung Bruch im Gestein