

Baum-nummer	Baumart	Standort	Pflanz-jahr	Kronen-durch-messer [m]	Stamm-durch-messer [m]	Bedeutung für den Artenschutz	Bewertung	Verlust
<b>Abschnitt 9</b>								
9-001	Rot-Buche	Elbchaussee	-	16	-		sehr wertvoll	
9-002	Hain-Buche	Elbchaussee	-	16	-		sehr wertvoll	
9-003	Rot-Buche	Elbchaussee	-	20	-		herausragend	
9-004	Kaiser-Linde	Elbchaussee	2018	2	-		weniger wertvoll	
9-005	Linde	Elbchaussee g220	1880	14	0,75		herausragend	
9-006	Winter-Linde	Elbchaussee g220	1880	13	0,70		sehr wertvoll	
9-007	Kaiser-Linde	Elbchaussee g220	2001	6	0,20		weniger wertvoll	
9-008	Winter-Linde	Elbchaussee g222	1880	16	0,70		herausragend	
9-009	Winter-Linde	Elbchaussee g222	1880	10	0,80		herausragend	
9-010	Holländische Linde	Elbchaussee g222	1880	15	0,90		herausragend	
9-011	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Elbchaussee 211a	1750	26	1,50		herausragend	
9-012	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Elbchaussee 211a	1880	20	0,90	pot. Tagesversteck	herausragend	
9-013	Europäische Eibe, Gewöhnliche Eibe	Elbchaussee 211	1900	9	0,55		wertvoll	
9-014	Gemeine Rosskastanie	Elbchaussee 215	1940	15	0,40	pot. Tagesversteck	sehr wertvoll	
9-015	Gemeine Rosskastanie	Elbchaussee 215	1940	13	0,60	pot. Tagesversteck	sehr wertvoll	
9-016	Gemeine Rosskastanie	Elbchaussee 215	1945	9	0,50		wertvoll	
9-017	Gemeine Rosskastanie	Elbchaussee 215	1936	9	0,50		wertvoll	
9-018	Europäische Eibe, Gewöhnliche Eibe	Elbchaussee 215	1880	11	0,45		wertvoll	
9-019	Gemeine Rosskastanie	Elbchaussee 215	1950	12	0,70		sehr wertvoll	
9-020	Rotblühende Rosskastanie	Elbchaussee 215	1950	9	0,40		wertvoll	
9-021	Persische Eiche	Elbchaussee	1950	12	-		sehr wertvoll	ja
9-022	Kaiser-Linde	Elbchaussee 218	1991	9	0,25		wertvoll	ja
9-023	Kaiser-Linde	Elbchaussee 218	1992	8	0,30		wertvoll	ja
9-024	Kaiser-Linde	Elbchaussee 218	1992	8	0,25		wertvoll	ja
9-025	Amerikanische Gleditschie	Elbchaussee 218a	1950	13	0,50		sehr wertvoll	ja
9-026	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Elbchaussee 220	1960	15	0,50		sehr wertvoll	ja
9-027	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Elbchaussee 220	1960	16	0,50		sehr wertvoll	ja
9-028	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Elbchaussee 220	1960	13	0,55		sehr wertvoll	
9-029	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Elbchaussee 222	1970	12	0,50		sehr wertvoll	
9-030	Lebensbaum	Elbchaussee 222	1970	6	0,50		weniger wertvoll	
9-031	Eibe	Elbchaussee 222	1970	5	0,20		weniger wertvoll	
9-032	Gemeine Esche, Gewöhnliche Esche	Elbchaussee 222	1945	12	0,30		wertvoll	
9-033	Spitz-Ahorn	Elbchaussee 222	1970	14	0,45		wertvoll	
9-034	Österreichische Schwarz-Kiefer	Elbchaussee 222	1945	12	0,40		wertvoll	

Baum-nummer	Baumart	Standort	Pflanz-jahr	Kronen-durch-messer [m]	Stamm-durch-messer [m]	Bedeutung für den Artenschutz	Bewertung	Verlust
9-035	Gemeine Esche, Gewöhnliche Esche	Elbchaussee 222	1970	14	0,30		wertvoll	
9-036	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Elbchaussee 222	1945	10	0,50		sehr wertvoll	
9-037	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Elbchaussee 222	1945	12	0,50		sehr wertvoll	
9-038	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Elbchaussee 222	1945	12	0,50		sehr wertvoll	
9-039	Österreichische Schwarz-Kiefer	Elbchaussee 222	1970	12	0,50		sehr wertvoll	
9-040	Berg-Ahorn	Elbchaussee 222	1975	4	0,25		weniger wertvoll	
9-041	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Elbchaussee 222	1945	12	0,60		sehr wertvoll	
9-042	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Elbchaussee 222	1999	4	0,25		weniger wertvoll	
9-043	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Elbchaussee 222	2002	3	0,20		weniger wertvoll	
9-044	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Elbchaussee 222	2002	3	0,25		weniger wertvoll	
9-045	Gemeine Esche, Gewöhnliche Esche	Elbchaussee 222	2002	3	0,20		weniger wertvoll	
9-046	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Elbchaussee 222	1996	4	0,15		untergeordnet	
9-047	Sumpf-Eiche	Elbchaussee 222	1920	13	0,70		sehr wertvoll	
9-048	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Elbchaussee 224	1980	13	0,35		wertvoll	
9-049	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Elbchaussee 224	1985	10	0,35		wertvoll	
9-050	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Elbchaussee 224	1985	13	0,30		wertvoll	
9-051	Berg-Ahorn	Elbchaussee g215	1995	4	0,10		untergeordnet	
9-052	Berg-Ahorn	Elbchaussee g215	1995	4	0,10		untergeordnet	
9-053	Japanischer Schnurbaum	Elbchaussee g215	1935	22	0,90		herausragend	
9-054	Traubenkirsche	Elbchaussee g219	-	5	0,20		weniger wertvoll	
9-055	Kirsche	Elbchaussee g219	-	5	0,25		wertvoll	
9-056	Kirsche	Elbchaussee g219	-	5	0,25		wertvoll	
9-057	Eibe	Elbchaussee g219	-	6	0,15		weniger wertvoll	
9-058	Eibe	Elbchaussee g219	-	5	0,20		weniger wertvoll	
9-059	Japanische Blüten-Kirsche	Elbchaussee 228	1970	10	0,45		wertvoll	ja
9-060	Felsenbirne	Elbchaussee 228	-	3	0,15		untergeordnet	ja
9-061	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Elbchaussee 228	1960	11	0,55		sehr wertvoll	ja
9-062	Japanische Blüten-Kirsche	Elbchaussee 228	1970	11	0,50		sehr wertvoll	ja
9-063	Eiche	Schröders Elbpark	-	14	1,40	pot. Tagesversteck	herausragend	
9-064	Buche	Schröders Elbpark	-	16	1,10	pot. Tagesversteck	herausragend	
9-065	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Schröders Elbpark	-	13	-		herausragend	
9-066	Buche	Schröders Elbpark	-	10	0,80	pot. Tagesversteck	herausragend	
9-067	Rot-Buche	Schröders Elbpark	-	9	-		herausragend	
9-068	Linde	Schröders Elbpark	-	16	1,20	pot. Winter- und Sommerquartiere	herausragend	
9-069	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Schröders Elbpark	-	12	-		herausragend	

Baum-nummer	Baumart	Standort	Pflanz-jahr	Kronen-durch-messer [m]	Stamm-durch-messer [m]	Bedeutung für den Artenschutz	Bewertung	Verlust
9-070	Eichengruppe	Schröders Elbpark	-			pot. Tagesversteck	herausragend	
9-071	Stiel-Eichen, Sommer-Eiche	Schröders Elbpark	-	11	-		wertvoll	
9-072	Eiche	Schröders Elbpark	-	6	0,1		weniger wertvoll	ja
9-073	Mammutbaum	Schröders Elbpark	-	11	-		sehr wertvoll	ja
9-074	Mammutbaum	Schröders Elbpark	-	11	-		sehr wertvoll	
9-075	Mammutbaum	Schröders Elbpark	-	11	-		sehr wertvoll	
9-076	Zerr-Eiche	Schröders Elbpark	-	12	-		sehr wertvoll	ja
9-077	Stiel-Eiche	Schröders Elbpark	-	9	-		wertvoll	ja
9-078	Eiche	Schröders Elbpark	-	12	-		sehr wertvoll	ja
9-079	Eiche	Schröders Elbpark	-	17	-		herausragend	
9-080	Eiche	Schröders Elbpark	-	19	-		herausragend	
9-081	Eiche	Schröders Elbpark	-	20	-		herausragend	ja
9-082	Eiche	Schröders Elbpark	-	20	-		herausragend	ja
9-083	Eiche	Schröders Elbpark	-	11	-		sehr wertvoll	ja
9-084	Eiche	Schröders Elbpark	-	15	-		herausragend	ja
<b>Abschnitt 10</b>								
10-001	Ahorn	Elbchaussee	-	10	0,50		sehr wertvoll	
10-002	Birke	Halbmondsweg	-	16	0,50		sehr wertvoll	
10-003	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Halbmondsweg 7	1996	10	0,30		wertvoll	ja
10-004	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Halbmondsweg 9	1975	10	0,35		wertvoll	ja
10-005	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Halbmondsweg 11	1970	12	0,40		wertvoll	ja
10-006	Trauben-Eiche	Halbmondsweg 11	1950	11	0,50		sehr wertvoll	ja
10-007	Winter-Linde	Halbmondsweg 228	-	10	0,70		sehr wertvoll	
10-008	Winter-Linde	Halbmondsweg 228	-	10	0,70		sehr wertvoll	
10-009	Winter-Linde	Halbmondsweg 228	-	10	0,70		sehr wertvoll	
10-010	Winter-Linde	Halbmondsweg 228	-	10	0,60		sehr wertvoll	
10-011	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Halbmondsweg 6	1960	9	0,35		wertvoll	
10-012	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Halbmondsweg 6	1960	14	0,50		sehr wertvoll	
10-013	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Halbmondsweg 6	1960	10	0,40		wertvoll	
10-014	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Halbmondsweg g5	1960	17	0,50		sehr wertvoll	
10-015	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Halbmondsweg g5	1970	7	0,35		wertvoll	
10-016	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Halbmondsweg g7	1945	14	0,60		sehr wertvoll	
10-017	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Halbmondsweg 14	1970	8	0,35		wertvoll	
10-018	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Halbmondsweg 14	1970	7	0,35		wertvoll	
10-019	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Halbmondsweg 16	1960	13	0,55		sehr wertvoll	

Baumnummer	Baumart	Standort	Pflanzjahr	Kronendurchmesser [m]	Stammdurchmesser [m]	Bedeutung für den Artenschutz	Bewertung	Verlust
<b>Abschnitt 11</b>								
11-001	Ahorn	Halbmondsweg	-	12	0,60		sehr wertvoll	
11-002	Ahorn	Halbmondsweg	-	12	0,60		sehr wertvoll	
11-003	Gemeine Esche, Gewöhnliche Esche	Halbmondsweg	-	14	0,50		sehr wertvoll	
11-004	Birke	Halbmondsweg	-	12	0,60		sehr wertvoll	
11-005	Ahorn	Halbmondsweg	-	12	0,60		sehr wertvoll	
<b>Abschnitt 12</b>								
12-001	Gemeine Esche, Gewöhnliche Esche	Halbmondsweg	-	8	-		wertvoll	
12-002	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Halbmondsweg 1	1975	14	0,50		sehr wertvoll	
12-003	Eiche	Halbmondsweg	-	20	1,00		herausragend	
12-004	Eiche	Halbmondsweg	-	17	0,80		herausragend	
12-005	Buche	Halbmondsweg	-	22	1,60		herausragend	
12-006	Eiche	Halbmondsweg	-	22	1,20		herausragend	
12-007	Kirsche	Halbmondsweg	-	8	0,40		wertvoll	
12-008	Eiche	Halbmondsweg	-	15	0,80		herausragend	
12-009	Eiche	Halbmondsweg	-	15	0,80		herausragend	
12-010	Eiche	Halbmondsweg	-	15	0,80		herausragend	
12-011	Kirsche	Halbmondsweg	-	9	0,40		wertvoll	
12-012	Linde	Halbmondsweg	-	16	0,60		sehr wertvoll	
12-013	Hain-Buche	Halbmondsweg	-	10	0,70		sehr wertvoll	
12-014	Eiche	Halbmondsweg	-	15	130,00		herausragend	
12-015	Buche	Halbmondsweg	-	15	0,80		herausragend	
<b>Abschnitt 13</b>								
13-001	Sand-Birke, Weiß-Birke, Warzen-Birke	Reventlowstraße g2	1980	10	0,30		wertvoll	ja
13-002	Sand-Birke, Weiß-Birke, Warzen-Birke	Reventlowstraße g2	1980	10	0,30		wertvoll	ja
13-003	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Reventlowstraße g2	1860	16	100,00	pot. Tagesversteck	herausragend	ja
13-004	Abendländischer Lebensbaum	Reventlowstraße g2	1979	7	0,40		weniger wertvoll	ja
13-005	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Reventlowstraße 5	1900	14	110,00	pot. Tagesversteck	herausragend	ja
13-006	Gemeine Esche, Gewöhnliche Esche	Reventlowstraße 9	1958	8	0,40		wertvoll	ja
13-007	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Reventlowstraße 9	1955	12	0,40		wertvoll	ja
13-008	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Reventlowstraße 9	1955	12	0,35		wertvoll	ja
13-009	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Reventlowstraße 9	1955	13	0,35		wertvoll	ja
13-010	Berg-Ahorn	Reventlowstraße 5	-	14	0,50		sehr wertvoll	ja

Baumnummer	Baumart	Standort	Pflanzjahr	Kronendurchmesser [m]	Stammdurchmesser [m]	Bedeutung für den Artenschutz	Bewertung	Verlust
13-011	Berg-Ahorn	Reventlowstraße 5	-	14	0,30		wertvoll	ja
13-012	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Reventlowstraße 9	-	14	0,30		wertvoll	ja
13-013	Ahorn	Reventlowstraße 5	-	3	0,10		untergeordnet	ja
13-014	Ahorn	Reventlowstraße 5	-	3	0,10		untergeordnet	ja
13-015	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Reventlowstraße 9	1955	12	0,20		wertvoll	ja
13-016	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Reventlowstraße 9	1955	12	0,30		wertvoll	ja
13-017	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Reventlowstraße 9	1955	12	0,30		wertvoll	ja
13-018	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Reventlowstraße 9	1955	12	0,35		wertvoll	ja
13-019	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Reventlowstraße 9	1955	13	0,50		sehr wertvoll	ja
13-020	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Reventlowstraße 9	1955	13	0,30		wertvoll	ja
13-021	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Reventlowstraße 9	1955	13	0,40		wertvoll	ja
13-022	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Reventlowstraße 9	1955	8	0,40		wertvoll	ja
13-023	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Reventlowstraße 9	1955	12	0,50		sehr wertvoll	ja
13-024	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Reventlowstraße 11	1955	8	0,40		wertvoll	ja
13-025	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Reventlowstraße 11	1955	8	0,40		wertvoll	ja
13-026	Gemeine Hainbuche, Weißbuche	Reventlowstraße 11	1930	7	0,45		wertvoll	ja
13-027	Gemeine Esche, Gewöhnliche Esche	Reventlowstraße 11	1910	9	0,70		sehr wertvoll	ja
13-028	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Reventlowstraße 17	1955	8	0,40		wertvoll	ja
13-029	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Reventlowstraße 17	1955	8	0,45		wertvoll	ja
13-030	Hain-Buche	Reventlowstraße 17	-	4	0,10		untergeordnet	ja
13-031	Gemeine Esche, Gewöhnliche Esche	Reventlowstraße 17	1910	11	0,70		sehr wertvoll	ja
13-032	Gemeine Esche, Gewöhnliche Esche	Reventlowstraße 17	1910	8	0,60		sehr wertvoll	ja
13-033	Eingrifflicher Weißdorn	Reventlowstraße 19	1975	9	0,30		wertvoll	ja
13-034	Gemeine Hainbuche, Weißbuche	Reventlowstraße 19	1930	14	0,50		sehr wertvoll	ja
13-035	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Reventlowstraße 21	1983	12	0,35		wertvoll	ja
13-036	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Reventlowstraße 21	1950	12	0,35		wertvoll	ja
13-037	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Reventlowstraße 21	1950	12	0,50		sehr wertvoll	ja
13-038	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Reventlowstraße 23	2010	4	0,10		untergeordnet	ja
13-039	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Reventlowstraße 23	1870	14	0,80		herausragend	ja
13-040	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Reventlowstraße 1	1870	10	0,50		sehr wertvoll	ja
13-041	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Reventlowstraße 1	1870	10	0,80		herausragend	ja
13-042	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Reventlowstraße 1	1870	10	0,75		herausragend	ja
13-043	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Reventlowstraße 1	1948	9	0,55		wertvoll	ja
13-044	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Reventlowstraße g28	1900	15	0,90		herausragend	
13-045	Eiche	Reventlowstraße	-	14	-		sehr wertvoll	
13-046	Eiche	Reventlowstraße	-	14	-		sehr wertvoll	

Baumnummer	Baumart	Standort	Pflanzjahr	Kronendurchmesser [m]	Stammdurchmesser [m]	Bedeutung für den Artenschutz	Bewertung	Verlust
13-047	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Reventlowstraße g36	1978	8	0,25		wertvoll	
13-048	Kaiser-Linde	Reventlowstraße g36	2001	6	0,25		wertvoll	
13-049	Gemeine Rosskastanie	Reventlowstraße 2	1993	6	0,35		wertvoll	
13-050	Ahorn	Reventlowstraße	-	12	0,60		sehr wertvoll	
13-051	Birke	Reventlowstraße	-	12	0,60		sehr wertvoll	
13-052	Buche	Reventlowstraße	-	16	0,60		sehr wertvoll	
13-053	Hain-Buche	Reventlowstraße g11	1885	13	0,80		herausragend	
13-054	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Reventlowstraße g17	1886	16	0,85		herausragend	
13-055	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Reventlowstraße g17	1850	15	1,00		herausragend	
13-056	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Reventlowstraße g19	1850	18	110,00		herausragend	
13-057	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Reventlowstraße g19	1850	15	0,90		herausragend	
13-058	Robinie	Reventlowstraße	-	15	0,70		sehr wertvoll	
13-059	Kastanie	Reventlowstraße	-	8	0,60		wertvoll	
13-060	Kastanie	Reventlowstraße	-	8	0,60		wertvoll	
13-061	Kastanie	Reventlowstraße	-	8	0,60		wertvoll	
13-062	Kastanie	Reventlowstraße	-	8	0,60		wertvoll	
13-063	Kastanie	Reventlowstraße	-	8	0,60		wertvoll	
13-064	Buche	Reventlowstraße	-	8	0,50		wertvoll	
13-065	Sommer-Linde	Reventlowstraße 49	1920	11	0,60		sehr wertvoll	
13-066	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Reventlowstraße 49	1979	13	0,40		wertvoll	
13-067	Holländische Linde	Reventlowstraße 24	1920	17	0,75		herausragend	
13-068	Kaiser-Linde	Reventlowstraße 24	1993	10	0,35		wertvoll	
13-069	Holländische Linde	Reventlowstraße 26	1920	13	0,70	pot. Sommerquartiere	herausragend	ja
13-070	Holländische Linde	Reventlowstraße 28	1920	13	0,65	pot. Sommerquartiere	herausragend	ja
13-071	Holländische Linde	Reventlowstraße 30	1920	13	0,70		sehr wertvoll	ja
13-072	Holländische Linde	Reventlowstraße 32	1920	11	0,60	pot. Sommerquartiere	herausragend	ja
13-073	Holländische Linde	Reventlowstraße 34	1920	14	0,70		sehr wertvoll	ja
13-074	Kaiser-Linde	Reventlowstraße 34	1962	13	0,70		sehr wertvoll	ja
13-075	Kaiser-Linde	Reventlowstraße 36	1962	9	0,40		wertvoll	ja
13-076	Kaiser-Linde	Reventlowstraße 61	1962	9	0,40		wertvoll	ja
<b>Abschnitt 14</b>								
14-001	Kanadische Felsenbirne	Walderseestraße 35	1985	3	0,15		untergeordnet	
14-002	Ahorn	Reventlowstraße	-	7	0,35		wertvoll	
14-003	Ahorn	Reventlowstraße	-	6	0,35		wertvoll	
14-004	Birke	Reventlowstraße	-	10	0,35		wertvoll	



Baumnummer	Baumart	Standort	Pflanzjahr	Kronendurchmesser [m]	Stammdurchmesser [m]	Bedeutung für den Artenschutz	Bewertung	Verlust
14-005	Ahorn	Reventlowstraße	-	6	0,30		wertvoll	
14-006	Ahorn	Reventlowstraße	-	10	0,40		wertvoll	
14-007	Hain-Buche	Reventlowstraße	-	10	0,40		wertvoll	
14-008	Kastanie	Reventlowstraße	-	10	0,40		wertvoll	
14-009	Douglasie	Reventlowstraße	-	10	-		wertvoll	
14-010	Kastanie	Reventlowstraße	-	15	-		sehr wertvoll	
14-011	Linde	Reventlowstraße	-	11	-		wertvoll	
14-012	Kastanie	Reventlowstraße	-	13	-		sehr wertvoll	
14-013	Winter-Linde	Reventlowstraße 45	1938	10	0,40		wertvoll	
14-014	Winter-Linde	Reventlowstraße 45	1938	17	0,50		sehr wertvoll	
14-015	Holländische-Linde	Reventlowstraße 45	1932	12	0,50		sehr wertvoll	
14-016	Winter-Linde	Reventlowstraße 47	1932	13	0,55		sehr wertvoll	
14-017	Winter-Linde	Reventlowstraße 47	1932	15	0,70		sehr wertvoll	
14-018	Kaiser-Linde	Reventlowstraße 49	2001	4	0,15		untergeordnet	
14-019	Winter-Linde	Reventlowstraße 49	1938	12	0,45		wertvoll	
14-020	Holländische-Linde	Reventlowstraße 49	1938	10	0,45		wertvoll	
14-021	Holländische-Linde	Reventlowstraße 51	1938	15	0,65		sehr wertvoll	
14-022	Gemeine Esche, Gewöhnliche Esche	Statthalterplatz	-	5	0,20		weniger wertvoll	
14-023	Amerikanische Rot-Eiche, Rot-Eiche	Reventlowstraße g44	2002	7	0,20		weniger wertvoll	
14-024	Amerikanische Rot-Eiche, Rot-Eiche	Reventlowstraße g46	1970	9	0,40		wertvoll	
14-025	Amerikanische Rot-Eiche, Rot-Eiche	Reventlowstraße g45	1950	12	0,45		wertvoll	
14-026	Amerikanische Rot-Eiche, Rot-Eiche	Reventlowstraße g45	1997	7	0,25		wertvoll	
14-027	Amerikanische Rot-Eiche, Rot-Eiche	Reventlowstraße g47	1950	12	0,50		sehr wertvoll	
14-028	Amerikanische Rot-Eiche, Rot-Eiche	Reventlowstraße g47	1950	15	0,50		sehr wertvoll	
14-029	Amerikanische Rot-Eiche, Rot-Eiche	Reventlowstraße g50	1950	10	0,50		sehr wertvoll	
14-030	Amerikanische Rot-Eiche, Rot-Eiche	Reventlowstraße g50	1950	11	0,50		sehr wertvoll	
14-031	Amerikanische Rot-Eiche, Rot-Eiche	Reventlowstraße g52	1950	11	0,50		sehr wertvoll	
14-032	Amerikanische Rot-Eiche, Rot-Eiche	Reventlowstraße g52	1950	11	0,50		sehr wertvoll	
14-033	Amerikanische Rot-Eiche, Rot-Eiche	Reventlowstraße g54	1950	11	0,50		sehr wertvoll	
14-034	Amerikanische Rot-Eiche, Rot-Eiche	Reventlowstraße g56	1950	7	0,45		wertvoll	
14-035	Kaiser-Linde	Walderseestraße g35	1880	15	0,75	pot. Tagesversteck	herausragend	ja
14-036	Kaiser-Linde	Walderseestraße g35	1880	18	0,80		herausragend	
14-037	Amerikanische Rot-Eiche, Rot-Eiche	Reventlowstraße 38	1970	11	0,55		sehr wertvoll	
14-038	Japanische Blüten-Kirsche	Reventlowstraße 38	1992	10	0,30		wertvoll	
14-039	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Reventlowstraße 40	1900	13	1,00		herausragend	ja
14-040	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Reventlowstraße 40	1900	10	0,80		herausragend	

Baum-nummer	Baumart	Standort	Pflanz-jahr	Kronen-durch-messer [m]	Stamm-durch-messer [m]	Bedeutung für den Artenschutz	Bewertung	Verlust
14-041	Holländische-Linde	Reventlowstraße 42	1935	13	0,70		sehr wertvoll	
14-042	Kastanie	Reventlowstraße	-	15	1,00		herausragend	
14-043	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Reventlowstraße 48	1965	12	0,45		wertvoll	
14-044	Holländische-Linde	Reventlowstraße 48	1938	10	0,45		wertvoll	
14-045	Buche	Reventlowstraße	-	19	0,10		wertvoll	
14-046	Holländische-Linde	Reventlowstraße 50	1938	12	0,55		sehr wertvoll	
14-047	Holländische-Linde	Reventlowstraße 52	1938	11	0,50		sehr wertvoll	
14-048	Winter-Linde	Reventlowstraße 54	1938	12	0,60		sehr wertvoll	
14-049	Winter-Linde	Reventlowstraße 56	1938	12	0,50		sehr wertvoll	
14-050	Winter-Linde	Reventlowstraße 58	1938	12	0,60		sehr wertvoll	
14-051	Winter-Linde	Reventlowstraße 60	1938	15	0,70	pot. Sommerquartiere	herausragend	
14-052	Kaiser-Linde	Reventlowstraße 60	1984	8	0,30		wertvoll	
14-053	Holländische-Linde	Reventlowstraße 64	1938	12	0,65		sehr wertvoll	ja
14-054	Kaiser-Linde	Reventlowstraße 64a	1982	9	0,30		wertvoll	ja
<b>Abschnitt 15</b>								
15-001	Sommer-Linde	Reventlowstraße g66	1938	12	0,40		wertvoll	
15-002	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Beselerplatz 3	1970	13	0,40		wertvoll	
15-003	Kaiser-Linde	Beselerstraße 1	2000	6	0,25		wertvoll	
15-004	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Beselerstraße g1	1960	12	0,40		wertvoll	
15-005	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Beselerstraße 2a	1960	11	0,45		wertvoll	
15-006	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Dürerstraße 2a	1986	6	0,25		wertvoll	
15-007	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Dürerstraße 2a	1992	7	0,25		wertvoll	
15-008	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Dürerstraße 2a	1992	5	0,20		weniger wertvoll	
15-009	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Dürerstraße 2a	1992	5	0,20		weniger wertvoll	
15-010	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Dürerstraße 2a	1992	7	0,25		wertvoll	
15-011	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Dürerstraße g2	1986	8	0,30		wertvoll	
15-012	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Dürerstraße 7	1986	14	0,40		wertvoll	
15-013	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Cranachstraße 63	1960	13	0,50		sehr wertvoll	
15-014	Ahorn	Bahnlinie	-	12	0,60		sehr wertvoll	
15-015	Kirsche	Beselerplatz	-	7	-		weniger wertvoll	
15-016	Lärche	Dürerstraße	-	18	0,80		sehr wertvoll	
15-017	Eiche	Dürerstraße	-	22	0,60		sehr wertvoll	
15-018	Eiche	Dürerstraße	-	25	0,50		sehr wertvoll	
15-019	Eiche	Dürerstraße	-	25	0,50		sehr wertvoll	
15-020	Eiche	Dürerstraße	-	25	0,50		sehr wertvoll	



Baum-nummer	Baumart	Standort	Pflanz-jahr	Kronen-durch-messer [m]	Stamm-durch-messer [m]	Bedeutung für den Artenschutz	Bewertung	Verlust
15-021	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Beselerplatz 4	1965	10	0,40		wertvoll	
15-022	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Dürerstraße 4	1970	13	0,50		sehr wertvoll	ja
15-023	Stiel-Eiche	Dürerstraße	-	12	0,35		wertvoll	ja
15-024	Ahorn	Dürerstraße 4	-	12	0,70		sehr wertvoll	
15-025	Ahorn	Dürerstraße 2	-	18	0,80		herausragend	
15-026	Birke	Dürerstraße 6	-	7	0,30		wertvoll	
15-027	Berg-Ahorn	Dürerstraße 6	-	8	0,60		wertvoll	
15-028	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Dürerstraße 8	1986	11	0,45		wertvoll	ja
15-029	Sumpf-Eiche	Dürerstraße 8	1986	17	0,70		sehr wertvoll	
<b>Abschnitt 16</b>								
16-001	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee 1	1970	10	0,40		wertvoll	
16-002	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee 1	1970	9	0,30		wertvoll	
16-003	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee 3	1970	10	0,40		wertvoll	
16-004	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee 7	1970	11	0,40		wertvoll	
16-005	Spitz-Ahorn	Ebertallee g7	1955	7	0,35		wertvoll	
16-006	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g7	1984	7	0,25		wertvoll	
16-007	Spitz-Ahorn	Ebertallee g9	1955	7	0,10		weniger wertvoll	
16-008	Spitz-Ahorn	Ebertallee g9	1955	8	0,30		wertvoll	
16-009	Spitz-Ahorn	Ebertallee g9	1995	6	0,20		weniger wertvoll	
16-010	Spitz-Ahorn	Ebertallee g11	1955	3	0,10		untergeordnet	
16-011	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g11	1970	10	0,35		wertvoll	
16-012	Spitz-Ahorn	Ebertallee g11	2007	3	0,15		untergeordnet	
16-013	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g11	1970	9	0,35		wertvoll	
16-014	Spitz-Ahorn	Ebertallee g11	1994	7	0,20		weniger wertvoll	
16-015	Spitz-Ahorn	Ebertallee g13	1994	6	0,20		weniger wertvoll	
16-016	Spitz-Ahorn	Ebertallee g13	-	4	0,25		weniger wertvoll	
16-017	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g13	1985	10	0,35		wertvoll	
16-018	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g15	1970	12	0,45		wertvoll	
16-019	Spitz-Ahorn	Ebertallee g17	2010	3	0,10		untergeordnet	
16-020	Spitz-Ahorn	Ebertallee g17	1949	3	0,10		untergeordnet	
16-021	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g19	1970	13	0,45		wertvoll	
16-022	Spitz-Ahorn	Ebertallee g21	2000	5	0,15		weniger wertvoll	
16-023	Spitz-Ahorn	Ebertallee g21	1994	6	0,20		weniger wertvoll	
16-024	Spitz-Ahorn	Ebertallee g27	1936	3	0,10		untergeordnet	
16-025	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g27	1965	12	0,50		sehr wertvoll	

Baum-nummer	Baumart	Standort	Pflanz-jahr	Kronen-durch-messer [m]	Stamm-durch-messer [m]	Bedeutung für den Artenschutz	Bewertung	Verlust
16-026	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g1	1970	9	0,35		wertvoll	ja
16-027	Spitz-Ahorn	Ebertallee g1	1955	6	0,30		wertvoll	
16-028	Spitz-Ahorn	Ebertallee g1	1955	8	0,30		wertvoll	
16-029	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g1	1970	9	0,30		wertvoll	
16-030	Spitz-Ahorn	Ebertallee g11	1955	6	0,35		wertvoll	
16-031	Spitz-Ahorn	Ebertallee g4	1995	7	0,20		weniger wertvoll	
16-032	Spitz-Ahorn	Ebertallee g6	1950	7	0,35		wertvoll	
16-033	Spitz-Ahorn	Ebertallee g6	1950	6	0,35		wertvoll	
16-034	Spitz-Ahorn	Ebertallee g6	1950	8	0,25		wertvoll	
16-035	Spitz-Ahorn	Ebertallee g 8	2006	4	0,10		untergeordnet	
16-036	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g8	1970	8	0,35		wertvoll	
16-037	Spitz-Ahorn	Ebertallee g10	2004	3	0,10		untergeordnet	
16-038	Spitz-Ahorn	Ebertallee g10	2004	4	0,10		untergeordnet	
16-039	Spitz-Ahorn	Ebertallee g12	1956	6	0,30		wertvoll	
16-040	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g16	1970	9	0,35		wertvoll	
16-041	Spitz-Ahorn	Ebertallee g16	1956	10	0,40		wertvoll	
16-042	Spitz-Ahorn	Ebertallee g16	1956	7	0,40		wertvoll	
16-043	Spitz-Ahorn	Ebertallee g22	1956	6	0,30		wertvoll	
16-044	Spitz-Ahorn	Ebertallee g22	1950	7	0,35		wertvoll	
16-045	Buche	Ebertallee 1	-	20	1,00		herausragend	
16-046	Buche	Ebertallee 1	-	20	1,00		herausragend	
16-047	Linde	Ebertallee 1	-	12	0,50		sehr wertvoll	
16-048	Eiche	Ebertallee 1	-	12	0,80		sehr wertvoll	
16-049	Buche	Ebertallee 1	-	20	0,80		herausragend	
16-050	Buche	Ebertallee 1	-	20	0,80		herausragend	
16-051	Buche	Ebertallee 1	-	20	0,80		herausragend	
16-052	Holländische Linde	Ebertallee 1	1920	13	0,55		sehr wertvoll	
16-053	Holländische Linde	Ebertallee 1	1920	13	0,65		sehr wertvoll	
16-054	Holländische Linde	Ebertallee 4	1920	14	0,50		sehr wertvoll	
16-055	Holländische Linde	Ebertallee 4	1920	13	0,50		sehr wertvoll	
16-056	Holländische Linde	Ebertallee 6	1920	12	0,50		sehr wertvoll	
16-057	Holländische Linde	Ebertallee 8	1920	15	0,25		sehr wertvoll	
16-058	Holländische Linde	Ebertallee 10	1920	12	0,50		sehr wertvoll	
16-059	Holländische Linde	Ebertallee 10	1920	15	0,60		herausragend	
16-060	Holländische Linde	Ebertallee 12	1920	11	0,50		sehr wertvoll	
16-061	Holländische Linde	Ebertallee 16	1920	12	0,50		sehr wertvoll	

Baum-nummer	Baumart	Standort	Pflanz-jahr	Kronen-durch-messer [m]	Stamm-durch-messer [m]	Bedeutung für den Artenschutz	Bewertung	Verlust
16-062	Holländische Linde	Ebertallee 16	1920	15	0,50		herausragend	
16-063	Holländische Linde	Ebertallee 18	1920	14	0,70		sehr wertvoll	
16-064	Holländische Linde	Ebertallee 22	1920	13	0,70		sehr wertvoll	
16-065	Holländische Linde	Ebertallee 22	1920	14	0,50		sehr wertvoll	
16-066	Baumhasel	Kalkkreuthweg 22	1987	7	0,50		wertvoll	
<b>Abschnitt 17</b>								
17-001	Spitz-Ahorn	Ebertallee g29	1988	8	0,25		wertvoll	
17-002	Spitz-Ahorn	Ebertallee g33	1936	9	0,45		wertvoll	
17-003	Spitz-Ahorn	Ebertallee g35	1995	7	0,15		weniger wertvoll	
17-004	Spitz-Ahorn	Ebertallee g37	1996	6	0,20		weniger wertvoll	
17-005	Spitz-Ahorn	Ebertallee g37	2013	2	0,10		untergeordnet	
17-006	Spitz-Ahorn	Ebertallee g37	2013	3	0,10		untergeordnet	
17-007	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g37	1980	11	0,35		wertvoll	
17-008	Spitz-Ahorn	Ebertallee g39	2013	3	0,10		untergeordnet	
17-009	Spitz-Ahorn	Ebertallee g39	2000	5	0,15		weniger wertvoll	
17-010	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g41	1960	7	0,25		wertvoll	
17-011	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g41	1960	9	0,45		wertvoll	
17-012	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g41	1993	5	0,20		weniger wertvoll	
17-013	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g45	1970	12	0,35		wertvoll	
17-014	Spitz-Ahorn	Ebertallee g45	1950	8	0,35		wertvoll	
17-015	Spitz-Ahorn	Ebertallee g45	1940	8	0,45		wertvoll	
17-016	Spitz-Ahorn	Ebertallee g45	1994	8	0,20		weniger wertvoll	
17-017	Spitz-Ahorn	Ebertallee g47	1950	7	0,30		wertvoll	
17-018	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g47	1965	12	0,40		wertvoll	
17-019	Spitz-Ahorn	Ebertallee g47	2000	3	0,10		untergeordnet	
17-020	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g47	1960	13	0,40		wertvoll	
17-021	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g47	1975	10	0,40		wertvoll	
17-022	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g49	1970	8	0,35		wertvoll	
17-023	Spitz-Ahorn	Ebertallee g49	2013	2	0,10		untergeordnet	
17-024	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g49	1950	11	0,40		wertvoll	
17-025	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g49	1970	8	0,25		wertvoll	
17-026	Spitz-Ahorn	Ebertallee g49	2013	3	0,10		untergeordnet	
17-027	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g53	1970	12	0,40		wertvoll	
17-028	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g53	1970	8	0,40		wertvoll	
17-029	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g53	1965	11	0,35		wertvoll	

Baum-nummer	Baumart	Standort	Pflanz-jahr	Kronen-durch-messer [m]	Stamm-durch-messer [m]	Bedeutung für den Artenschutz	Bewertung	Verlust
17-030	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g53	1965	13	0,35		wertvoll	
17-031	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g55	1965	10	0,40		wertvoll	
17-032	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g55	1965	10	0,35		wertvoll	
17-033	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g55	1950	14	0,50		sehr wertvoll	
17-034	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g57	1947	9	0,40		wertvoll	
17-035	Kaiser-Linde	Ebertallee g57	2007	6	0,15		weniger wertvoll	
17-036	Spitz-Ahorn	Ebertallee g30	1995	6	0,20		weniger wertvoll	
17-037	Spitz-Ahorn	Ebertallee g30	1936	7	0,40		wertvoll	
17-038	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g30	1950	10	0,55		sehr wertvoll	
17-039	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g30	1975	7	0,35		wertvoll	
17-040	Spitz-Ahorn	Ebertallee g30	1936	8	0,40		wertvoll	
17-041	Spitz-Ahorn	Ebertallee g30	1997	5	0,15		weniger wertvoll	
17-042	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g30	1965	10	0,40		wertvoll	
17-043	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g30	1960	10	0,35		wertvoll	
17-044	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g34	1960	9	0,40		wertvoll	
17-045	Spitz-Ahorn	Ebertallee g45	2000	6	0,20		weniger wertvoll	ja
17-046	Spitz-Ahorn	Ebertallee g36	1950	7	0,30		wertvoll	ja
17-047	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g38	1983	7	0,30		wertvoll	
17-048	Spitz-Ahorn	Ebertallee g38	1984	7	0,25		wertvoll	
17-049	Spitz-Ahorn	Ebertallee g40	1999	5	0,15		weniger wertvoll	
17-050	Berg-Ahorn, Wald-Ahorn	Ebertallee g42	1975	6	0,20		weniger wertvoll	
17-051	Spitz-Ahorn	Ebertallee g42	2000	5	0,15		weniger wertvoll	
17-052	Spitz-Ahorn	Ebertallee g47	2007	4	0,10		untergeordnet	
17-053	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g46	1970	7	0,25		wertvoll	
17-054	Spitz-Ahorn	Ebertallee g46	2007	3	0,10		untergeordnet	
17-055	Stiel-Eiche	Ebertallee g49	1975	9	0,40		wertvoll	
17-056	Stiel-Eiche	Ebertallee g49	1965	10	0,50		sehr wertvoll	
17-057	Spitz-Ahorn	Ebertallee g53	2007	3	0,10		untergeordnet	
17-058	Winter-Linde	Ebertallee g53	1970	7	0,25		wertvoll	
17-059	Holländische-Linde	Ebertallee 30	2013	4	0,10		untergeordnet	
17-060	Holländische-Linde	Ebertallee 30	1920	11	0,60	pot. Tagesversteck	herausragend	
17-061	Holländische-Linde	Ebertallee 30	1920	17	0,60	pot. Tagesversteck	herausragend	
17-062	Holländische-Linde	Ebertallee 30	1920	16	0,70	pot. Tagesversteck	herausragend	
17-063	Holländische-Linde	Ebertallee 30	1920	16	0,60	pot. Tagesversteck	herausragend	
17-064	Holländische-Linde	Ebertallee 34a	1920	17	0,70	pot. Tagesversteck	herausragend	
17-065	Holländische-Linde	Ebertallee 36	1920	15	0,70	pot. Tagesversteck	herausragend	

Baum-nummer	Baumart	Standort	Pflanz-jahr	Kronen-durch-messer [m]	Stamm-durch-messer [m]	Bedeutung für den Artenschutz	Bewertung	Verlust
17-066	Holländische-Linde	Ebertallee 38	1920	16	0,65	pot. Tagesversteck	herausragend	
17-067	Holländische-Linde	Ebertallee 40	1920	16	0,65	pot. Tagesversteck	herausragend	
17-068	Holländische-Linde	Ebertallee 44	1950	14	0,60	pot. Tagesversteck	sehr wertvoll	
17-069	Holländische-Linde	Ebertallee 44	1920	16	0,65	pot. Tagesversteck	herausragend	
17-070	Holländische-Linde	Ebertallee 46	1920	18	0,65	pot. Tagesversteck	herausragend	
17-071	Holländische-Linde	Ebertallee 48	1920	18	0,70	pot. Tagesversteck	herausragend	
17-072	Holländische-Linde	Ebertallee 48	1920	16	0,70	pot. Tagesversteck	herausragend	
17-073	Holländische-Linde	Ebertallee 50	1920	15	0,60	pot. Tagesversteck	herausragend	
17-074	Holländische-Linde	Ebertallee 52	1920	15	0,50	pot. Tagesversteck	herausragend	
17-075	Holländische-Linde	Ebertallee 52	1920	16	0,65	pot. Tagesversteck	herausragend	
17-076	Kirsch-Pflaume	Osdorfer Weg	-	3	0,10	pot. Tagesversteck	untergeordnet	
<b>Abschnitt 18</b>								
18-001	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g65	1960	13	0,50		sehr wertvoll	
18-002	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g67	1960	13	0,45		wertvoll	
18-003	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g69	1960	12	0,40		wertvoll	
18-004	Spitz-Ahorn	Ebertallee g73	2004	5	0,15		weniger wertvoll	
18-005	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g73	1965	10	0,55		sehr wertvoll	
18-006	Spitz-Ahorn	Ebertallee g77	1983	8	0,25		wertvoll	
18-007	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g79	1965	12	0,35		wertvoll	
18-008	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g81	1950	16	0,55		sehr wertvoll	
18-009	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g83	1965	9	0,35		wertvoll	
18-010	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g87	1965	12	0,40		wertvoll	
18-011	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g89	1965	10	0,30		wertvoll	
18-012	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g89	1970	10	0,30		wertvoll	
18-013	Spitz-Ahorn	Ebertallee g104	1993	6	0,15		weniger wertvoll	
18-014	Spitz-Ahorn	Ebertallee g110	1993	3	0,10		untergeordnet	
18-015	Spitz-Ahorn	Ebertallee g91	1940	8	0,55		wertvoll	
18-016	Spitz-Ahorn	Ebertallee g93	1940	10	0,60		sehr wertvoll	
18-017	Spitz-Ahorn	Ebertallee g95	1940	8	0,40		wertvoll	
18-018	Spitz-Ahorn	Ebertallee	2018	2	-		untergeordnet	
18-019	Spitz-Ahorn	Ebertallee g99	1960	8	0,40		wertvoll	
18-020	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g103	1960	12	0,45		wertvoll	
18-021	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g105	1965	8	0,30		wertvoll	
18-022	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g109	1965	15	0,45		sehr wertvoll	
18-023	Spitz-Ahorn	Ebertallee g111	1999	6	0,25		wertvoll	

Baum-nummer	Baumart	Standort	Pflanz-jahr	Kronen-durch-messer [m]	Stamm-durch-messer [m]	Bedeutung für den Artenschutz	Bewertung	Verlust
18-024	Spitz-Ahorn	Ebertallee g113	1947	10	0,50		sehr wertvoll	
18-025	Spitz-Ahorn	Ebertallee g115	1947	5	0,40		wertvoll	
18-026	Spitz-Ahorn	Ebertallee g117	1947	5	0,45	pot. Sommerquartiere	wertvoll	
18-027	Spitz-Ahorn	Ebertallee g117	1993	7	0,20		weniger wertvoll	
18-028	Spitz-Ahorn	Ebertallee g119	1947	7	0,45		wertvoll	
18-029	Spitz-Ahorn	Ebertallee g119	1947	9	0,50		wertvoll	
18-030	Spitz-Ahorn	Ebertallee g121	1947	10	0,50		sehr wertvoll	
18-031	Spitz-Ahorn	Ebertallee g123	2010	3	0,10		untergeordnet	
18-032	Spitz-Ahorn	Ebertallee g125	1992	3	0,15		untergeordnet	
18-033	Spitz-Ahorn	Ebertallee g131	1947	9	0,45		wertvoll	
18-034	Spitz-Ahorn	Ebertallee g133	2011	3	0,10		untergeordnet	
18-035	Spitz-Ahorn	Ebertallee g137	1947	9	0,35		wertvoll	
18-036	Spitz-Ahorn	Ebertallee g139	1947	6	0,30		wertvoll	
18-037	Spitz-Ahorn	Ebertallee g141	-	3	0,10		untergeordnet	
18-038	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee 143	1975	10	0,40		wertvoll	
18-039	Spitz-Ahorn	Ebertallee g143	1947	7	0,30		wertvoll	
18-040	Spitz-Ahorn	Ebertallee g145	1947	7	0,35		wertvoll	
18-041	Spitz-Ahorn	Ebertallee g147	2011	3	0,10		untergeordnet	
18-042	Spitz-Ahorn	Ebertallee g149	1947	9	0,35		wertvoll	
18-043	Spitz-Ahorn	Ebertallee g153	1947	10	0,40		wertvoll	
18-044	Spitz-Ahorn	Ebertallee g153	1947	8	0,40		wertvoll	
18-045	Spitz-Ahorn	Ebertallee g155	2010	3	0,10		untergeordnet	
18-046	Spitz-Ahorn	Ebertallee g157	2011	3	0,10		untergeordnet	
18-047	Spitz-Ahorn	Ebertallee g159	1947	8	0,35		wertvoll	
18-048	Spitz-Ahorn	Ebertallee g163	-	3	0,10		untergeordnet	
18-049	Spitz-Ahorn	Ebertallee g165	1947	11	0,40		wertvoll	
18-050	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g171	1975	10	0,30		wertvoll	
18-051	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g173	1975	12	0,40		wertvoll	
18-052	Spitz-Ahorn	Ebertallee g175	1947	8	0,60		wertvoll	
18-053	Spitz-Ahorn	Ebertallee g179	1947	10	0,45		wertvoll	
18-054	Spitz-Ahorn	Ebertallee g181	1947	8	0,40		wertvoll	
18-055	Spitz-Ahorn	Ebertallee g181	1947	8	0,40		wertvoll	
18-056	Spitz-Ahorn	Ebertallee g183	1947	8	0,45		wertvoll	
18-057	Spitz-Ahorn	Ebertallee g183	1947	8	0,40		wertvoll	
18-058	Spitz-Ahorn	Ebertallee g185	-	3	0,10		untergeordnet	
18-059	Spitz-Ahorn	Ebertallee g187	2011	4	0,10		untergeordnet	



Baum-nummer	Baumart	Standort	Pflanz-jahr	Kronen-durch-messer [m]	Stamm-durch-messer [m]	Bedeutung für den Artenschutz	Bewertung	Verlust
18-060	Spitz-Ahorn	Ebertallee g189	-	3	0,10		untergeordnet	
18-061	Spitz-Ahorn	Ebertallee g191	1947	8	0,55		wertvoll	
18-062	Spitz-Ahorn	Ebertallee g191	1947	10	0,45		wertvoll	
18-063	Spitz-Ahorn	Ebertallee g193	1947	5	0,40		wertvoll	
18-064	Spitz-Ahorn	Ebertallee g197	2001	5	0,15		weniger wertvoll	
18-065	Spitz-Ahorn	Ebertallee g197	1947	8	0,50		wertvoll	
18-066	Spitz-Ahorn 'Emerald Queen'	Luruper Chaussee	1983	4	0,15		untergeordnet	
18-067	Spitz-Ahorn 'Emerald Queen'	Luruper Chaussee	1983	10	0,40		wertvoll	
18-068	Spitz-Ahorn	Ebertallee g202	-	4	0,18		untergeordnet	
18-069	Spitz-Ahorn	Ebertallee g205	1947	10	0,40		wertvoll	
18-070	Spitz-Ahorn	Ebertallee g207	2007	4	0,10		untergeordnet	
18-071	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g207	1962	11	0,20		wertvoll	
18-072	Laubbaum	Ebertallee	2018	2	-		untergeordnet	
18-073	Laubbaum	Notkestraße	2018	2	-		untergeordnet	
18-074	Ahorn	Ebertallee	2018	2	-		untergeordnet	
18-075	Ahorn	Ebertallee	2018	2	-		untergeordnet	
18-076	Ahorn	Ebertallee	2018	2	-		untergeordnet	
18-077	Rotblühende Rosskastanie	Ebertallee g236	2003	8	0,15		weniger wertvoll	
18-078	Laubbaum	Notkestraße	2018	2	-		untergeordnet	
18-079	Laubbaum	Ebertplatz	2018	2	-		untergeordnet	
18-080	Spitz-Ahorn	Ebertallee g58	2007	3	0,10		untergeordnet	
18-081	Spitz-Ahorn	Ebertallee g58	1989	9	0,30		wertvoll	
18-082	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g62	1970	10	0,40		wertvoll	
18-083	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g66	1970	9	0,25		wertvoll	
18-084	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g67	1960	13	0,45		wertvoll	
18-085	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g69	1960	11	0,50		sehr wertvoll	
18-086	Spitz-Ahorn	Ebertallee g76	2004	4	0,15		untergeordnet	
18-087	Spitz-Ahorn	Ebertallee g80	1940	11	0,55		sehr wertvoll	
18-088	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g84	1975	11	0,30		wertvoll	
18-089	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g88	1965	11	0,40		wertvoll	
18-090	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g94	1965	10	0,35		wertvoll	
18-091	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g96	1965	14	0,50		sehr wertvoll	
18-092	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g89	1940	13	0,70		sehr wertvoll	
18-093	Spitz-Ahorn	Ebertallee g104	1994	9	0,15		weniger wertvoll	
18-094	Spitz-Ahorn	Ebertallee g108	1920	16	0,65		herausragend	
18-095	Spitz-Ahorn	Ebertallee g112	1940	8	0,50		wertvoll	

Baum-nummer	Baumart	Standort	Pflanz-jahr	Kronen-durch-messer [m]	Stamm-durch-messer [m]	Bedeutung für den Artenschutz	Bewertung	Verlust
18-096	Spitz-Ahorn	Ebertallee g116	2004	6	0,15		weniger wertvoll	
18-097	Spitz-Ahorn	Ebertallee g124	1940	9	0,45		wertvoll	
18-098	Spitz-Ahorn	Ebertallee g128	1940	8	0,40		wertvoll	
18-099	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g132	1982	11	0,35		wertvoll	
18-100	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g134	1965	10	0,35		wertvoll	
18-101	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g138	1965	10	0,35		wertvoll	
18-102	Spitz-Ahorn	Ebertallee g142	1947	9	0,50		wertvoll	
18-103	Spitz-Ahorn	Ebertallee g146	2007	3	0,10		untergeordnet	
18-104	Spitz-Ahorn	Ebertallee g150	1947	10	0,40		wertvoll	
18-105	Spitz-Ahorn	Ebertallee g152	1947	11	0,55		sehr wertvoll	
18-106	Spitz-Ahorn	Ebertallee g117	1947	10	0,50		sehr wertvoll	
18-107	Spitz-Ahorn	Ebertallee g156	1947	9	0,35		wertvoll	
18-108	Spitz-Ahorn	Ebertallee g158	1947	13	0,55		sehr wertvoll	
18-109	Spitz-Ahorn	Ebertallee g160	1947	9	0,40		wertvoll	
18-110	Spitz-Ahorn	Ebertallee g162	1947	10	0,45		wertvoll	
18-111	Spitz-Ahorn	Ebertallee g164	1947	10	0,40		wertvoll	
18-112	Spitz-Ahorn	Ebertallee g166	1947	9	0,40		wertvoll	
18-113	Spitz-Ahorn	Ebertallee g168	1947	8	0,35		wertvoll	
18-114	Spitz-Ahorn	Ebertallee g170	1947	10	0,40		wertvoll	
18-115	Spitz-Ahorn	Ebertallee g170	1949	10	0,45		wertvoll	
18-116	Spitz-Ahorn	Ebertallee g172	1947	6	0,30		wertvoll	
18-117	Spitz-Ahorn	Ebertallee g143	1947	9	0,35		wertvoll	
18-118	Spitz-Ahorn	Ebertallee g172	-	3	0,10		untergeordnet	
18-119	Spitz-Ahorn	Ebertallee g172	1947	8	0,35		wertvoll	
18-120	Spitz-Ahorn	Ebertallee g172	1947	9	0,40		wertvoll	
18-121	Spitz-Ahorn	Ebertallee g172	1947	8	0,40		wertvoll	
18-122	Spitz-Ahorn	Ebertallee g172	1947	9	0,40		wertvoll	
18-123	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee g172	1980	10	0,35		wertvoll	
18-124	Spitz-Ahorn	Ebertallee g172	2011	3	0,10		untergeordnet	
18-125	Spitz-Ahorn	Ebertallee g172a	1947	8	0,45		wertvoll	
18-126	Spitz-Ahorn	Ebertallee g174	-	3	0,10		untergeordnet	
18-127	Spitz-Ahorn	Ebertallee g176	1947	9	0,50		wertvoll	
18-128	Stiel-Eiche, Sommer-Eiche	Ebertallee 178	1965	12	0,45		wertvoll	ja
18-129	Spitz-Ahorn	Ebertallee g180	-	2	0,10		untergeordnet	
18-130	Spitz-Ahorn	Ebertallee g180	2011	2	0,10		untergeordnet	
18-131	Spitz-Ahorn	Ebertallee g182	2011	3	0,10		untergeordnet	

Baum-nummer	Baumart	Standort	Pflanz-jahr	Kronen-durch-messer [m]	Stamm-durch-messer [m]	Bedeutung für den Artenschutz	Bewertung	Verlust
18-132	Spitz-Ahorn	Ebertallee	2018	2	-		untergeordnet	
18-133	Spitz-Ahorn	Ebertallee g186	1947	12	0,55		sehr wertvoll	
18-134	Spitz-Ahorn	Ebertallee g188	1947	10	0,45		wertvoll	
18-135	Spitz-Ahorn	Ebertallee g192	2011	3	0,10		untergeordnet	
18-136	Spitz-Ahorn	Ebertallee g194	1947	10	0,50		sehr wertvoll	
18-137	Spitz-Ahorn	Ebertallee g196	-	3	0,11		untergeordnet	
18-138	Spitz-Ahorn	Ebertallee g198	1947	9	0,40		wertvoll	
18-139	Spitz-Ahorn	Ebertallee g202	-	3	0,10		untergeordnet	
18-140	Spitz-Ahorn	Ebertallee g204	1947	10	0,55		sehr wertvoll	
18-141	Spitz-Ahorn	Ebertallee g206	1947	9	0,55		wertvoll	
18-142	Spitz-Ahorn	Ebertallee g208	1947	10	0,55		sehr wertvoll	
18-143	Spitz-Ahorn	Ebertallee g214	1947	9	0,40		wertvoll	
18-144	Spitz-Ahorn	Ebertallee g216	2011	3	0,10		untergeordnet	
18-145	Spitz-Ahorn	Ebertallee g220	1975	9	0,30		wertvoll	
18-146	Spitz-Ahorn	Ebertallee g222	1947	8	0,40		wertvoll	
18-147	Spitz-Ahorn	Ebertallee g224	-	3	0,10		untergeordnet	
18-148	Spitz-Ahorn	Ebertallee g226	2010	2	0,10		untergeordnet	
18-149	Spitz-Ahorn	Ebertallee g226	-	3	0,15		untergeordnet	
18-150	Spitz-Ahorn 'Emerald Queen'	Ebertallee 226	1983	10	0,40		wertvoll	
18-151	Spitz-Ahorn 'Emerald Queen'	Ebertallee 226	1983	9	0,35		wertvoll	
18-152	Spitz-Ahorn 'Emerald Queen'	Ebertallee 230	1983	8	0,30		wertvoll	
18-153	Spitz-Ahorn 'Emerald Queen'	Ebertallee 234	1983	10	0,40		wertvoll	
18-154	Stiel-Eiche	Ebertplatz	2018	2	-		untergeordnet	ja
18-155	Stiel-Eiche	Ebertplatz	2018	2	-		untergeordnet	ja
18-156	Stiel-Eiche	Ebertplatz	2018	2	-		untergeordnet	ja
18-157	Stiel-Eiche	Ebertplatz	2018	2	-		untergeordnet	
18-158	Stiel-Eiche	Ebertplatz	2018	2	-		untergeordnet	
18-159	Stiel-Eiche	Ebertplatz	2018	2	-		untergeordnet	
18-160	Stiel-Eiche	Ebertplatz	2018	2	-		untergeordnet	
18-161	Stiel-Eiche	Ebertplatz	2018	2	-		untergeordnet	
18-162	Laubbaum	Ebertplatz	2018	2	-		untergeordnet	
18-163	Laubbaum	Ebertplatz	2018	2	-		untergeordnet	