

Detailkartierung WK mo_01 ausgewählte Abschnitte			Kartierabschnitt mobu17	Juni 2020	
			Ausprägung	Indexwert	Masterentscheid
1 Laufentwicklung					6
	1.1	Laufkrümmung	geradlinig		7
	1.2	Krümmungserosion	keine	x	
	1.3	Längsbänke	keine		7
	1.4	Besondere Laufstrukturen	Ansätze		4
2 Längsprofil					5,3
	2.1	Querbauwerke	Wehr, verschlossen hoher Absturz		6
	2.2	Rückstau	starker Rückstau	x	
	2.3	Verrohrung	keine	x	
	2.4	Querbänke	keine	x	
	2.5	Strömungsdiversität	keine		5
	2.6	Tiefenvarianz	keine		5
3 Sohlstruktur					2
	3.1	Sohlsubstrat	natürlich	x	
	3.2	Sohlenverbau	kein Sohlverbau	x	
	3.3	Substratdiversität	keine	x	
	3.4	Besondere Sohlstrukturen	mehrere (nur Wasserpflanzen)		2 1, M.-ent. 2
4 Querprofil					4
	4.1	Profiltyp	verfallendes Regelprofil		4
	4.2	Profiltiefe	mäßig tief/ gering (1-2m)		4
	4.3	Breitenerosion	keine		1
	4.4	Breitenvarianz	keine		5
	4.5	Durchlässe	Ufer unterbrochen		6
5 Uferstruktur					5,8
	5.1	Uferbewuchs, links	teilweise Wald/ Galerie, bodenständig		3
	5.1	Uferbewuchs, rechts	Krautflur/ Hochstauden		4
	5.1	Uferbewuchs, gesamt	Mittelwert L/ R		3,5
	5.2	Uferverbau, links	Spundwand		7
	5.2	Uferverbau, rechts	Spundwand		7
	5.2	Uferverbau, gesamt	schlechtester Wert L/ R		7
	5.3	Besondere Uferstrukturen	keine		7
6 Gewässerumfeld					4,5
	6.1	Flächennutzung, links	Bebauung ohne Freiflächen >50%		7
	6.1	Flächennutzung, rechts	Grünland		3
	6.1	Flächennutzung, gesamt	Mittelwert schlechtester Wert L/ R		5
	6.2	Gewässerrandstreifen, links	Gewässerrandstreifen >50%		1
	6.2	Gewässerrandstreifen, rechts	Nutzung >50%		7
	6.2	Gewässerrandstreifen, gesamt	Mittelwert schlechtester Wert L/ R		4
	6.3	Sonstige Umfeldstrukturen	keine	x	
Hinweise: grau+x--> Parameter wird unabhängig von der Ausprägung nicht für die Bewertung berücksichtigt; x--> Schadparameter wird für die Bewertung nicht berücksichtigt, wenn er zu einer Aufwertung des Hauptparameters führen würde					
Zusammenfassung				Indexwert	Güteklasse
1 Laufentwicklung				6	6
2 Längsprofil				5,3	5
3 Sohlstruktur				2	2
4 Querprofil				4	4
5 Uferstruktur				5,8	6
6 Gewässerumfeld				4,5	5
Gesamtbewertung				4,7	5

Güteklasse	Klassengrenzen	
1	1,0	1,7
2	1,8	2,6
3	2,7	3,5
4	3,6	4,4
5	4,5	5,3
6	5,4	6,2
7	6,3	7,0

Detailkartierung WK mo_01 ausgewählte Abschnitte			Kartierabschnitt mobu18	Juni 2020	
			Ausprägung	Indexwert	Master- entscheid
1 Laufentwicklung					6,7
	1.1	Laufkrümmung	gestreckt		6
	1.2	Krümmungserosion	keine	x	
	1.3	Längsbänke	keine		7
	1.4	Besondere Laufstrukturen	keine		7
2 Längsprofil					5
	2.1	Querbauwerke	kein Querbauwerk	x	
	2.2	Rückstau	starker Rückstau	x	
	2.3	Verrohrung	keine	x	
	2.4	Querbänke	keine	x	
	2.5	Strömungsdiversität	keine		5
	2.6	Tiefenvarianz	keine		5
3 Sohlstruktur					2
	3.1	Sohlsubstrat	natürlich	x	
	3.2	Sohlenverbau	kein Sohlverbau	x	
	3.3	Substratdiversität	gering	x	
	3.4	Besondere Sohlstrukturen	mehrere (nur Wasserpflanzen)		2 1, M.-ent. 2
4 Querprofil					3,6
	4.1	Profiltyp	verfallendes Regelprofil		4
	4.2	Profiltiefe	flach		2
	4.3	Breitenerosion	schwach		1
	4.4	Breitenvarianz	keine		5
	4.5	Durchlässe	Ufer unterbrochen		6
5 Uferstruktur					5,5
	5.1	Uferbewuchs, links	Krautflur/ Hochstauden		4
	5.1	Uferbewuchs, rechts	Krautflur/ Hochstauden		4
	5.1	Uferbewuchs, gesamt	Mittelwert L/ R		4
	5.2	Uferverbau, links	kein Uferverbau	x	
	5.2	Uferverbau, rechts	kein Uferverbau	x	
	5.2	Uferverbau, gesamt	schlechtester Wert L/ R	x	
	5.3	Besondere Uferstrukturen	keine		7
6 Gewässerumfeld					3,8
	6.1	Flächennutzung, links	Brache/ Sukzession >50%		2
	6.1	Flächennutzung, rechts	Wald nicht bodenständig >50%		5
	6.1	Flächennutzung, gesamt	Mittelwert schlechtester Wert L/ R		3,5
	6.2	Gewässerrandstreifen, links	flächig Wald/ Sukzession >50%		1
	6.2	Gewässerrandstreifen, rechts	Nutzung >50%		7
	6.2	Gewässerrandstreifen, gesamt	Mittelwert schlechtester Wert L/ R		4
	6.3	Sonstige Umfeldstrukturen	keine	x	
Hinweise: grau+x--> Parameter wird unabhängig von der Ausprägung nicht für die Bewertung berücksichtigt; x:--> Schadparameter wird für die Bewertung nicht berücksichtigt, wenn er zu einer Aufwertung des Hauptparameters führen würde					
Zusammenfassung			Güteklasse		
1 Laufentwicklung				6,8	7
2 Längsprofil				5	5
3 Sohlstruktur				2	2
4 Querprofil				3,6	4
5 Uferstruktur				5,5	6
6 Gewässerumfeld				3,8	4
Gesamtbewertung				4,7	5

Güteklasse	Klassengrenzen	
1	1,0	1,7
2	1,8	2,6
3	2,7	3,5
4	3,6	4,4
5	4,5	5,3
6	5,4	6,2
7	6,3	7,0

Detailkartierung WK mo_01 ausgewählte Abschnitte			Kartierabschnitt mobu19	Juni 2020	
			Ausprägung	Indexwert	Master- entscheid
1 Laufentwicklung					6
	1.1	Laufkrümmung	geradlinig		7
	1.2	Krümmungserosion	keine	x	
	1.3	Längsbänke	Ansätze		4
	1.4	Besondere Laufstrukturen	keine		7
2 Längsprofil					5
	2.1	Querbauwerke	kein Querbauwerk	x	
	2.2	Rückstau	mäßiger Rückstau	x	
	2.3	Verrohrung	keine	x	
	2.4	Querbänke	keine	x	
	2.5	Strömungsdiversität	keine		5
	2.6	Tiefenvarianz	keine		5
3 Sohlstruktur					2
	3.1	Sohlsubstrat	natürlich	x	
	3.2	Sohlenverbau	kein Sohlverbau	x	
	3.3	Substratdiversität	keine	x	
	3.4	Besondere Sohlstrukturen	viele (überwiegend Wasserpflanzen)		2 1, M.-ent. 2
4 Querprofil					3,6
	4.1	Profiltyp	verfallendes Regelprofil		4
	4.2	Profiltiefe	flach		2
	4.3	Breitenerosion	schwach		1
	4.4	Breitenvarianz	keine		5
	4.5	Durchlässe	Ufer unterbrochen		6
5 Uferstruktur					4,5
	5.1	Uferbewuchs, links	Krautflur/ Hochstauden		4
	5.1	Uferbewuchs, rechts	Krautflur/ Hochstauden		4
	5.1	Uferbewuchs, gesamt	Mittelwert L/ R		4
	5.2	Uferverbau, links	kein Uferverbau	x	
	5.2	Uferverbau, rechts	kein Uferverbau	x	
	5.2	Uferverbau, gesamt	schlechtester Wert L/ R	x	
	5.3	Besondere Uferstrukturen	Ansätze		5
6 Gewässerumfeld					3,8
	6.1	Flächennutzung, links	Brache/ Sukzession >50%		2
	6.1	Flächennutzung, rechts	Wald nicht bodenständig >50%		5
	6.1	Flächennutzung, gesamt	Mittelwert schlechtester Wert L/ R		3,5
	6.2	Gewässerrandstreifen, links	Gewässerrandstreifen >50%		1
	6.2	Gewässerrandstreifen, rechts	Nutzung >50%		7
	6.2	Gewässerrandstreifen, gesamt	Mittelwert schlechtester Wert L/ R		4
	6.3	Sonstige Umfeldstrukturen	keine	x	
Hinweise: grau+x--> Parameter wird unabhängig von der Ausprägung nicht für die Bewertung berücksichtigt; x:--> Schadparameter wird für die Bewertung nicht berücksichtigt, wenn er zu einer Aufwertung des Hauptparameters führen würde					
Zusammenfassung			Güteklasse		
1 Laufentwicklung				6	6
2 Längsprofil				5	5
3 Sohlstruktur				2	2
4 Querprofil				3,6	4
5 Uferstruktur				4,5	5
6 Gewässerumfeld				3,8	4
Gesamtbewertung				4,3	4

Güteklasse	Klassengrenzen	
1	1,0	1,7
2	1,8	2,6
3	2,7	3,5
4	3,6	4,4
5	4,5	5,3
6	5,4	6,2
7	6,3	7,0

Detailkartierung WK mo_01 ausgewählte Abschnitte			Kartierabschnitt mobu20	Juni 2020	
			Ausprägung	Indexwert	Master-entscheid
1 Laufentwicklung					5,7
	1.1	Laufkrümmung	gestreckt		6
	1.2	Krümmungserosion	keine	x	
	1.3	Längsbänke	Ansätze		4
	1.4	Besondere Laufstrukturen	keine		7
2 Längsprofil					5
	2.1	Querbauwerke	kein Querbauwerk	x	
	2.2	Rückstau	mäßiger Rückstau	x	
	2.3	Verrohrung	keine	x	
	2.4	Querbänke	keine	x	
	2.5	Strömungsdiversität	keine		5
	2.6	Tiefenvarianz	keine		5
3 Sohlstruktur					2
	3.1	Sohlsubstrat	natürlich	x	
	3.2	Sohlenverbau	kein Sohlverbau	x	
	3.3	Substratdiversität	keine	x	
	3.4	Besondere Sohlstrukturen	viele (überwiegend Wasserpflanzen)		2 1, M.-ent. 2
4 Querprofil					4
	4.1	Profiltyp	verfallendes Regelprofil		4
	4.2	Profiltiefe	mäßig tief / gering (1-2m)		4
	4.3	Breitenerosion	keine		1
	4.4	Breitenvarianz	keine		5
	4.5	Durchlässe	Ufer unterbrochen		6
5 Uferstruktur					5
	5.1	Uferbewuchs, links	Krautflur/ Hochstauden		4
	5.1	Uferbewuchs, rechts	Wiese/ Rasen		6
	5.1	Uferbewuchs, gesamt	Mittelwert L/ R		5
	5.2	Uferverbau, links	kein Uferverbau	x	
	5.2	Uferverbau, rechts	kein Uferverbau	x	
	5.2	Uferverbau, gesamt	schlechtester Wert L/ R	x	
	5.3	Besondere Uferstrukturen	Ansätze		5
6 Gewässerumfeld					4,3
	6.1	Flächennutzung, links	Brache/ Sukzession >50%		3
	6.1	Flächennutzung, rechts	Bebauung mit Freiflächen >50%		6
	6.1	Flächennutzung, gesamt	Mittelwert schlechtester Wert L/ R		4,5
	6.2	Gewässerrandstreifen, links	flächig Wald/ Sukzession >50%		1
	6.2	Gewässerrandstreifen, rechts	Nutzung >50%		7
	6.2	Gewässerrandstreifen, gesamt	Mittelwert schlechtester Wert L/ R		4
	6.3	Sonstige Umfeldstrukturen	keine	x	
Hinweise: grau+x--> Parameter wird unabhängig von der Ausprägung nicht für die Bewertung berücksichtigt; x:--> Schadparameter wird für die Bewertung nicht berücksichtigt, wenn er zu einer Aufwertung des Hauptparameters führen würde					
Zusammenfassung			Güteklasse		
1 Laufentwicklung				5,7	6
2 Längsprofil				5	5
3 Sohlstruktur				2	2
4 Querprofil				4	4
5 Uferstruktur				5	5
6 Gewässerumfeld				4,3	4
Gesamtbewertung				4,3	4

Güteklasse	Klassengrenzen	
1	1,0	1,7
2	1,8	2,6
3	2,7	3,5
4	3,6	4,4
5	4,5	5,3
6	5,4	6,2
7	6,3	7,0

Detailkartierung WK mo_01 ausgewählte Abschnitte			Kartierabschnitt mobu21	Juni 2020	
			Ausprägung	Indexwert	Master-entscheid
1 Laufentwicklung					7
	1.1	Laufkrümmung	geradlinig		7
	1.2	Krümmungserosion	keine	x	
	1.3	Längsbänke	keine		7
	1.4	Besondere Laufstrukturen	keine		7
2 Längsprofil					5
	2.1	Querbauwerke	kein Querbauwerk	x	
	2.2	Rückstau	kein Rückstau	x	
	2.3	Verrohrung	keine	x	
	2.4	Querbänke	keine	x	
	2.5	Strömungsdiversität	keine		5
	2.6	Tiefenvarianz	keine		5
3 Sohlstruktur					2
	3.1	Sohlsubstrat	natürlich	x	
	3.2	Sohlenverbau	kein Sohlverbau	x	
	3.3	Substratdiversität	keine	x	
	3.4	Besondere Sohlstrukturen	viele (Wasserpflanzen)		2 1, M.-ent. 2
4 Querprofil					3,6
	4.1	Profiltyp	verfallendes Regelprofil		4
	4.2	Profiltiefe	flach		2
	4.3	Breitenerosion	keine		1
	4.4	Breitenvarianz	keine		5
	4.5	Durchlässe	Ufer unterbrochen		6
5 Uferstruktur					4,3
	5.1	Uferbewuchs, links	teilweise wald, Galerie bodenständig		3
	5.1	Uferbewuchs, rechts	Krautflur/ Hochstauden		4
	5.1	Uferbewuchs, gesamt	Mittelwert L/ R		3,5
	5.2	Uferverbau, links	kein Uferverbau	x	
	5.2	Uferverbau, rechts	kein Uferverbau	x	
	5.2	Uferverbau, gesamt	schlechtester Wert L/ R	x	
	5.3	Besondere Uferstrukturen	Ansätze		5
6 Gewässerumfeld					4,7
	6.1	Flächennutzung, links	Park, Grünanlage >50%		3
	6.1	Flächennutzung, rechts	Bebauung mit Freiflächen >50%		6
	6.1	Flächennutzung, gesamt	Mittelwert schlechtester Wert L/ R		4,5
	6.2	Gewässerrandstreifen, links	Gewässerrandstreifen >50%		2
	6.2	Gewässerrandstreifen, rechts	Nutzung >50%		7
	6.2	Gewässerrandstreifen, gesamt	Mittelwert schlechtester Wert L/ R		4,5
	6.3	Sonstige Umfeldstrukturen	befestigte Verkehrsanlage (groß)		5
Hinweise: grau+x--> Parameter wird unabhängig von der Ausprägung nicht für die Bewertung berücksichtigt; x:--> Schadparameter wird für die Bewertung nicht berücksichtigt, wenn er zu einer Aufwertung des Hauptparameters führen würde					
Zusammenfassung			Güteklasse		
1 Laufentwicklung				7	7
2 Längsprofil				5	5
3 Sohlstruktur				2	2
4 Querprofil				3,6	4
5 Uferstruktur				4,3	4
6 Gewässerumfeld				4,7	5
Gesamtbewertung				4,5	5

Güteklasse	Klassengrenzen	
1	1,0	1,7
2	1,8	2,6
3	2,7	3,5
4	3,6	4,4
5	4,5	5,3
6	5,4	6,2
7	6,3	7,0

Detailkartierung WK mo_01 ausgewählte Abschnitte			Kartierabschnitt mobu22	Juni 2020	
			Ausprägung	Indexwert	Master- entscheid
1 Laufentwicklung					7
	1.1	Laufkrümmung	geradlinig		7
	1.2	Krümmungserosion	keine	x	
	1.3	Längsbänke	keine		7
	1.4	Besondere Laufstrukturen	keine		7
2 Längsprofil					5
	2.1	Querbauwerke	kein Querbauwerk	x	
	2.2	Rückstau	mäßiger Rückstau	x	
	2.3	Verrohrung	keine	x	
	2.4	Querbänke	keine	x	
	2.5	Strömungsdiversität	keine		5
	2.6	Tiefenvarianz	keine		5
3 Sohlstruktur					2
	3.1	Sohlsubstrat	natürlich	x	
	3.2	Sohlenverbau	kein Sohlverbau	x	
	3.3	Substratdiversität	keine	x	
	3.4	Besondere Sohlstrukturen	vielen (Wasserpflanzen)		2 1, M.-ent. 2
4 Querprofil					3,6
	4.1	Profiltyp	verfallendes Regelprofil		4
	4.2	Profiltiefe	flach		2
	4.3	Breitenerosion	keine		1
	4.4	Breitenvarianz	keine		5
	4.5	Durchlässe	Ufer unterbrochen		6
5 Uferstruktur					6,5
	5.1	Uferbewuchs, links	Gebüsch, Einzelgehölz, bodenständig		4
	5.1	Uferbewuchs, rechts	Verbau, kein Bewuchs		7
	5.1	Uferbewuchs, gesamt	Mittelwert L/ R		5,5
	5.2	Uferverbau, links	Holzverbau		6
	5.2	Uferverbau, rechts	Spundwand		7
	5.2	Uferverbau, gesamt	schlechtester Wert L/ R		7
	5.3	Besondere Uferstrukturen	keine		7
6 Gewässerumfeld					4
	6.1	Flächennutzung, links	Wald, bodenständig >50%		1
	6.1	Flächennutzung, rechts	Bebauung mit Freiflächen >50%		6
	6.1	Flächennutzung, gesamt	Mittelwert schlechtester Wert L/ R		3,5
	6.2	Gewässerrandstreifen, links	Gewässerrandstreifen >50%		2
	6.2	Gewässerrandstreifen, rechts	Nutzung >50%		7
	6.2	Gewässerrandstreifen, gesamt	Mittelwert schlechtester Wert L/ R		4,5
	6.3	Sonstige Umfeldstrukturen	keine	x	
Hinweise: grau+x--> Parameter wird unabhängig von der Ausprägung nicht für die Bewertung berücksichtigt; x:--> Schadparameter wird für die Bewertung nicht berücksichtigt, wenn er zu einer Aufwertung des Hauptparameters führen würde					
Zusammenfassung					Güteklasse
1 Laufentwicklung				7	7
2 Längsprofil				5	5
3 Sohlstruktur				2	2
4 Querprofil				3,6	4
5 Uferstruktur				6,5	7
6 Gewässerumfeld				4	4
Gesamtbewertung				4,8	5

Güteklasse	Klassengrenzen	
1	1,0	1,7
2	1,8	2,6
3	2,7	3,5
4	3,6	4,4
5	4,5	5,3
6	5,4	6,2
7	6,3	7,0

Detailkartierung WK mo_01 ausgewählte Abschnitte			Kartierabschnitt mobu23	Juni 2020	
			Ausprägung	Indexwert	Master-entscheid
1 Laufentwicklung					7
	1.1	Laufkrümmung	geradlinig		7
	1.2	Krümmungserosion	keine	x	
	1.3	Längsbänke	keine		7
	1.4	Besondere Laufstrukturen	keine		7
2 Längsprofil					5
	2.1	Querbauwerke	kein Querbauwerk	x	
	2.2	Rückstau	mäßiger Rückstau	x	
	2.3	Verrohrung	keine	x	
	2.4	Querbänke	keine	x	
	2.5	Strömungsdiversität	keine		5
	2.6	Tiefenvarianz	keine		5
3 Sohlstruktur					2
	3.1	Sohlsubstrat	natürlich	x	
	3.2	Sohlenverbau	kein Sohlverbau	x	
	3.3	Substratdiversität	keine	x	
	3.4	Besondere Sohlstrukturen	viele (Wasserpflanzen)		2 1, M.-ent. 2
4 Querprofil					3,6
	4.1	Profiltyp	verfallendes Regelprofil		4
	4.2	Profiltiefe	flach		2
	4.3	Breitenerosion	keine		1
	4.4	Breitenvarianz	keine		5
	4.5	Durchlässe	Ufer unterbrochen		6
5 Uferstruktur					6,5
	5.1	Uferbewuchs, links	Gebüsch, Einzelgehölz, bodenständig		4
	5.1	Uferbewuchs, rechts	Verbau, kein Bewuchs		7
	5.1	Uferbewuchs, gesamt	Mittelwert L/ R		5,5
	5.2	Uferverbau, links	Wilder Verbau		7
	5.2	Uferverbau, rechts	Spundwand		7
	5.2	Uferverbau, gesamt	schlechtester Wert L/ R		7
	5.3	Besondere Uferstrukturen	keine		7
6 Gewässerumfeld					6,5
	6.1	Flächennutzung, links	Gärten >50%		6
	6.1	Flächennutzung, rechts	Bebauung mit Freiflächen >50%		6
	6.1	Flächennutzung, gesamt	Mittelwert schlechtester Wert L/ R		6
	6.2	Gewässerrandstreifen, links	Nutzung >50%		7
	6.2	Gewässerrandstreifen, rechts	Nutzung >50%		7
	6.2	Gewässerrandstreifen, gesamt	Mittelwert schlechtester Wert L/ R		7
	6.3	Sonstige Umfeldstrukturen	keine	x	
Hinweise: grau+x--> Parameter wird unabhängig von der Ausprägung nicht für die Bewertung berücksichtigt; x:--> Schadparameter wird für die Bewertung nicht berücksichtigt, wenn er zu einer Aufwertung des Hauptparameters führen würde					
Zusammenfassung					Güteklasse
	1 Laufentwicklung				7
	2 Längsprofil				5
	3 Sohlstruktur				2
	4 Querprofil				3,6
	5 Uferstruktur				6,5
	6 Gewässerumfeld				6,5
Gesamtbewertung					5,3

Güteklasse	Klassengrenzen	
1	1,0	1,7
2	1,8	2,6
3	2,7	3,5
4	3,6	4,4
5	4,5	5,3
6	5,4	6,2
7	6,3	7,0

Detailkartierung WK mo_01 ausgewählte Abschnitte			Kartierabschnitt mobu13	Juni 2020	
			Ausprägung	Indexwert	Master-entscheid
1 Laufentwicklung					6
	1.1	Laufkrümmung	geradlinig		7
	1.2	Krümmungserosion	keine	x	
	1.3	Längsbänke	keine		7
	1.4	Besondere Laufstrukturen	Ansätze		4
2 Längsprofil					5
	2.1	Querbauwerke	kein Querbauwerk	x	
	2.2	Rückstau	mäßiger Rückstau	x	
	2.3	Verrohrung	keine	x	
	2.4	Querbänke	keine	x	
	2.5	Strömungsdiversität	keine		5
	2.6	Tiefenvarianz	keine		5
3 Sohlstruktur					2
	3.1	Sohlsubstrat	natürlich	x	
	3.2	Sohlenverbau	kein Sohlverbau	x	
	3.3	Substratdiversität	keine	x	
	3.4	Besondere Sohlstrukturen	2 (vorwiegend Wasserpflanzen)		2
4 Querprofil					3
	4.1	Profiltyp	verfallendes Regelprofil		4
	4.2	Profiltiefe	flach		2
	4.3	Breitenerosion	keine		1
	4.4	Breitenvarianz	keine		5
	4.5	Durchlässe	Durchlaß, nicht strukturschädlich	x	
5 Uferstruktur					4,5
	5.1	Uferbewuchs, links	Krautflur, Hochstauden		4
	5.1	Uferbewuchs, rechts	Krautflur, Hochstauden		4
	5.1	Uferbewuchs, gesamt	Mittelwert L/ R		4
	5.2	Uferverbau, links	kein Uferverbau	x	
	5.2	Uferverbau, rechts	kein Uferverbau	x	
	5.2	Uferverbau, gesamt	schlechtester Wert L/ R	x	
	5.3	Besondere Uferstrukturen	Ansätze		5
6 Gewässerumfeld					3
	6.1	Flächennutzung, links	typische Auenbiotope		1
	6.1	Flächennutzung, rechts	Grünland		3
	6.1	Flächennutzung, gesamt	Mittelwert schlechtester Wert L/ R		2
	6.2	Gewässerrandstreifen, links	flächenhaft Wald/ Sukzession		1
	6.2	Gewässerrandstreifen, rechts	Nutzung >50%		7
	6.2	Gewässerrandstreifen, gesamt	Mittelwert schlechtester Wert L/ R		4
	6.3	Sonstige Umfeldstrukturen	keine	x	
Hinweise: grau+x--> Parameter wird unabhängig von der Ausprägung nicht für die Bewertung berücksichtigt; x:--> Schadparameter wird für die Bewertung nicht berücksichtigt, wenn er zu einer Aufwertung des Hauptparameters führen würde					
Zusammenfassung				Indexwert	Güteklasse
1 Laufentwicklung				6	6
2 Längsprofil				5	5
3 Sohlstruktur				2	2
4 Querprofil				3	3
5 Uferstruktur				4,5	5
6 Gewässerumfeld				3	3
Gesamtbewertung				4	4

Güteklasse	Klassengrenzen	
1	1,0	1,7
2	1,8	2,6
3	2,7	3,5
4	3,6	4,4
5	4,5	5,3
6	5,4	6,2
7	6,3	7,0

Detailkartierung WK mo_01 ausgewählte Abschnitte			Kartierabschnitt mowe10	Juni 2020	
			Ausprägung	Indexwert	Master- entscheid
1 Laufentwicklung					6,7
	1.1	Laufkrümmung	gestreckt		6
	1.2	Krümmungserosion	keine	x	
	1.3	Längsbänke	keine		7
	1.4	Besondere Laufstrukturen	keine		7
2 Längsprofil					5
	2.1	Querbauwerke	kein Querbauwerk	x	
	2.2	Rückstau	mäßiger Rückstau	x	
	2.3	Verrohrung	keine	x	
	2.4	Querbänke	keine	x	
	2.5	Strömungsdiversität	keine		5
	2.6	Tiefenvarianz	keine		5
3 Sohlstruktur					5
	3.1	Sohlsubstrat	natürlich	x	
	3.2	Sohlenverbau	kein Sohlverbau	x	
	3.3	Substratdiversität	keine	x	
	3.4	Besondere Sohlstrukturen	Ansätze		5
4 Querprofil					3,5
	4.1	Profiltyp	verfallendes Regelprofil		4
	4.2	Profiltiefe	mäßig tief/ geringt (1-2m)		4
	4.3	Breitenerosion	keine		1
	4.4	Breitenvarianz	keine		5
	4.5	Durchlässe	kein Durchlaß	x	
5 Uferstruktur					5,5
	5.1	Uferbewuchs, links	Krautflur, Hochstauden		4
	5.1	Uferbewuchs, rechts	Krautflur, Hochstauden		4
	5.1	Uferbewuchs, gesamt	Mittelwert L/ R		4
	5.2	Uferverbau, links	kein Uferverbau	x	
	5.2	Uferverbau, rechts	kein Uferverbau	x	
	5.2	Uferverbau, gesamt	schlechtester Wert L/ R	x	
	5.3	Besondere Uferstrukturen	keine		7
6 Gewässerumfeld					5,8
	6.1	Flächennutzung, links	Äcker, Gärten, Nadelforst >50%		6
	6.1	Flächennutzung, rechts	Grünland		3
	6.1	Flächennutzung, gesamt	Mittelwert schlechtester Wert L/ R		4,5
	6.2	Gewässerrandstreifen, links	Nutzung >50%		7
	6.2	Gewässerrandstreifen, rechts	Nutzung >50%		7
	6.2	Gewässerrandstreifen, gesamt	Mittelwert schlechtester Wert L/ R		7
	6.3	Sonstige Umfeldstrukturen	keine	x	
Hinweise: grau+x--> Parameter wird unabhängig von der Ausprägung nicht für die Bewertung berücksichtigt; x:--> Schadparameter wird für die Bewertung nicht berücksichtigt, wenn er zu einer Aufwertung des Hauptparameters führen würde					
Zusammenfassung			Güteklasse		
1 Laufentwicklung				6,7	7
2 Längsprofil				5	5
3 Sohlstruktur				5	5
4 Querprofil				3,5	3
5 Uferstruktur				5,5	6
6 Gewässerumfeld				5,75	6
Gesamtbewertung				5,3	5

Güteklasse	Klassengrenzen	
1	1,0	1,7
2	1,8	2,6
3	2,7	3,5
4	3,6	4,4
5	4,5	5,3
6	5,4	6,2
7	6,3	7,0

Detailkartierung WK mo_01 ausgewählte Abschnitte			Kartierabschnitt mowe07	Juni 2020	
			Ausprägung	Indexwert	Master- entscheid
1 Laufentwicklung					6,7
	1.1	Laufkrümmung	gestreckt		6
	1.2	Krümmungserosion	keine	x	
	1.3	Längsbänke	keine		7
	1.4	Besondere Laufstrukturen	keine		7
2 Längsprofil					5
	2.1	Querbauwerke	kein Querbauwerk	x	
	2.2	Rückstau	mäßiger Rückstau	x	
	2.3	Verrohrung	keine	x	
	2.4	Querbänke	keine	x	
	2.5	Strömungsdiversität	keine		5
	2.6	Tiefenvarianz	keine		5
3 Sohlstruktur					5
	3.1	Sohlsubstrat	natürlich	x	
	3.2	Sohlenverbau	kein Sohlverbau	x	
	3.3	Substratdiversität	keine	x	
	3.4	Besondere Sohlstrukturen	Ansätze		5
4 Querprofil					3
	4.1	Profiltyp	verfallendes Regelprofil		4
	4.2	Profiltiefe	flach		2
	4.3	Breitenerosion	keine		1
	4.4	Breitenvarianz	keine		5
	4.5	Durchlässe	kein Durchlaß	x	
5 Uferstruktur					5,5
	5.1	Uferbewuchs, links	Krautflur, Hochstauden		4
	5.1	Uferbewuchs, rechts	Krautflur, Hochstauden		4
	5.1	Uferbewuchs, gesamt	Mittelwert L/ R		4
	5.2	Uferverbau, links	kein Uferverbau	x	
	5.2	Uferverbau, rechts	kein Uferverbau	x	
	5.2	Uferverbau, gesamt	schlechtester Wert L/ R	x	
	5.3	Besondere Uferstrukturen	keine		7
6 Gewässerumfeld					5,5
	6.1	Flächennutzung, links	Äcker, Gärten, Nadelforst >10%		5
	6.1	Flächennutzung, rechts	Grünland		3
	6.1	Flächennutzung, gesamt	Mittelwert schlechtester Wert L/ R		4
	6.2	Gewässerrandstreifen, links	Nutzung >50%		7
	6.2	Gewässerrandstreifen, rechts	Nutzung >50%		7
	6.2	Gewässerrandstreifen, gesamt	Mittelwert schlechtester Wert L/ R		7
	6.3	Sonstige Umfeldstrukturen	keine	x	
Hinweise: grau+x--> Parameter wird unabhängig von der Ausprägung nicht für die Bewertung berücksichtigt; x:--> Schadparameter wird für die Bewertung nicht berücksichtigt, wenn er zu einer Aufwertung des Hauptparameters führen würde					
Zusammenfassung					
1 Laufentwicklung					6,7
2 Längsprofil					5
3 Sohlstruktur					5
4 Querprofil					3
5 Uferstruktur					5,5
6 Gewässerumfeld					5,5
Gesamtbewertung					5,3
					5

Güteklasse	Klassengrenzen	
1	1,0	1,7
2	1,8	2,6
3	2,7	3,5
4	3,6	4,4
5	4,5	5,3
6	5,4	6,2
7	6,3	7,0

Detailkartierung WK mo_01 ausgewählte Abschnitte			Kartierabschnitt mowe01	Juni 2020	
			Ausprägung	Indexwert	Master- entscheid
1 Laufentwicklung				5,7	
1.1	Laufkrümmung		stark geschlängelt		3
1.2	Krümmungserosion		keine	x	
1.3	Längsbänke		keine		7
1.4	Besondere Laufstrukturen		keine		7
2 Längsprofil				5	
2.1	Querbauwerke		kein Querbauwerk	x	
2.2	Rückstau		starker Rückstau	x	
2.3	Verrohrung		keine	x	
2.4	Querbänke		keine	x	
2.5	Strömungsdiversität		keine		5
2.6	Tiefenvarianz		keine		5
3 Sohlstruktur				2	
3.1	Sohlsubstrat		natürlich	x	
3.2	Sohlenverbau		kein Sohlverbau	x	
3.3	Substratdiversität		keine	x	
3.4	Besondere Sohlstrukturen		2 (Wasserpflanzen)		2
4 Querprofil				3,6	
4.1	Profiltyp		verfallendes Regelprofil		4
4.2	Profiltiefe		flach		2
4.3	Breitenerosion		keine		1
4.4	Breitenvarianz		keine		5
4.5	Durchlässe		Durchlaß, Brücke, Lauf verengt		6
5 Uferstruktur				5,5	
5.1	Uferbewuchs, links		Krautflur, Hochstauden		4
5.1	Uferbewuchs, rechts		Krautflur, Hochstauden		4
5.1	Uferbewuchs, gesamt		Mittelwert L/ R		4
5.2	Uferverbau, links		kein Uferverbau	x	
5.2	Uferverbau, rechts		kein Uferverbau	x	
5.2	Uferverbau, gesamt		schlechtester Wert L/ R	x	
5.3	Besondere Uferstrukturen		keine		7
6 Gewässerumfeld				6,5	
6.1	Flächennutzung, links		Äcker, Gärten, Nadelforst >50%		6
6.1	Flächennutzung, rechts		Äcker, Gärten, Nadelforst >50%		6
6.1	Flächennutzung, gesamt		Mittelwert schlechtester Wert L/ R		6
6.2	Gewässerrandstreifen, links		Nutzung >50%		7
6.2	Gewässerrandstreifen, rechts		Nutzung >50%		7
6.2	Gewässerrandstreifen, gesamt		Mittelwert schlechtester Wert L/ R		7
6.3	Sonstige Umfeldstrukturen		keine	x	
Hinweise: grau+x--> Parameter wird unabhängig von der Ausprägung nicht für die Bewertung berücksichtigt; x:--> Schadparameter wird für die Bewertung nicht berücksichtigt, wenn er zu einer Aufwertung des Hauptparameters führen würde					
Zusammenfassung				Güteklasse	
1 Laufentwicklung				5,7	6
2 Längsprofil				5	5
3 Sohlstruktur				2	2
4 Querprofil				3,6	4
5 Uferstruktur				5,5	6
6 Gewässerumfeld				6,5	7
Gesamtbewertung				5	5

Güteklasse	Klassengrenzen	
1	1,0	1,7
2	1,8	2,6
3	2,7	3,5
4	3,6	4,4
5	4,5	5,3
6	5,4	6,2
7	6,3	7,0