


Geplanter Eingriff in den Bestand



**Legende**

**Bodenbestand (Bewertung nach SRM)**

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4

**Eingriffsbereiche (Umriss)**


- BE-Fläche

**Hintergrund**

- Untersuchungsraum

1. Änderung, Ergänzung Biotoptyp-CODE

Planzustand




**Legende**

**Boden im Planzustand (Bewertung nach SRM)**

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4

Bilanz




**Legende**

**Titel:** Anlage 17.04  
U5 Ost | City Nord - Bramfeld  
Eingriffs- Ausgleichsbilanz Boden


**Erstellt von:** Gesellschaft für Umwelterhaltung und Projektmanagement mbH  
Nörsterstraße 90 | 20097 Hamburg  
Telefon 040 30054-01

Gez.:	AB	Status:	Bericht
Gepr.:	AW	Stand:	24.02.2020
Maßstab:	1:2250	U-Bereich:	CN
Bl.-Größe:	A3	Bl.-Nr.:	01


Geplanter Eingriff in den Bestand



Planzustand



Bilanz



Legende


- Bodenbestand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
- Eingriffsbereiche (Umriss)**
- Baubereich
  - BE-Fläche
- Hintergrund**
- Untersuchungsraum

Legende

- Boden im Planzustand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

Legende

- Eingriffsbilanz (Planwert - Bestandwert)**
- 2
  - 1




**Anlage 17.04**  
**U5 Ost | City Nord - Bramfeld**  
**Eingriffs- Ausgleichsbilanz Boden**

Erstellt von: Gesellschaft für Umweltschutz und Projektmanagement mbH  
 Norderstraße 90 | 20097 Hamburg  
 Telefon 040 30054-01


Gez.:	AB	Status:	Bericht
Gepr.:	AW	Stand:	24.02.2020
Maßstab:	1:2250	U-Bereich:	CN
Bl.-Größe:	A3	Bl.-Nr.:	02

1. Änderung, Ergänzung Biotyp-CODE


Geplanter Eingriff in den Bestand



Planzustand



Bilanz



Legende


- Bodenbestand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
- Eingriffsbereiche (Umriss)**
- Baubereich
  - BE-Fläche
- Hintergrund**
- Untersuchungsraum
  - Abgrenzung
  - Untersuchungsbereiche

Legende


- Boden im Planzustand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

Legende

- Eingriffsbilanz (Planwert - Bestandwert)**
- 2




**Anlage 17.04**  
**U5 Ost | City Nord - Bramfeld**  
**Eingriffs- Ausgleichsbilanz Boden**

Erstellt von:  Gesellschaft für Umwelterkundung und Projektmanagement mbH  
 Norderstraße 99 | 20097 Hamburg  
 Telefon 040 30054-01


Gez.:	AB	Status:	Bericht
Gepr.:	AW	Stand:	24.02.2020
Maßstab:	1:2250	U-Bereich:	CN
Bl.-Größe:	A3	Bl.-Nr.:	03

1. Änderung, Ergänzung Biotyp-CODE


Geplanter Eingriff in den Bestand



Planzustand



Bilanz



**Legende**


<b>Bodenbestand (Bewertung nach SRM)</b>	<b>Eingriffsbereiche (Umriss)</b>
0	Baubereich
1	BE-Fläche
2	
3	
4	
6	
	<b>Hintergrund</b>
	Untersuchungsraum
	Abgrenzung
	Untersuchungsbereiche

**Legende**

<b>Boden im Planzustand (Bewertung nach SRM)</b>
0
1
2
3
4

**Legende**

<b>Eingriffsbilanz (Planwert - Bestandwert)</b>
-6
-5
-4
-3
-2
-1




**Anlage 17.04**  
**U5 Ost | City Nord - Bramfeld**  
**Eingriffs- Ausgleichsbilanz Boden**

Erstellt von:  Gesellschaft für Umwelterkundung und Projektmanagement mbH  
 Norderstraße 99 | 20097 Hamburg  
 Telefon 040 30054-01


Gez.:	AB	Status:	Bericht
Gepr.:	AW	Stand:	24.02.2020
Maßstab:	1:2250	U-Bereich:	CN/SE
Bl.-Größe:	A3	Bl.-Nr.:	04

1. Änderung, Ergänzung Biotoptyp-CODE


Geplanter Eingriff in den Bestand



Planzustand



Bilanz



**Legende**


<b>Bodenbestand (Bewertung nach SRM)</b>	<b>Eingriffsbereiche (Umriss)</b>
0	Baubereich
1	BE-Fläche
2	
3	<b>Hintergrund</b>
4	Untersuchungsraum
6	Abgrenzung
	Untersuchungsbereiche

**Legende**

<b>Boden im Planzustand (Bewertung nach SRM)</b>
0
1
2
3
4
6

**Legende**

<b>Eingriffsbilanz (Planwert - Bestandwert)</b>
-6
-5
-3
-2
-1
1




**Titel:** Anlage 17.04  
U5 Ost | City Nord - Bramfeld  
Eingriffs- Ausgleichsbilanz Boden

**Erstellt von:** Gesellschaft für Umweltschutz und Projektmanagement mbH  
Niederstraße 90 | 20097 Hamburg  
Telefon 040 30054-01


Gez.:	<b>AB</b>	Status:	<b>Bericht</b>
Gepr.:	<b>AW</b>	Stand:	<b>24.02.2020</b>
Maßstab:	<b>1:2250</b>	U-Bereich:	<b>SE/GD</b>
Bl.-Größe:	<b>A3</b>	Bl.-Nr.:	<b>05</b>

1. Änderung, Ergänzung Biotoptyp-CODE


Geplanter Eingriff in den Bestand



Planzustand



Bilanz



Legende


- Bodenbestand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 6
- Eingriffsbereiche (Umriss)**
- Baubereich
  - BE-Fläche
- Hintergrund**
- Untersuchungsraum
  - Abgrenzung
  - Untersuchungsbereiche

Legende


- Boden im Planzustand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 6

Legende

- Eingriffsbilanz (Planwert - Bestandwert)**
- 3
  - 2
  - 1
  - 1
  - Bilanzierung über BPlan
  - Alsterdorf 22 / Winterhude 22




Titel: **Anlage 17.04**  
**U5 Ost | City Nord - Bramfeld**  
**Eingriffs- Ausgleichsbilanz Boden**

Erstellt von:  Gesellschaft für Umweltschutz und Projektmanagement mbH  
 Norderstraße 90 | 20097 Hamburg  
 Telefon 040 30054-01


Gez.:	AB	Status:	Bericht
Gepr.:	AW	Stand:	24.02.2020
Maßstab:	1:2250	U-Bereich:	SE/GD
Bl.-Größe:	A3	Bl.-Nr.:	06

1. Änderung, Ergänzung Biotoptyp-CODE


Geplanter Eingriff in den Bestand



Planzustand



Bilanz



**Legende**


<b>Bodenbestand (Bewertung nach SRM)</b>	<b>Eingriffsbereiche (Umriss)</b>
0	Baubereich
1	BE-Fläche
2	
3	
4	<b>Hintergrund</b>
6	Untersuchungsraum
	Abgrenzung
	Untersuchungsbereiche

**Legende**

<b>Boden im Planzustand (Bewertung nach SRM)</b>
0
1
2
3
4
6

**Legende**

<b>Eingriffsbilanz (Planwert - Bestandwert)</b>
-3
-2
-1
1
3
Bilanzierung über BPlan
Alsterdorf 22 / Winterhude 22




**Titel:** Anlage 17.04  
U5 Ost | City Nord - Bramfeld  
Eingriffs- Ausgleichsbilanz Boden

**Erstellt von:**  Gesellschaft für Umwelterkundung und Projektmanagement mbH  
Niederstraße 99 | 20097 Hamburg  
Telefon 040 30054-01


Gez.:	AB	Status:	Bericht
Gepr.:	AW	Stand:	24.02.2020
Maßstab:	1:2250	U-Bereich:	SE/GD
Bl.-Größe:	A3	Bl.-Nr.:	07

1. Änderung, Ergänzung Biotoptyp-CODE


Geplanter Eingriff in den Bestand



Planzustand



Bilanz



- Legende**
- Bodenbestand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 8
- Eingriffsbereiche (Umriss)**
- Baubereich
  - BE-Fläche
- Hintergrund**
- Untersuchungsraum

- Legende**
- Boden im Planzustand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 8

- Legende**
- Eingriffsbilanz (Planwert - Bestandwert)**
- 2
  - 1




**Titel:** Anlage 17.04  
U5 Ost | City Nord - Bramfeld  
Eingriffs- Ausgleichsbilanz Boden

**Erstellt von:** Gesellschaft für Umweltschutz und Projektmanagement mbH  
Niederstraße 90 | 20097 Hamburg  
Telefon 040 30054-01


Gez.:	AB	Status:	Bericht
Gepr.:	AW	Stand:	24.02.2020
Maßstab:	1:2250	U-Bereich:	GD
Bl.-Größe:	A3	Bl.-Nr.:	08

1. Änderung, Ergänzung Biotoptyp-CODE


Geplanter Eingriff in den Bestand



Planzustand



Bilanz



Legende


- Bodenbestand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 8
- Eingriffsbereiche (Umriss)**
- Baubereich
  - BE-Fläche
- Hintergrund**
- Untersuchungsraum

Legende

- Boden im Planzustand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 8

Legende

- Eingriffsbilanz (Planwert - Bestandwert)**
- 3
  - 2
  - 1
  - 1
  - Bilanzierung über Waldausgleich




**Anlage 17.04**  
**U5 Ost | City Nord - Bramfeld**  
**Eingriffs- Ausgleichsbilanz Boden**

Erstellt von:


Gez.:	AB	Status:	Bericht
Gepr.:	AW	Stand:	24.02.2020
Maßstab:	1:2250	U-Bereich:	GD
Bl.-Größe:	A3	Bl.-Nr.:	09

1. Änderung, Ergänzung Biotyp-CODE


Geplanter Eingriff in den Bestand



Planzustand




Bilanz



- Legende**
- Bodenbestand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
- Eingriffsbereiche (Umriss)**
- Baubereich
  - BE-Fläche
- Hintergrund**
- Untersuchungsraum

- Legende**
- Boden im Planzustand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

- Legende**
- Eingriffsbilanz (Planwert - Bestandwert)**
- 3
  - 2
  - 1
  - 1
  - 3
  - Bilanzierung über BPlan
- Alsterdorf 22 / Winterhude 22




**Anlage 17.04**  
**U5 Ost | City Nord - Bramfeld**  
**Eingriffs- Ausgleichsbilanz Boden**

Erstellt von: Gesellschaft für Umwelterkundung und Projektmanagement mbH  
 Norderstraße 99 | 20097 Hamburg  
 Telefon 040 30054-01


Gez.:	<b>AB</b>	Status:	<b>Bericht</b>
Gepr.:	<b>AW</b>	Stand:	<b>24.02.2020</b>
Maßstab:	<b>1:2250</b>	U-Bereich:	<b>GD</b>
Bl.-Größe:	<b>A3</b>	Bl.-Nr.:	<b>10</b>

1. Änderung, Ergänzung Biotoptyp-CODE


Geplanter Eingriff in den Bestand



Planzustand



Bilanz




Legende

- Bodenbestand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 6
- Eingriffsbereiche (Umriss)**
- BE-Fläche
- Hintergrund**
- Untersuchungsraum

Legende

- Boden im Planzustand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 6

Legende




Titel: **Anlage 17.04**  
**U5 Ost | City Nord - Bramfeld**  
**Eingriffs- Ausgleichsbilanz Boden**

Erstellt von: Gesellschaft für Umwelterkundung und Projektmanagement mbH  
 Norderstraße 99 | 20097 Hamburg  
 Telefon 040 30054-01


Gez.:	<b>AB</b>	Status:	<b>Bericht</b>
Gepr.:	<b>AW</b>	Stand:	<b>24.02.2020</b>
Maßstab:	<b>1:2250</b>	U-Bereich:	<b>GD</b>
Bl.-Größe:	<b>A3</b>	Bl.-Nr.:	<b>11</b>

1. Änderung, Ergänzung Biotoptyp-CODE


Geplanter Eingriff in den Bestand



Planzustand



Bilanz



Legende


- Bodenbestand (Bewertung nach SRM) Hintergrund**
- 0
  - 1
  - 3
- Eingriffsbereiche (Umriss)**
- Baubereich
  - BE-Fläche
- Hintergrund**
- Untersuchungsraum
  - Abgrenzung
  - Untersuchungsbereiche

Legende

- Boden im Planzustand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 3

Legende

- Eingriffsbilanz (Planwert - Bestandwert)**
- Bilanzierung über BPlan
  - Alsterdorf 22 / Winterhude 22




Titel: **Anlage 17.04**  
**U5 Ost | City Nord - Bramfeld**  
**Eingriffs- Ausgleichsbilanz Boden**

Erstellt von: Gesellschaft für Umwelterkundung und Projektmanagement mbH  
 Norderstraße 99 | 20097 Hamburg  
 Telefon 040 30054-01


Gez.:	AB	Status:	Bericht
Gepr.:	AW	Stand:	24.02.2020
Maßstab:	1:2250	U-Bereich:	NRK
Bl.-Größe:	A3	Bl.-Nr.:	12

1. Änderung, Ergänzung Biotoptyp-CODE


Geplanter Eingriff in den Bestand



Planzustand



Bilanz



Legende


- Bodenbestand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 4
- Eingriffsbereiche (Umriss)**
- Baubereich
  - BE-Fläche
- Hintergrund**
- Untersuchungsraum

Legende

- Boden im Planzustand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 4

Legende

- Eingriffsbilanz (Planwert - Bestandwert)**
- 4
  - 2
  - 1




**Anlage 17.04**  
**U5 Ost | City Nord - Bramfeld**  
**Eingriffs- Ausgleichsbilanz Boden**

Erstellt von: Gesellschaft für Umwelterkundung und Projektmanagement mbH  
 Norderstraße 90 | 20097 Hamburg  
 Telefon 040 30054-01


Gez.:	<b>AB</b>	Status:	<b>Bericht</b>
Gepr.:	<b>AW</b>	Stand:	<b>24.02.2020</b>
Maßstab:	<b>1:2250</b>	U-Bereich:	<b>ND</b>
Bl.-Größe:	<b>A3</b>	Bl.-Nr.:	<b>13</b>

1. Änderung, Ergänzung Biotoptyp-CODE


Geplanter Eingriff in den Bestand



Planzustand




Bilanz



- Legende**
- Bodenbestand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
- Eingriffsbereiche (Umriss)**
- Baubereich
  - BE-Fläche
- Hintergrund**
- Untersuchungsraum

- Legende**
- Boden im Planzustand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

- Legende**
- Eingriffsbilanz (Planwert - Bestandwert)**
- 3




**Titel:** Anlage 17.04  
U5 Ost | City Nord - Bramfeld  
Eingriffs- Ausgleichsbilanz Boden

**Erstellt von:** Gesellschaft für Umweltschutz und Projektmanagement mbH  
Niederstraße 90 | 20097 Hamburg  
Telefon 040 30054-01


Gez.:	AB	Status:	Bericht
Gepr.:	AW	Stand:	24.02.2020
Maßstab:	1:2250	U-Bereich:	NSH
Bl.-Größe:	A3	Bl.-Nr.:	14

1. Änderung, Ergänzung Biotoptyp-CODE


Geplanter Eingriff in den Bestand



Planzustand



Bilanz



Legende

- Bodenbestand (Bewertung nach SRM) Hintergrund**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
- Hintergrund**
- Untersuchungsraum
  - Abgrenzung
  - Untersuchungsbereiche

**Eingriffsbereiche (Umriss)**

- Baubereich
- BE-Fläche


1. Änderung, Ergänzung Biotyp-CODE

Legende

- Boden im Planzustand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3

Legende

- Eingriffsbilanz (Planwert - Bestandwert)**
- 2
  - 1




**Anlage 17.04**  
**U5 Ost | City Nord - Bramfeld**  
**Eingriffs- Ausgleichsbilanz Boden**


Erstellt von:  Gesellschaft für Umweltschutz und Projektmanagement mbH  
 Norderstraße 99 | 20097 Hamburg  
 Telefon 040 30054-01

Gez.:	AB	Status:	Bericht
Gepr.:	AW	Stand:	24.02.2020
Maßstab:	1:2250	U-Bereich:	SH
Bl.-Größe:	A3	Bl.-Nr.:	15


Geplanter Eingriff in den Bestand



Planzustand




Bilanz



- Legende**
- Bodenbestand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
- Eingriffsbereiche (Umriss)**
- Baubereich
  - BE-Fläche
- Hintergrund**
- Untersuchungsraum

- Legende**
- Boden im Planzustand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3

- Legende**
- Eingriffsbilanz (Planwert - Bestandwert)**
- 2
  - 1




**Anlage 17.04**  
**U5 Ost | City Nord - Bramfeld**  
**Eingriffs- Ausgleichsbilanz Boden**

Erstellt von:  Gesellschaft für Umwelterkundung und Projektmanagement mbH  
 Norderstraße 99 | 20097 Hamburg  
 Telefon 040 30054-01


Gez.:	AB	Status:	Bericht
Gepr.:	AW	Stand:	24.02.2020
Maßstab:	1:2250	U-Bereich:	SH
Bl.-Größe:	A3	Bl.-Nr.:	16

1. Änderung, Ergänzung Biotoptyp-CODE


Geplanter Eingriff in den Bestand



Planzustand



Bilanz



Legende


- Bodenbestand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
- Eingriffsbereiche (Umriss)**
- Baubereich
  - BE-Fläche
- Hintergrund**
- Untersuchungsraum
  - Abgrenzung
  - Untersuchungsbereiche

Legende

- Boden im Planzustand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

Legende

- Eingriffsbilanz (Planwert - Bestandwert)**
- 2




Titel: **Anlage 17.04**  
**U5 Ost | City Nord - Bramfeld**  
**Eingriffs- Ausgleichsbilanz Boden**

Erstellt von:  Gesellschaft für Umwelterkundung und Projektmanagement mbH  
 Norderstraße 99 | 20097 Hamburg  
 Telefon 040 30054-01


Gez.:	AB	Status:	Bericht
Gepr.:	AW	Stand:	24.02.2020
Maßstab:	1:2250	U-Bereich:	NGS
Bl.-Größe:	A3	Bl.-Nr.:	17

1. Änderung, Ergänzung Biotoptyp-CODE


Geplanter Eingriff in den Bestand



Planzustand



Bilanz



Legende


- Bodenbestand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
- Eingriffsbereiche (Umriss)**
- Baubereich
  - BE-Fläche
- Hintergrund**
- Untersuchungsraum
  - Abgrenzung Untersuchungsgebiete

Legende


- Boden im Planzustand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

Legende

- Eingriffsbilanz (Planwert - Bestandwert)**
- 1




Titel: **Anlage 17.04**  
**U5 Ost | City Nord - Bramfeld**  
**Eingriffs- Ausgleichsbilanz Boden**

Erstellt von:  Gesellschaft für Umwelterkundung und Projektmanagement mbH  
 Nielsstraße 99 | 20097 Hamburg  
 Telefon 040 30054-01


Gez.:	AB	Status:	Bericht
Gepr.:	AW	Stand:	24.02.2020
Maßstab:	1:2250	U-Bereich:	NFS
Bl.-Größe:	A3	Bl.-Nr.:	18

1. Änderung, Ergänzung Biotoptyp-CODE


Geplanter Eingriff in den Bestand



Planzustand



Bilanz



Legende

- Bodenbestand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
- Eingriffsbereiche (Umriss)**
- Baubereich
  - BE-Fläche
- Hintergrund**
- Untersuchungsraum
  - Abgrenzung Untersuchungsgebiete

Legende

- Boden im Planzustand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

Legende

- Eingriffsbilanz (Planwert - Bestandwert)**
- 3
  - 2
  - 1
  - 1
  - 2




Titel: **Anlage 17.04  
U5 Ost | City Nord - Bramfeld  
Eingriffs- Ausgleichsbilanz Boden**

Erstellt von: Gesellschaft für Umweltschutz und Projektmanagement mbH  
Niederstraße 99 | 20097 Hamburg  
Telefon 040 30054-01


Gez.:	AB	Status:	Bericht
Gepr.:	AW	Stand:	24.02.2020
Maßstab:	1:2250	U-Bereich:	BD
Bl.-Größe:	A3	Bl.-Nr.:	19

1. Änderung, Ergänzung Biotoptyp-CODE


Geplanter Eingriff in den Bestand



Planzustand




Bilanz



- Legende**
- Bodenbestand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
- Eingriffsbereiche (Umriss)**
- Baubereich
  - BE-Fläche
- Hintergrund**
- Untersuchungsraum
  - Abgrenzung
  - Untersuchungsbereiche

- Legende**
- Boden im Planzustand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

- Legende**
- Eingriffsbilanz (Planwert - Bestandwert)**
- 2
  - 1



Titel: **Anlage 17.04**  
**U5 Ost | City Nord - Bramfeld**  
**Eingriffs- Ausgleichsbilanz Boden**

Erstellt von: Gesellschaft für Umweltschutz und Projektmanagement mbH  
 Norderstraße 90 | 20097 Hamburg  
 Telefon 040 30054-01

Gez.:	AB	Status:	Bericht
Gepr.:	AW	Stand:	24.02.2020
Maßstab:	1:2250	U-Bereich:	BD/HK
Bl.-Größe:	A3	Bl.-Nr.:	20

1. Änderung, Ergänzung Biotoptyp-CODE


Geplanter Eingriff in den Bestand



Planzustand




Bilanz



- Legende**
- Bodenbestand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
- Eingriffsbereiche (Umriss)**
- Baubereich
  - BE-Fläche
- Hintergrund**
- Untersuchungsraum
  - Abgrenzung Untersuchungsbereiche

- Legende**
- Boden im Planzustand (Bewertung nach SRM)**
- 0
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

- Legende**
- Eingriffsbilanz (Planwert - Bestandwert)**
- 1



**Anlage 17.04**  
**U5 Ost | City Nord - Bramfeld**  
**Eingriffs- Ausgleichsbilanz Boden**

Erstellt von: Gesellschaft für Umwelterkundung und Projektmanagement mbH  
 Norderstraße 99 | 20097 Hamburg  
 Telefon 040 30054-01

Gez.:	<b>AB</b>	Status:	<b>Bericht</b>
Gepr.:	<b>AW</b>	Stand:	<b>24.02.2020</b>
Maßstab:	<b>1:2250</b>	U-Bereich:	<b>HK</b>
Bl.-Größe:	<b>A3</b>	Bl.-Nr.:	<b>21</b>

1. Änderung, Ergänzung Biotoptyp-CODE