


### Zeichenerklärung



Immissionsort 2, Gebäudeseite ohne Anspruch auf zusätzlichen passiven Lärmschutz  
 Immissionsort 3, Gebäudeseite mit Anspruch auf zusätzlichen passiven Lärmschutz -  
 sofern keine ausreichende Schalldämmung vorhanden ist

65 dB(A)-Linie tags - mit B189 n

70 dB(A) tags werden hier nicht erreicht. Deshalb wird die 65 dB(A) - Linie dargestellt.

Bearbeitung Schalltechnik:		Datum	Zeichen
 TÜV NORD Umweltschutz Trelleborger Straße 15 18107 Rostock Tel.: 0381/7703440 Fax: 0381/7703450	Bearb.:	Juni 2018	Meister
	Gez.:	Juni 2018	Duwe
	Gepr.:	Juni 2018	Meister

Nr.	Art der Änderung	Datum	Name

 <b>MECKLENBURGISCHES INGENIEURBÜRO          FÜR VERKEHRSBAU GMBH SCHWERIN          ZWEIGNIEDERLASSUNG NEUSTRELITZ</b> <small>Tiergartenstraße 21, 17235 Neustrelitz          Telefon: 03981/4587-0</small>	Datum	Zeichen	
	Bearb.:	Juni 2018	Wanko
	Gez.:	Juni 2018	Wanzek
	Gepr.:	Juni 2018	Schneider

gez. A. Schneider  
Leiter der Zweigniederlassung  
Neustrelitz, Juni 2018

<b>STRASSENBAUVERWALTUNG LAND MECKLENBURG-VORPOMMERN</b>		Unterlage Nr. 11.9
Straße: B 198 (nächster Ort): Mirow		Blatt Nr. 1
Bau-km 0+000.000 bis Bau-km 3+325.000		Reg.Nr.
		Datum
		Zeichen

<b>Planfeststellung</b> B 198 Ortsumgebung Mirow, Westabschnitt  Bau-km L 25	bearbeitet	
	gezeichnet	
	geprüft	Juni 2020
	gez. M. Görlach Schalltechnischer Lageplan Nachgeordnetes Netz (Planfall mit B189 n) Süd-/Westabschnitt in Betrieb Bereich Mirow Dorf 65 dB(A) - Linie tags Maßstab 1 : 900	

Aufgestellt  
 Straßenbauamt Neustrelitz  
  
 gez. Herold  
 Neustrelitz, Juni 2020

Grundplan hergestellt:	Aufnahme: 02/11 Dettmann/Galenbeck/Kurth
	Feldvergleich:
	Kataster:

 <b>M ECKLENBURGISCHES          I NGENIEURBÜRO FÜR          V ERKEHRSBAU GMBH          SCHWERIN</b> <small>Ludwigsluster Chaussee 72, 19061 Schwerin          Telefon: 0385/39960 Telefax: 0385/397127</small>	Bezugssystem Lage: GK 42/83 Höhe: DHHN 92

