

16.1.5 Windenergieanlagen: Anlagenwartung

Prüfprotokoll zur Jahreswartung

Wartungen von Transformator, Transformatorraum und Mittelspannungsschaltanlage

Anlagen:

- Anlage 2_SIF für Jahreswartung_0037-5766_V13_MK2_.pdf
- Wartung von Transformator Transformatorraum und Mittelspannungsschaltanlage_0014-0153_V06 - 0014-0153_V06_de.pdf

Antragsteller: Wilmshagen Wind GmbH & Co. KG

Aktenzeichen: 1.6.2V-60.059/14-51
Erstelldatum: 02.09.2019 Version: 1