

UVS zur Ortsumgehung Dargun B 110

Karte 6: LANDSCHAFTSBILD
LEGENDE

Landschaftsbildqualität
(Vielfalt, Eigenart und Schönheit von Natur und Landschaft)

- I — sehr hoch
- II — hoch
- III — mittel
- IV — Flächen mit erheblicher Beeinträchtigung (siehe Unterlagen zum Landschaftsplan)

Landschaftsbildeinheiten

1. Buchenwald an der L 23
2. Weiges am Flugplatz
3. Rockenitzbach-Niederung mit Nebenanger
4. Ackerlandschaft nördlich Dargun
5. Grünland nördlich Dargun
6. Weidegebiet mit Sträuchern nördlich Dargun
7. Lehmkuhle/Kiesgrube
8. Siedlungsrand nördlich Dargun
9. Ackerlandschaft zwischen Kirchdorf und Neu Sellin
10. Ackerlandschaft südlich der Straße Neu Sellin/Hof
11. Umgebung Neu Sellin/Hof
12. Niederung der Peene südlich der B 110

Landschaftsprägende Strukturelemente

- Ortslage/Siedlungsrand
- Aussichtsplatz
- Landschaftsbildprägende Fließgewässer/Stillgewässer
- Bäume/Reihen
- Landschaftsbildprägende Einzelelemente (Solitärbäume, Einzelbäume)
- Landschaftsbildprägende Gewässer
- Landschaftsbildprägende Wälder

Vorbelastungen

- Landschaftsbildbeeinträchtigende Elemente, z.B. Masten
- Hochspannungsleitung
- Hochspannungsleitung

Nachrichtlich

- Siedlungsfläche
- Ortsumgehung

Quellen:
* digitale Kartenwerke
* landschaftsplan Dargun

Nr.	Änderungen	Datum	Name

D&K

Dahlke & Kriegel Gbr
Planung + Landschaft
Dammstraße 2
18311 Ribnitz-Damgarten
Tel. (03821) 27 09 13
Fax (03821) 27 19 27

	Datum	Zeichen
gezeichnet	02/2006	H.J. / M.W.
geprüft	02/2006	M.W.
geänd.Nr.		
Proj.-Nr.:	0497	

Auftraggeber: **Land Mecklenburg - Vorpommern**
Straßenbauamt Güstrow

Straße: B 110

Ortsbezeichnung: Dargun

Maßstab: 1:5000

	Datum	Zeichen
bearbeitet:		
gezeichnet:		
geprüft:		

B 110 Ortsumgehung Dargun

Umweltverträglichkeitsstudie

Karte 6: Landschaftsbild

Maßstab: 1:5000