

Projektinformationen

- Neubau
- Rückbau
- Stilllegung
- sanierter Abschnitt
- Stationierung
- Gewässerquerung
- Druckprüfung
- Wasserhaltung

Untersuchungsraum

Administrative Grenzen

Gemeindegrenze

Wasserschutzgebiete ¹⁾

- Zone I
- Zone II
- Zone III


Schutzgut Wasser, Teilschutzgut Oberflächengewässer

Bestand

Ökologische Zustandsklassen¹⁾

- | | | | |
|---|----------|---|-----------------------|
| 1 | sehr gut | 4 | unbefriedigend |
| 2 | gut | 5 | schlecht |
| 3 | mäßig | X | nicht bewertet / k.A. |

Gewässerstrukturgüte¹⁾



Gewässerstrukturgüte (3 Bänder)

- unverändert
- gering verändert
- mäßig verändert
- deutlich verändert
- stark verändert
- sehr stark verändert
- vollständig verändert

Empfindlichkeit

Empfindlichkeit der Fließgewässer gegenüber Minderung der ökologischen Ausstattung

- hoch
- mittel
- gering
- k.A.

Empfindlichkeit der Fließgewässer gegenüber Minderung der morphologischen Ausstattung

- | | | |
|--------------|--------|-------------|
| Sohle | | Ufer |
| | hoch | |
| | mittel | |
| | gering | |

Schutzgut Wasser, Teilschutzgut Grundwasser

Bestand

- Grundwasserkörper ¹⁾
- Bereiche mit vermutlich artesisch gespanntem Grundwasser ¹⁾

Empfindlichkeit gegenüber Erhöhung der Verschmutzungsgefährdung

- hoch
- mittel
- gering

Empfindlichkeit gegenüber mengenmäßiger Veränderung des Grundwasserhaushaltes

- hoch
- mittel
- gering

Quellen:
¹⁾LUNG MV (2018)

SANIERUNG FGL 90					
Klein Trebbow nach Neubrandenburg-Sponholz					
Antragsunterlagen zur Planfeststellung, Unterlage 8: UVP-Bericht					
Schutzgut Wasser			Maßstab 1: 10.000		Anlage 8.7
Bearb.	Datum	Name	Ausgabeformat: DIN A3		Blatt
Gepr.	10.04.2018	Plagge	17.500 m		 Ing.- und Planungsbüro LANGE GbR Carl-Peschken-Str. 12 47441 Moers Tel.: +49 2841 7905 - 0 Fax: +49 2841 7905 - 55 Email: info@lange-gbr.de www.lange-gbr.de
Freig.	11.04.2018	Weishaupt			
Stand	09.04.2018	Geier			