

17.1 Sonstige Unterlagen

Gutachten zu Risiken durch Bauteilversagen an Windenergieanlagen für den Standort Miltzow

Gutachten zu Freileitungen im Windpark Miltzow

Typenprüfungsunterlagen V136 (im gesonderten Ordner)

Baugrundgutachten wird nachgereicht

Anlagen:

- f2e_gutachten_risiko_miltzow_rev0 (003).pdf
- f2e_gutachten_fl_miltzow_rev0.pdf
- TPUnterlagenDeckbIV136.pdf
- 4979-3 V136-4.0 MW_V136-4.2 MW Maschinengutachten_0086-4986_V03.pdf
- 0083-1015.V00-Lastgutachten-L-04553-20190215-V136-4.0-4.2MW166m-DIBtS-(0083-1015)(1).pdf
- 0083-1268.V01-TP-Turm-2839951-9-d-V136-4.0-4.2MW-166m-DIBt2012S-WZ2GK2-(0083-1268).pdf
- 0083-1270.V01-TP-Fundament-FGmA-2763947-2-d-Rev3-V136-4.0-4.2MW-166m-DIBt2012S-WZ2GK2-(0083-1270).pdf

Antragsteller: wpd Windpark Nr.263 Renditefonds GmbH & Co.KG