

## Bodenkundliche Baubegleitung

### WP Krimpenfort, WEA 05

|               |                       |
|---------------|-----------------------|
| Kalenderwoche | 31 / 2022             |
| Bearbeiter    | Dipl.-Geow. T. Wagner |

#### Begehungen

| Datum      | Uhrzeit | Temperatur | Witterung | Bodenverhältnisse |
|------------|---------|------------|-----------|-------------------|
| 04.08.2022 | 10:00   | 26 °C      | sonnig    | trocken           |

#### Aufnahme der aktuellen Bauflächen und Bodenmieten

Im Bereich der Zuwegung wird weiterhin Schottermaterial eingebaut (s. Foto 1 und 2).

Die Bodenmieten sind bewachsen und somit vor Erosion durch Niederschläge geschützt.

#### Bodenschutzkriterien

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Befahrung        | Befahrung erfolgt über die Straße „Linnenkamp“                                      |
| Bodentrennung    |                                                                                     |
| Bodenmieten      | Die Bodenmieten sind bewachsen und somit vor Erosion durch Niederschläge geschützt. |
| Verunreinigungen | -                                                                                   |
| Entsorgung       | -                                                                                   |
| Wiedereinbau     | -                                                                                   |
| Rekultivierung   | -                                                                                   |



Foto 1: Schottereinbau im Bereich der Zuwegung  
Blickrichtung nach Westen  
Stand: 04.08.2022



Foto 2: Schottereinbau im Bereich der Zuwegung  
Blickrichtung nach Osten  
Stand: 04.08.2022