

LEGENDE

Heuschrecken



Untersuchungsbereiche Heuschrecken



Nachweise in den Untersuchungsflächen Artenanzahl/ Gefährdungsgrad kein Vorkommen stark gefährdeter Arten sonstige Arten siehe Text

Biber, Fischotter



Untersuchungsbereich Biber, Fischotter

Nachweise in den Untersuchungsflächen



Biber: Fraßspuren



Fischotter: Kot, Trittsiegel

<u>Fledermäuse</u>



Untersuchungsbereich Fledermäuse



Standorte der Horchboxen



Quartierverdacht in näherer Umgebung für Abendsegler

Balzquartier der Rauhhautfledermaus

Baumkontrollen



Nummern der Baumkontrollen

Sonstiges



Untersuchungsgebietsgrenze

Neuhauser Deich- und Unterhaltungsverband

Antrag auf Planfeststellung Ausbau und Neubau der Hochwasserdeiche an Sude und Krainke Lückenschluss zwischen Sudedeich und rechtem Krainkedeich, einschl. Höherlegung der Kreisstraße 55

Fauna Bestand		B3 Karte 2	
Tiergruppen: Biber, Fischotter, Fledermäuse, Heuschrecken		Maßstab: 1:5.000	
rfasst:		Datum	Zeichen
WLW Landschaftsarchitekten + Biologen Wellnitz Rasch-Wellnitz Gröger Freie Landschaftsarchitekten und Diplom-Biologe BWK/SRL/VDI 19288 Ludwigslust, Neustädter Str. 32a, Tel. 03874/620 490, Fax 03874/620 491	Bearbeitet:	8/2018	Gröger
	Gezeichnet:	08/2018	Gröger
	Geprüft:	04/2020	Wellnitz