

Biotoptypen

Wälder

AU0 Aufforstung

Gehölze

- BA0 Feldgehölz
- BB0 Gebüsch, Strauchgruppe
- BB1 Gebüschstreifen, Strauchreihe
- BD3 Gehölzstreifen
- BD5 Schnitthecke
- BE0 Ufergehölz
- BF0 Baumgruppe
- Baumreihe, Allee
- Baumreihe/ Allee jung
- Einzelstrauch/ kleines Gebüsch
- Einzelbaum
- Einzelbaum, jung

Grünland

- EA0 Fettwiese
- EA1 Glatthaferwiese
- EB0 Fettweide
- EE0 Grünlandbrache

Anthropogen bedingte Biotoptypen

- HA0 Acker
- HB0 Ackerbrache
- GF0 vegetationsarmer bzw. -freier Bereich

Gewässer

- FM0 Bach
- FN0 Graben
- FF6 Klärteich
- FJ1 Absetz- und Klärbecken
- FS0 Rückhaltebecken

Säume bzw. linienf. Hochstaudenfluren

- KA1 ruderaler feuchter Saum
- KA5 feuchter Neophytensaum
- KB1 ruderaler trockener Saum
- KC0 Randstreifen/ Grassaum
- KC3 Blühstreifen
- LB0 Hochstaudenflur, flächenhaft
- LB3 Neophytenflur

Gärten, Baumschule

- HJ1 Ziergarten
- HJ2 Nutzgarten
- HJ6 Baumschule
- HK1 Obstgarten
- HS0 Kleingartenanlage, Grabeland

Kleinstrukturen

- WA5b Strohlager
- WA6 Misthaufen
- WB1 Feldscheune, Schuppen

Siedlungsflächen

- SB0 Wohngebiet
- SB5 landwirtschaftlicher Hof
- SC9 Gewerbefläche
- SC9 Gewerbefläche in Bau
- ☾ Umspananlage
- SG4 Reitplatz, Reithalle
- HW1 Brachfläche im Siedlungsbereich
- HW5 Brachfläche der Gewerbegebiete
- HM7 Nutzrasen
- SP3 Spielplatz

Straßen, Verkehrswege

- VA1 Autobahn
- VA2 Bundes-, Landes-, Kreisstraße
- VA3 Gemeindestraße
- VA5 Haupt-, Durchgangsstraße
- HD3 Bahnlinie
- HH8 Fließgewässerböschung

Wirtschaftswege

- VB0 Wirtschaftsweg, asphaltiert
- VB1 Feldweg, geschottert
- VB2 Feldweg, unbefestigt (Erdweg)
- VB3 Grasweg
- VB5 Rad-, Fußweg

Brutvogelkartierung

Fundpunkte/ Brutzeitbeobachtungen planungsrelevanter Arten

- FI Feldlerche (§)
- Fsp Feldsperling (§)
- Ga Graumammer (§§)
- Ki Kiebitz (§§)
- Mb Mäusebussard, Horst (§§)
- Ng Nachtigall (§)
- Rh Rebhuhn (§)
- Wa Wachtel (§)

§§ = Art nach BNatSchG § 7 (2) streng geschützt
 § = Art nach BNatSchG § 7 (2) besonders geschützt

Gefährdung gem. Roter Liste NRW

- vom Aussterben bedroht
- stark gefährdet
- gefährdet
- ungefährdet

Kreuzkröte

● Aktionsradius (1600 m) der Kreuzkröte

Rad- und Wanderwege

- Radweg
- Rad- und Wanderweg

Bestehende Leitungen

- Hochspannungsfreileitung Bl. 0085
- sonstige Hochspannungsfreileitungen
- /☒⁹⁵ vorhandener Mast, für Bl. 0085 mit lfd. Nummer
- - - - - vorhandener Schutzstreifen Bl. 0085

Schutzgebiete und -objekte/ Schutzwürdige Bereiche

- ND Naturdenkmal
- L Landschaftsschutzgebiet
- LB Geschützter Landschaftsbestandteil (flächig)
- LB Geschützter Landschaftsbestandteil
- Gesetzlich geschützter Landschaftsbestandteil gem. 47 LG NW
- Biotopkataster mit Kennung
- eingetragenes Bodendenkmal
- mögliche archäologische Fundstelle
- WSG IIA festgesetztes Wasserschutzgebiet
- WSG IIIA geplantes Wasserschutzgebiet

Planung

- geplanter Verlauf Hochspannungsfreileitung Bl. 1387
- /☒¹/☒¹ geplanter Trag-/ Abspannmast Leitung Bl. 1387 mit lfd. Nummer
- - - - - geplanter Schutzstreifen Bl. 1387

Zuwegungen

- vorhandener, befestigter Asphaltweg
- ▲▲▲ vorhandener, befestigter Schotterweg, ggf. Nachschotterung
- △△△ Ausbau eines unbefestigten Weges/ Neuanlage als temporärer Schotterweg
- - - Fahrbohlenweg

Temporäre Flächeninanspruchnahme

- Arbeitsfläche
- Gerüst-/ Windenstellfläche
- ☒ Provisorium / provisorischer Mast
- provisorische Leitung
- - - provisorischer Schutzstreifen
- - - - - Grenze des Untersuchungsgebietes (100 m beiderseits der vorh. Trasse)

Konflikte


- ☒☒ K1, Versiegelung von Bodenoberfläche durch die Masten
- ☒ K2 Randlicher Verlust von Gehölzen
- ☒ K3 Randlicher Verlust von Gebüsch und Teilverlust eines Grassaumes
- ☒ K4 Verlust von Einzelsträuchern/ kleinen Gebüsch
- ☒☒ K5, Beeinträchtigung des Landschaftsbildes

Vermeidungsmaßnahmen

- V1 Auslegen von Fahrbohlen bei Zuwegungen über unbefestigten Flächen
- V5 Archäologische Voruntersuchung
- V6 Schutz des Grundwassers
- V7 Wiederherstellen von unbefestigten Wegen und Saumstrukturen
- △△△ V9 Schutz angrenzender Vegetationsbestände/ Gehölze während der Bauzeit (Bautabuzonen)
- ▲▲▲ Schutzzaun
- Baumschutz
- Bautabuzone
- V13 Schutzmaßnahmen für die Kreuzkröte
- V16 Zeitliche Regelung zum Auslegen von Fahrbohlen über Grünland

Ausgleichsmaßnahmen

- ☒☒ A1, Entsiegelung von Boden durch den Rückbau der Bl. 0085
- A2 Wiederherstellen der Gehölze im Bereich der rekultivierten Arbeitsflächen
- A3 Wiederherstellen der Gebüsch und des Grassaumes am Rand der vorhandenen Ausgleichsfläche bei Mast 20



Ersatzneubau der 110-kV-Hochspannungsfreileitung Kierdorf - Euskirchen, Bl. 0085 als Bl. 1387 Landschaftspflegerischer Begleitplan

Karte 2: Bestand, Konflikte und Maßnahmen Legendenblatt

	Datum	Name		Kennzeichnung	Maßstab:
PL	Okt. 2016	Se	Projekt-Nr.	0111-11-042	
gez.	Okt. 2016	Jos	Datei-Name	160719_Legendenblatt.mxd	Anlage:
gepr.	Okt. 2016	Se/ IK	Ploteinstellung	pdf, 1200 hpgl	Blätter:
Blattgröße: 29,7 x 86,5 cm					Blatt-Nr.

Zertifiziert durch die TÜV Rheinland Cert GmbH nach ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007

Sweco GmbH
 Standort Koblenz
 Emil-Schüller-Str. 8
 56068 Koblenz
 Deutschland

T +49 261 30439-0
 F +49 261 30439-22
 E koblenz@sweco-gmbh.de
 W www.sweco-gmbh.de