


LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten
02366 - 9344 -0
info@lambda.de
www.lambda.de

Haltungsname:	Br.42	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand,	Profil:	Kreisprofil 140/140
Datum:	13.10.2021	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		



LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Hertener


LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Hertener
02366 - 9344 -0
info@lambda.de
www.lambda.de

Haltungsname:	Br.42	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand,	Profil:	Kreisprofil 140/140
Datum:	13.10.2021	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		



Brunnenkopf Br.42_Brunnensohle
Br.42_130426.jpg

0,81 m -- Allgemeine Anmerkung , Sauganschluss




Brunnenkopf Br.42_Brunnensohle
Br.42_130549.jpg

0,81 m -- Allgemeine Anmerkung , Riss in Schweissverbindung


LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Hertener

Haltungsname:	Br.42	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand,	Profil:	Kreisprofil 140/140
Datum:	13.10.2021	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		



Brunnenkopf Br.42_Brunnensohle
Br.42_131248.jpg

7,12 m -- Allgemeine Anmerkung , Filterrohr bei 7 meter




Brunnenkopf Br.42_Brunnensohle
Br.42_131434.jpg

8,59 m -- Allgemeine Anmerkung , Filterrohr bei 8,60 meter


LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten

Haltungsname:	Br.42	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand,	Profil:	Kreisprofil 140/140
Datum:	13.10.2021	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		



Brunnenkopf Br.42_Brunnensohle
Br.42_131633.jpg

8,93 m -- Allgemeine Anmerkung , Starke Deformation der Rohrleitung. Keine Weiterfahrt möglich




Brunnenkopf Br.42_Brunnensohle
Br.42_131746.jpg

8,93 m -- Inspektion abgebrochen

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten
02366 - 9344 -0
info@lambda.de
www.lambda.de

Haltungsname:	Br.43	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand,	Profil:	Kreisprofil 140/140
Datum:	13.10.2021	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		



LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten

LAMBDA GmbH
Hertener Mark 3
45699 Herten
02366 - 9344 -0
info@lambda.de
www.lambda.de

Haltungsname:	Br.43	Insp. Richtung:	von oben, in Fließrichtung
Strasse:	Auf dem Sand,	Profil:	Kreisprofil 140/140
Datum:	13.10.2021	Material:	Polyethylen
Kanalart:	-	Leitungstyp:	Haltung
Bemerkung:	-		



Brunnenkopf Br.43_Brunnensohle
Br.43_115356.jpg

0,64 m -- Allgemeine Anmerkung , Sauganschluss Abgerissen



Brunnenkopf Br.43_Brunnensohle
Br.43_120337.jpg

6,96 m -- Allgemeine Anmerkung , Starke Deformation des Rohres. Keine Weiterfahrt möglich