


Sanierung der vorhandenen Oberflächenabdichtung im Altbereich

Aufmass Gasbrunnen**Nr. 45****Brunnen in Los 7****angeschlossen an GUZ III**



Jahr	45-1	45-2	45-3	45-4
	1995	0	0	0
▽ Brunnenoberkante	85,43			
OK Rohr in d. Nähe des Brunnens	84,83			
▽ Urgelände				
OK Filterrohr				
UK Filterrohr				
▽ Teufe des Bohrlochs	65,67			
▽ Deponiesohle	61,42			

Sanierung der vorhandenen Oberflächenabdichtung im Altbereich

Aufmass Gasbrunnen**Nr. 46**


Brunnen in Los 7

angeschlossen an GUZ III



	46-1	46-2	46-3	46-4
Jahr	1995	0	0	0
▽ Brunnenoberkante	84,00			
OK Rohr in d. Nähe des Brunnens	83,40			
▽ Urgelände				
OK Filterrohr				
UK Filterrohr				
▽ Teufe des Bohrlochs	64,29			
Deponiesohle	61,55			

Sanierung der vorhandenen Oberflächenabdichtung im Altbereich

Aufmass Gasbrunnen**Nr. 47****Brunnen in Los 7****angeschlossen an GUZ III**


	47-1	47-2	47-3	47-4
Jahr	1995	0	0	0
Brunnenoberkante	85,35			
OK Rohr in d. Nähe des Brunnens	84,75			
Urgelände				
OK Filterrohr				
UK Filterrohr				
Teufe des Bohrlochs	65,15			
Deponiesohle	61,97			


Sanierung der vorhandenen Oberflächenabdichtung im Altbereich

Aufmass Gasbrunnen

Nr. 48

Brunnen in Los 7

angeschlossen an GUZ III




Jahr	48-1	48-2	48-3	48-4
	1995	0	0	0
Brunnenerkante	85,15			
OK Rohr in d. Nähe des Brunnens	84,45			
Urgelände				
OK Filterrohr				
UK Filterrohr				
Teufe des Bohrlochs	65,76			
Deponiesohle	62,50			

Sanierung der vorhandenen Oberflächenabdichtung im Altbereich

Aufmass Gasbrunnen**Nr. 49**


Brunnen in Los 7

angeschlossen an GUZ III



Jahr	49-1	49-2	49-3	49-4
	1996	0	0	0
Brunnenoberkante	83,67			
OK Rohr in d. Nähe des Brunnens	78,76			
Urgelände				
OK Filterrohr				
UK Filterrohr				
Teufe des Bohrlochs	66,13			
Deponiesohle	63,30			

Sanierung der vorhandenen Oberflächenabdichtung im Altbereich

Aufmass Gasbrunnen**Nr. 50****Brunnen in Los 7****angeschlossen an GUZ III**

Jahr	50-1	50-2	50-3	50-4
	1995	0	0	0
▽ Brunnenoberkante	83,92			
OK Rohr in d. Nähe des Brunnens	83,42			
▽ Urgelände				
▽ OK Filterrohr				
▽ UK Filterrohr				
▽ Teufe des Bohrlochs	65,22			
▽ Deponiesohle	62,17			