

Kartierungsergebnisse 2021										betroffene Maste				Mögliche Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen
Objekt-Nr.	Präfix	BT_Code	BT_Name	z_Codes	FFH_LRT	LRT_Name	FFH_EHZ	§ 15 LNatSchG	§ 30 BNatSchG	Mast-Nr. neu Bl. 4225	Masttyp neu	Mast-Nr. Demontage Bl. 2409	Mast-Nr. Provisorium	GRÜN = Beeinträchtigung voraussichtlich ausgeschlossen GELB = Rekultivierungsmaßnahmen in Abstimmung mit ONB erforderlich
14	z	EA1	Glatthaferwiese	os, kk1, kk2, kk3	6510	Flachland-Mähwiese	B	x		186	T	104	P186	Rekultivierung nach Baumaßnahme da komplett in Anspruch genommen, keine Mastverschiebung möglich
28	z	EA1	Glatthaferwiese	os, kk1, kk2, kk3	6510	Flachland-Mähwiese	B	x		194	WA	96	-	östlicher Teil der Arbeitsfläche soll nur für die Ablage von Mastbauteilen auf Holzklötzen genutzt werden, keine flächige Auslegung von Platten => Beeinträchtigung voraussichtlich ausgeschlossen Rest: Rekultivierung nach Baumaßnahme da komplett in Anspruch genommen, keine Mastverschiebung möglich
37	z	EA1	Glatthaferwiese	os, kk1, kk2, kk3	6510	Flachland-Mähwiese	C	x		198			-	Neubau Mast Nr. 198, Fläche randlich, Arbeitsfläche um ca. 400 qm reduzieren, falls nicht vermeidbar Inanspruchnahme September bis Februar => Beeinträchtigung voraussichtlich ausgeschlossen
41	z	EA1	Glatthaferwiese	os, kk1, kk2, kk3	6510	Flachland-Mähwiese	B	x		199	T	91	-	Rekultivierung nach Baumaßnahme da komplett in Anspruch genommen, keine Mastverschiebung möglich
77	z	ED1	Magerwiese	os, kk1, kk2, kk3, kk5	6510	Flachland-Mähwiese	C	x		222	T	67	-	Neubau Mast Nr. 222, Fläche randlich, Arbeitsfläche um ca. 335 qm reduzieren, Demontage Mast Nr. 67, Fläche randlich, Arbeitsfläche um ca. 280 qm reduzieren, => Beeinträchtigung voraussichtlich ausgeschlossen
79	z	ED1	Magerwiese	os, kk1, kk2, kk3, kk5	6510	Flachland-Mähwiese	B	x		-	-	66	-	Entseilung und Demontage Mast Nr. 66 nur kurzzeitige Inanspruchnahme von wenigen Tagen, Fundamentdemontage Mast Nr. 66 im Zeitraum September bis Februar => Beeinträchtigung voraussichtlich ausgeschlossen
103	z	ED1	Magerwiese	os, kk1, kk2, kk3, kk5	6510	Flachland-Mähwiese	B	x		239	Zuwegung			Rekultivierung nach Baumaßnahme da komplett in Anspruch genommen, keine Mastverschiebung möglich

Betrachtung der nach § 15 Abs. 1 Nr. 3 Landesnaturschutzgesetz gesetzlich geschützten Grünlandbereiche

Stand: 04.10.2021

Kartierungsergebnisse 2021										betroffene Maste				Mögliche Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen
Objekt-Nr.	Präfix	BT_Code	BT_Name	z_Codes	FFH_LRT	LRT_Name	FFH_EHZ	§ 15 LNatSchG	§ 30 BNatSchG	Mast-Nr. neu Bl. 4225	Masttyp neu	Mast-Nr. Demontage Bl. 2409	Mast-Nr. Provisorium	GRÜN = Beeinträchtigung voraussichtlich ausgeschlossen GELB = Rekultivierungsmaßnahmen in Abstimmung mit ONB erforderlich
104	z	ED1	Magerwiese	os, kk1, kk2, kk3, kk5	6510	Flachland-Mähwiese	B	x		239	Zuwegung			Rekultivierung nach Baumaßnahme da komplett in Anspruch genommen, keine Mastverschiebung möglich
105	z	EE4	Magerwiesenbrache	os, kk1, kk2, kk3, kk5	6510	Flachland-Mähwiese	B	x		239	T	50		Rekultivierung nach Baumaßnahme da komplett in Anspruch genommen, keine Mastverschiebung möglich
106	z	EE4	Magerwiesenbrache	os, kk1, kk2, kk3, kk5	6510	Flachland-Mähwiese	B	x		239	-	-		Neubau Mast Nr. 239, Fläche randlich, Arbeitsfläche um ca. 65 qm reduzieren, => Beeinträchtigung voraussichtlich ausgeschlossen
112	z	EA1	Glatthaferwiese	os, kk1, kk2, kk3	6510	Flachland-Mähwiese	C	x		248		40		Rekultivierung nach Baumaßnahme da komplett in Anspruch genommen, keine Mastverschiebung möglich
114	z	EA1	Glatthaferwiese	os, kk1, kk2, kk3	6510	Flachland-Mähwiese	B	x		248	WA	40		Rekultivierung nach Baumaßnahme da komplett in Anspruch genommen, keine Mastverschiebung möglich
124	y	EC1	Nass- und Feuchtwiese	os, kk6					x	254	T	34		Entseilung und Demontage Mast Nr. 34 nur kurzzeitige Inanspruchnahme von wenigen Tage, Fundamentdemontage Mast Nr. 34 im Zeitraum September bis Februar => Beeinträchtigung voraussichtlich ausgeschlossen Rest: Rekultivierung nach Baumaßnahme da komplett in Anspruch genommen, keine Mastverschiebung möglich
126	y	EC1	Nass- und Feuchtwiese	os, kk6					x	-	-	33		Entseilung und Demontage Mast Nr. 33 nur kurzzeitige Inanspruchnahme von wenigen Tage, Fundamentdemontage Mast Nr. 33 im Zeitraum September bis Februar => Beeinträchtigung voraussichtlich ausgeschlossen

A =
hervorragende
Ausprägung
B =
gute Ausprägung

z =
gesetzlich geschützt und FFH-LRT (§ 30 BNatSchG)
y =
gesetzlich geschützt (§ 15 LNatSchG)

EA1 =
Fettwiese (gesetzlich geschützt und FFH-LRT)
EC1 =
Nass- und Feuchtwiese (gesetzlich geschützt)

Beeinträchtigung voraussichtlich ausgeschlossen	7
Rekultivierung nach Baumaßnahme	9

Kartierungsergebnisse 2021										betroffene Maste				Mögliche Vermeidungs-, Minimierungs- und Ausgleichsmaßnahmen
Objekt-Nr.	Präfix	BT_Code	BT_Name	z_Codes	FFH_LRT	LRT_Name	FFH_EHZ	§ 15 LNatSchG	§ 30 BNatSchG	Mast-Nr. neu Bl. 4225	Masttyp neu	Mast-Nr. Demontage Bl. 2409	Mast-Nr. Provisorium	GRÜN = Beeinträchtigung voraussichtlich ausgeschlossen GELB = Rekultivierungsmaßnahmen in Abstimmung mit ONB erforderlich
C = mittlere bis schlechte			os = gesellschaftstypische Artenkombination vorhanden					ED1 = Magerwiese (gesetzlich geschützt und FFH-LRT)				beanspruchte Flächen		16
T = Tragmast			kk1 = Kräuteranteil > 20 %					EE4 = brachgefallenes Magergrünland (gesetzlich geschützt und FFH-LRT)				FFH-Erhaltungszustand A		0
W = Winkelmast			kk2 = Störzeigeranteil < 25 %									FFH-Erhaltungszustand B		9
			kk3 = mind. 4 Arten Arrhenatherion., davon mind. 1 frequent, Deckung Arten Arrh. > 1 %									FFH-Erhaltungszustand C		3
			kk5 = mind. 1 Magerkeitsz. Frequent oder mehrere in Summe frequent, Deckung Magerkeitsz. > 1 %									nicht bewertet		2
			kk6 = 3 Feuchte- oder 1 Nässezeiger, jeweils frequent											