


Darstellung des Bestands vgl. Anlage II.2-3b, Blatt 2

- Diagramm zur Darstellung der Konflikte:
- Ein zentraler Kasten enthält die Informationen:
- Erhebliche Konflikte **Schutzgut Arten und Biotope**
 - Schäden der Vegetationsschicht durch Bautätigkeiten (Befahren, Materiallagerung, Baustraßen)
 - geringe Funktionsminderung
 - AB6: Biotypen sehr hoher Wertigkeit
- Die Konflikte sind durch Pfeile mit den folgenden Bezeichnungen verbunden:
- Oben: betroffenes Schutzgut
 - Unten links: Konflikt-Nr.
 - Unten rechts: Erläuterung des Konfliktes



		EMPFÄNGER	Datum	Anzahl/ Kopien
Nr.	Gegenstand der Änderung		Datum	Zeichen

Erarbeitung des Hochwasserschutzeskonzeptes Hornbach	
Universität Karlsruhe (TH) Forschungsuniversität · gegründet 1825	Institut für Wasser und Gewässerentwicklung Bereich Wasserversorgung und Kulturtechnik Prof. Dr. Gernot Franz

PLANUNGSGEMEINSCHAFT
INGENIEURBÜRO **DILGER**
BERATENDE INGENIEURE FÜR BAUWESEN

Claudia Endres
LANDSCHAFTSPLANUNG

Darstellung		Bauherr
FACHBEITRAG NATURSCHUTZ KONFLIKTE <i>Natur und Landschaft</i>		, den
Maßstab	Format	

Verlust von Fließgewässerabschnitten durch Verlegung von Bachmündungen	
Totalverlust	

Schäden der Vegetationsschicht durch Bautätigkeiten (Befahren, Materiallagerung, Baustraßen)
geringe Funktionsminderung
AB7 Biotoptypen hoher Wertigkeit / hohe biologische Vielfalt

Beeinträchtigung durch Lärm / optische Stimuli während der Bauarbeiten
geringe Funktionsminderung

AB23 faunistisch sehr bedeutend / sehr hohe biologische Vielfalt

AB24 faunistisch hochwertig / hohe biologische Vielfalt

Gefährdung der Fließgewässer durch zeitweilige stoffliche Belastung
(abgeschwemmtes Bodenmaterial)
geringe Funktionsminderung
AB26 faunistisch sehr bedeutend / sehr hohe biologische Vielfalt
AB27 faunistisch hochwertig / hohe biologische Vielfalt

Vorübergehende Inanspruchnahme von faunistischen Lebensräumen
während der Bautätigkeiten (Befahren, Materiallagerung, Baustraßen)
geringe Funktionsminderung

AB29 faunistisch hochwertig / hohe biologische Vielfalt

Vorübergehende Inanspruchnahme von Biooptypen bei der Anlage von Flutmulden und beim Flächenabtrag
geringe Funktionsminderung
AB34 Biooptypen hoher Wertigkeit / hohe biologische Vielfalt

Dauerhafter Verlust von Biotoptypen bei der Verfüllung von Fließgewässerabschnitten

Totalverlust

AB41 Biotoptypen hoher Wertigkeit / hohe biologische Vielfalt

AB42 Biotoptypen mittlerer Wertigkeit / durchschnittliche biologische Vielfalt

AB43 Biotoptypen geringer Wertigkeit

Dauerhafter Verlust von Biotoptypen bei der Neuanlage von Fließgewässerabschnitten

Totalverlust

AB44 Biotoptypen hoher Wertigkeit / hohe biologische Vielfalt

AB45 Biotoptypen mittlerer Wertigkeit / durchschnittliche biologische Vielfalt

Dauerhafter Verlust von Biooptypen bei der Aufweitung von Gewässerabschnitten
Totalverlust
AB46 Biooptypen mittlerer Wertigkeit / durchschnittliche biologische Vielfalt
AB47 Biooptypen geringer Wertigkeit

Verlust von flächigen Gehölzstrukturen durch die Anlage der Hochwasserschutzmaßnahme	
Totalverlust	
AB49	Gehölzstrukturen hoher Wertigkeit / hohe biologische Vielfalt
AB50	Gehölzstrukturen mittlerer Wertigkeit / durchschnittliche biologische Vielfalt
AB51	Gehölzstrukturen geringer Wertigkeit

Verlust von Einzelgehölzen durch die Anlage der Hochwasserschutzmaßnahme	
Totalverlust	
AB52	Einzelgehölze hoher Wertigkeit / hohe biologische Vielfalt (8 St.)
AB53	Einzelgehölze mittlerer Wertigkeit / durchschnittliche biologische Vielfalt (14 St.)
AB54	Einzelgehölze geringer Wertigkeit (2 St.)

Vorübergehende Inanspruchnahme von faunistischen Lebensräumen
bei der Anlage von Flutmulden und beim Flächenabtrag
geringe Funktionsminderung
AB56 faunistisch hochwertig / hohe biologische Vielfalt

Dauerhafter Verlust von faunistischen Lebensräumen bei der Verfüllung von Fließgewässerabschnitten
Totalverlust
AB62 faunistisch sehr bedeutend / sehr hohe biologische Vielfalt
AB63 faunistisch von mittlerer Bedeutung / durchschnittliche biologische Vielfalt

Dauerhafter Verlust von faunistischen Lebensräumen bei der
Neuanlage von Fließgewässerabschnitten
Totalverlust
AB64 faunistisch hochwertig / hohe biologische Vielfalt
AB65 faunistisch von geringer Bedeutung

Dauerhafter Verlust von faunistischen Lebensräumen bei der
Aufweitung von Gewässerabschnitten
Totalverlust

AB66 faunistisch sehr bedeutend / sehr hohe biologische Vielfalt

AB67 faunistisch von mittlerer Bedeutung / durchschnittliche biologische Vielfalt

Dauerhafter Verlust von faunistischen Lebensräumen durch den Verlust von flächigen Gehölzstrukturen
Totalverlust

AB68 faunistisch hochwertig / hohe biologische Vielfalt

AB69 faunistisch von mittlerer Bedeutung / durchschnittliche biologische Vielfalt

AB70 faunistisch von geringer Bedeutung

Dauerhafter Verlust von faunistischen Lebensräumen durch den Verlust von Einzelgehölzen

Totalverlust

AB71 faunistisch hochwertig / hohe biologische Vielfalt (4 St.)

AB72 faunistisch von mittlerer Bedeutung / durchschnittliche biologische Vielfalt (9 St.)

AB73 faunistisch von geringer Bedeutung (11 St.)

Verlust von flächigen Gehölzstrukturen durch die Anlage der
Hochwasserschutzmaßnahme
Totalverlust
L6 Landschaft(sbild) mittlerer Wertigkeit

Verlust von Einzelgehölzen durch die Anlage
Hochwasserschutzmaßnahme
Totalverlust
L7 Landschaft(sbild) mittlerer Wertigkeit (24 St.)

