

In dieser Abbildung sind sowohl die Profilvergleiche zwischen dem Referenzzustand (hier: vor Sandaufspülung 2000) und der Vermessung vom 30.07.2019 (Laserscan), dargestellt in Transparenz und der terrestrischen Vermessung vom 04.03.2020 enthalten. Die angegebenen Mengen [m³/m] sind die vorhandenen Volumendifferenzen zwischen 2000 und 2020, wobei ein Teil auf der Geest liegt.




Abbildung 2: Lageplan Sandersatz Utersum 2020, Profilvergleiche Referenzzustand – 30.07.2019/04.03.2020.

In jedem Falle sollte Planungssicherheit für eine umfangreiche Sandersatzmaßnahme in Utersum, Goting und Wyk geschaffen werden, so dass in nächster Zeit eine Küstensicherung vorgenommen werden kann. Im Vergleich zum Referenzzustand ist insbesondere in Utersum keine größere Reserve mehr vorhanden.

LKN.SH
Husum, 08.04.2020

Bearbeitet:
Arfst Hinrichsen