



Erdbaulaboratorium Saar GmbH

Am Heidstock 24, 66265 Heusweiler-Holz  
Tel. 06806/49988-31  
e-mail: umwelt@erdbaulaborsaar.de

Anlage 1.1

Auftrag-Nr. 90-0029/18

**TAB I - Probennahmeprotokoll - Organoleptische Beurteilung - Loacker Saar Recycling GmbH, GST 1**

Bohrung Schurf Nr.	Probe Nr.	Entnahmetiefe m u. GOK von bis		Organo-leptischer Befund	Bemerkung	Ausgewählt zur chem. Analyse		Proben-nehmer	Proben-nahme-datum	Labor Annahme-datum	Laborbericht CBA Nr.
SCH 1	MP1	0,25	1,00	-		x	MKW, Schwermetalle	Wt	13.06.2019	17.06.2019	263/06/19
SCH 1	MP2	1,00	1,60	-				Wt	13.06.2019	17.06.2019	263/06/19
SCH 2	MP1	0,25	1,00	-		x		Wt	13.06.2019	17.06.2019	263/06/19
SCH 2	MP2	1,30	2,00	-				Wt	13.06.2019	17.06.2019	263/06/19
SCH 3	MP1	0,20	0,80	-		x		Wt	13.06.2019	17.06.2019	263/06/19
SCH 3	MP2	0,80	1,80	-				Wt	13.06.2019	17.06.2019	263/06/19
SCH 4	MP1	0,50	1,10	-		x		Wt	13.06.2019	17.06.2019	263/06/19
SCH 5	MP1	0,20	0,90	-		x		Wt	13.06.2019	17.06.2019	263/06/19
SCH 6	MP1	0,20	0,90	-		x		Wt	13.06.2019	17.06.2019	263/06/19
SCH 6	MP2	0,90	1,80	-				Wt	13.06.2019	17.06.2019	263/06/19
SCH 8	MP1	0,20	1,00	-		x		Wt	13.06.2019	17.06.2019	263/06/19
SCH 9	MP1	0,20	1,10	-		x		Wt	13.06.2019	17.06.2019	263/06/19
SCH 10	MP1	0,25	1,00	-		x		Wt	13.06.2019	17.06.2019	263/06/19
SCH 10	MP2	1,00	1,60	-				Wt	13.06.2019	17.06.2019	263/06/19
SCH 12	MP1	0,25	1,00	-		x		Wt	13.06.2019	17.06.2019	263/06/19
SCH 12	MP2	1,00	2,00	-				Wt	13.06.2019	17.06.2019	263/06/19

**Organoleptischer Befund (OB):**

- OB - negativ
- OB -/o schwach wahrnehmbare Veränderungen; leichte Auffälligkeiten
- OB o schwach positiv; farbliche und/oder geruchliche Veränderungen
- OB + positiv; deutliche Verunreinigungen wahrnehmbar
- OB ++ stark positiv; (stark verunreinigt)

**Probennehmer**

Wt Dipl.-Geol. Dr. C. Wettmann

Die Probennahme erfolgte unter den derzeit gültigen Handlungsempfehlungen und Vorschriften