
 DB AG, FRI-SO-S(B)	Projekt: BoVEK EÜ Hamburger Str Hp Dresden-Cotta Anlage: Erfassungsbogen Gebäudeabbruch
---	--

1. Objektdaten	
1.1 Objektbezeichnung	Hp Dresden- Cotta EG
1.2 Anlagenhauptnummer	Fremdgrundstück / Gebäude verkauft
1.3 Nutzung	<input type="checkbox"/> genutzt, in Betrieb <input checked="" type="checkbox"/> ungenutzt, stillgelegt

2. Lage und Umfeld	
2.1 Lage, Bf. / Strecke- Nr.	Hp Dresden- Cotta 6248
Strecke / km	6248 / km 2,220
2.2 Umfeld	<input checked="" type="checkbox"/> versiegelt / teilversiegelt: Beton/Kleinpflaster 100% <input type="checkbox"/> unbefestigt: <input checked="" type="checkbox"/> Bewuchs / Art: Strauchwerk, 1 Laubbaum..... <input checked="" type="checkbox"/> Zufahrt vorhanden (beengt)

3. Rückbauobjekt				
3.1 Baujahr des Gebäudes				
3.2 Abmessungen und Volumen umbauter Raum (geschätzt)	Länge (m)	Breite (m)	Höhe (m)	umb. Raum (m³)
<i>EG am Bahnsteig 2</i>	24,0	13,5	4,8	1.560
Summe				1.560
3.3 Konstruktion	<input checked="" type="checkbox"/> Mauerwerk <input checked="" type="checkbox"/> Fachwerk <input type="checkbox"/> Beton / Fertigteile			
Keller vorhanden	<input type="checkbox"/> ja / Anteil Unterkellerung: % <input checked="" type="checkbox"/> nein			
Deckenkonstruktion	<input type="checkbox"/> Stahlträger <input checked="" type="checkbox"/> Holz <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Sonstiges			
Fassade	<input checked="" type="checkbox"/> verputzt <input type="checkbox"/> unverputzt <input type="checkbox"/> Klinker <input type="checkbox"/> Verschalung, Verkleidung Material:			
3.4 Dachkonstruktion	<input type="checkbox"/> Flachdach <input type="checkbox"/> Satteldach <input checked="" type="checkbox"/> Walmdach <input type="checkbox"/> Sonstiges			
Material Dacheindeckung	<input checked="" type="checkbox"/> Bitumeneindeckung / auf <input checked="" type="checkbox"/> Holzschalung <input type="checkbox"/> Beton			

 DB AG, FRI-SO-S(B)	Projekt: BoVEK EÜ Hamburger Str Hp Dresden-Cotta Anlage: Erfassungsbogen Gebäudeabbruch
---	--

3.5 Anlagen, Ausrüstung	
Heizung	<input checked="" type="checkbox"/> Einzelofen Art.: <input type="checkbox"/> Ölheizanlage <input type="checkbox"/> Elektroheizanlage <input type="checkbox"/> Gasheizanlage <input type="checkbox"/> Öl- bzw. Gastank vorhanden
Schornsteine, Kamine	<input checked="" type="checkbox"/> vorhanden Anzahl: 1 Material <input checked="" type="checkbox"/> Ziegelmauerwerk <input type="checkbox"/> Beton <input type="checkbox"/> Stahlblech
Abwasseranlagen, Anschluss	<input checked="" type="checkbox"/> Anschluss Abwasserkanal vorhanden <input type="checkbox"/> Sammelgrube bzw. Kleinkläranlage
Sonstiges (Spannwerk, Hebelbank, Blockwerk und dgl.)	Gebäude nicht begehbar, verschlossen

4. Sonstiges, Abfälle			
4.1 Altlastenverdachtsflächen im Gebäude oder Umfeld erfasst	<input checked="" type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja ALVF- Nr.: Bezeichnung:		
4.2 Schmiermittel-, Öllager	<input type="checkbox"/> vorhanden		
Auffälligkeiten	<input checked="" type="checkbox"/> verschmutzte Bausubstanz <input type="checkbox"/> Fußboden ca. m ² <input type="checkbox"/> Mauerwerk ca. m ²		
4.3 Sonstige Abfälle	<input checked="" type="checkbox"/> Sperrmüll (Möbliering) ca. 3 m ³ <input type="checkbox"/> Sonstiges		
Wärmedämmungen	<input type="checkbox"/> vorhanden, sichtbar, Material: <input checked="" type="checkbox"/> vermutet Material: KMF		
Leichtbauwände (gipshaltige Baustoffe, Rigipsplatten, Gasbetonmauerwerk)	<input type="checkbox"/> vorhanden Material: Menge: m ³		
4.4. Mengenabschätzung Abbruchmaterial	Material	AVV-Nr	Menge (t)
	Beton	17 01 01	100
	Bauschuttgemisch	17 01 07	400
	Natursteinpflaster	17 01 07	20
	Bauschuttgem. Kontam.	17 01 06*	10
	Abbruchholz	17 02 04*	18
	Dachpappe	17 03 03*	4
	Gem. Metall-, Kabelschrott	17 04 05	2
	Gem. Bau-, Abbruchabfälle	17 09 04	4
	Dämmstoffe	17 06 03*	5 m ³
	Sperrmüll	20 03 07	3 m ³
	Grünschnitt	20 02 01	2 m ³



DB AG, FRI-SO-S(B)

Projekt: BoVEK EÜ Hamburger Str Hp Dresden-Cotta
Anlage: Erfassungsbogen Gebäudeabbruch**5 Fotos**

Oktober 2013



DB AG, FRI-SO-S(B)

Projekt: BoVEK EÜ Hamburger Str Hp Dresden-Cotta
Anlage: Erfassungsbogen Gebäudeabbruch

Oktober 2013