




Grundwasserkörper Moritzburg (DESN EL 1-3):




Gemessene Kupfer-Konzentrationen [µg/l]



Gemessene Nickel-Konzentrationen [µg/l]



Gemessene Zink-Konzentrationen [µg/l]



Gemessene Chlorid-Konzentrationen [µg/l]