
LANDKREIS GÖRLITZ
GEMEINDE OPPACH
Gemarkung Oppach
R 33465238,468
H 5655752,675
R 33465367,781
H 5655574,691
R 33465735,884
H 5656842,154
R 33465599,671
H 5656000,117
E 2.8B 0,09 ha
E 2.7B 0,23 ha
E 2.6B 0,19 ha
E 2.9B 0,14 ha
E 2.9A 0,05 ha
E 2.8A 0,05 ha
E 2.7A 0,05 ha
E 2.6A 0,05 ha
E 2.5B 0,12 ha
E 2.4B 0,06 ha
E 2.3B 0,07 ha
E 2.2 0,04 ha
E 2.1 0,07 ha
E 2.5A 0,05 ha
E 2.4A 0,05 ha
E 2.3A 0,03 ha
R2.8 D= 308,71 S= 307,30 T= 1,41
R2.7 D= 309,14 S= 307,86 T= 1,28
R2.6 D= 309,66 S= 308,37 T= 1,59
R2.5 D= 311,35 S= 309,74 T= 1,61
R2.4 (tiefe) D= 312,71 S= 311,24 T= 1,47
R2.3 D= 315,82 S= 311,96 T= 1,85
R2.2 D= 313,76 S= 312,27 T= 1,49
R2.1 D= 313,93 S= 312,50 T= 1,43
S2.2 D= 314,55 S= 313,14 T= 1,41
S2.1 D= 314,42 S= 312,95 T= 1,47
EL 3 Q_Dr = 155 l/s
Auslauf S= 307,26
DN 400, 56,00 m, 10,00 ‰
DN 500, 12,00 m, 3,30 ‰
DN 400, 51,00 m, 10,00 ‰
DN 300, 55,00 m, 24,90 ‰
DN 300, 60,00 m, 25,00 ‰
DN 300, 62,00 m, 10,00 ‰
DN 250, 41,00 m, 10,00 ‰
DN 250, 23,00 m, 10,00 ‰
Beim Antreffen des ehemaligen Mühlkanals ist die weitere Vorgehensweise mit dem AZV abzustimmen.
Mühlgraben, verrohrt
Anschluss Blatt 1
Anschluss Blatt 3
Rauschwitzer Wasser
Straße Nr. 5152
Straße Nr. 5153
Straße Nr. 5154
Straße Nr. 5155
Straße Nr. 5156
Straße Nr. 5157
Straße Nr. 5158
Straße Nr. 5159
Straße Nr. 5160
Straße Nr. 5161
Straße Nr. 5162
Straße Nr. 5163
Straße Nr. 5164
Straße Nr.