



FRANKENBERG

Erläuterungen Biotoptypen:

Quelle: Biotoptypen, Rote Liste Sachsen, Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie 2010
(S) - Geschütztes Biotop nach § 30 BNatSchG / § 21 SächsNatSchG

- 01.07.210 - Hybridpappelforst
- 01.05.000 - Laubwälder mittlerer Standorte
- 01.05.200 - Eichen-Hainbuchenwald
- 01.10.120 - Vorwald frischer Standorte
- 01.10.130 - Vorwald feuchter bis nasser Standorte
- 02.01.200 - Gebüsch frischer Standorte
- 02.03.400 - Einzelbaum, Baumreihe, Baumgruppe
- 03.02.100 - Naturnaher Bach -S-
- 09.02.100 - Offene natürliche und naturnahe Felsbildungen -S-
- 09.07.100 - Unbefestigter Weg
- 07.01.100 - Staudenfluren feuchter Standorte
- 07.01.210 - Staudenfluren und Säume nährstoffreicher frischer Standorte
- 11.04.500 - Bahnanlagen
- Mauern/Ufermauern
- Blocksteinsatz
- Wabenplatten

Sonstige Erläuterungen:

- Landschaftsschutzgebiet "Mittleres Zschopautal"
- Höhlenbaum
- Biotopbaum (Totholz)
- geplante Baumfällung
- Anlagebedingte Flächeninanspruchnahme (Flächenumgriff als Grundlage für Eingriffs-Ausgleichsbilanzierung, vgl. Erläuterungen LBP-01-0)
- Bauzeitliche Flächeninanspruchnahme
- Konflikt- Nr. (gem. Beschreibung im LBP-Erläuterungsbericht LBP-01-01)
- Grenze Untersuchungsgebiet
- Standort/ Nr. der zu sanierenden Brücke
- Flurstücksgrenze
- Flurstücksnummer

Schutzgut	Übersicht der Konflikte		
	Konflikt Nr.	Konfliktbeschreibung	Wirkung
Boden	K 1	Funktionsbeeinträchtigung	baubedingt
	K 2	Funktionsbeeinträchtigung	anlagebedingt
	K 3	Funktionsverlust	anlagebedingt
Grundwasser	K 4	Verlust von Flächen für die Grundwasserneubildung	anlagebedingt
	K 5	Teilverlust eines naturnahen Bachabschnittes	anlagebedingt
Oberflächenwasser	K 6	Überprägung eines naturnahen Fließgewässerprofils	anlagebedingt
	K 7	Teilverlust von Flächen für die Luftfeuchtigkeit/Frischluftproduktion	anlagebedingt
Klima / Luft	K 8	temporäre Beeinträchtigung von Biotopstrukturen	baubedingt
	K 9	Störung von Tieren	baubedingt
Biotop / Pflanzen und Tiere	K 10	Teilverlust von Biotopstrukturen	anlagebedingt
	K 11	Zunahme landschaftsbildbeeinträchtigender Bebauung	anlagebedingt
Landschaftsbild	K 11	Zunahme landschaftsbildbeeinträchtigender Bebauung	anlagebedingt

Verwendete Unterlagen:
Ingenieurbüro Lampe, Baderberg 7, 09699 Frankenberg
Hochwasserschadensbehebung 06/13, Sanierung Wanderwege und Brücken im Lützelal
Genehmigungsplanung August 2018

Entwurfsbearbeitung: Büro für ganzheitliche Landschaftsplanung und Biotopgestaltung
Hauptstraße 134, 09600 Oberschöna
Tel./Fax. (037328)16906/16907
E-Mail: info@glb-nel.de



	Datum	Zeichen
Bearb.	08/2018	He / Ju
Gez.	08/2018	Ju
Gepr.		<i>Juchacz</i>
Datum	Gez.	Gepr.

Auftraggeber:

Stadtverwaltung Frankenberg



Straßenklasse und Nr.: kommunal
Streckenbezeichnung: Gehweg im Lützelal
Gemarkung: Frankenberg

Bauwerk/Baumaßnahme:
HWS 2013 ID 182
Sanierung Wanderwege und Brücken im Lützelal

Planerstellung:
Lageplan Biotoptypen und Konflikte

Aufgestellt:
Stadtverwaltung Frankenberg

Gesehen:

Genehmigt:
Landesdirektion Sachsen, Referat 32.1/Planfeststellung

Chemnitz, den

Genehmigt:

Unterlage 19

Blatt-Nr. LBP-10-01

Projekt-Nr. 07-2018

Datum	Zeichen
Bearb.	
Gez.	
Gepr.	

Landschaftspflegerischer Begleitplan
Maßstab 1:1.000