

Limbach – Schmiedefeld – Blatt 001

Bild 1 – Baubeginn – Zufahrt zur Trasse



Bild 1 – KP 0 – Trasse – Forstweg - Arbeitsdienstweg



Bild 2 – KP 2,3 Zufahrt zur Trasse – Forstweg - Arbeitsdienstweg



Bild 3 – Zufahrt zur Trasse – Forstweg



Bild 4 – Zufahrt zur Trasse – Forstweg - gesperrt



Bild 5 – Zufahrt zur Trasse – Forstweg – gesperrt – Coburger Skiweg



Bild 6 – Zufahrt zur Trasse – Forstweg – gesperrt



Bild 7 – Bahnübergang



Bild 7 – Zufahrt zur Trasse



Bild 7 – Zufahrt zur Trasse – KP 7 – Coburger Skiweg



Bild 8 – Zufahrt zur Trasse – Bahnübergang Igelshieb



Bild 8 – Zugang zur Trasse – KP 8 – L 1145



Bild 9 – Zufahrt zur Trasse – KP 9 - Glaswerkstraße



Bild 9 – Zugang zur Trasse von der L 1145– KP 9



Bild 9 – Zugang zur Trasse – Rennsteig - Radwanderweg



Bild 10 – Zugang zur Trasse – Forstweg – gesperrt – Zufahrt von der L 1145



Bild 10 – Zugang zur Trasse - Rennsteig



Limbach – Schmiedefeld – Blatt 002

Bild 11 – Zufahrt zur Trasse – KP 15 – Lichte – Zufahrt Brücke



Bild 11 – Zufahrt zur Trasse – Forstweg - gesperrt



Bild 12 – Zufahrt zur Trasse - Lichte – Am Bahndamm



Bild 13 – Zufahrt zur Trasse – Lichte - obere Straße – Landwirtschaftlicher Weg



Bild 14 – Zufahrt zur Trasse – Schmiedefeld – Alte Poststraße - Landwirtschaftliche Straße – gesperrt

Datum: 18.01.2018

Seite 11 von 25

Datei: EGL442-GPL-PLG-GE-REP-0003-00_A1_Fotodoku_Blatt 001-004_180118_Blatt001-004_180118



Bild 15 – Zufahrt zur Trasse – Schmiedefeld – Eisenwerkstraße KP 15,8



Schmiedefeld – Reichmannsdorf – Blatt 002

Bild 1 – Schmiedefeld - Ortsstraße Treibe



Bild 1 – Schmiedefeld - Waldweg – Pechhütte



Bild 2 – Zufahrt von B 281 herstellen



Bild 3 – Rohrlagerplatz Reichmannsdorf neben Mastanlage – Herstellung Zufahrt von B 281



Bild 4 – Zufahrt zur Trasse – Reichmannsdorf – L 2654 - Meurastraße



Bild 4 – Herstellung Zufahrt von B281 und Transport über die Trasse – Beachtung Gewässer



Reichmannsdorf – Knobelsdorf – Blatt 002

Bild 1 – KP 20,5 – Reichmannsdorf – Ortsstraße Weidigt - Forstweg – gesperrt – KP 20,4



Bild 2 – Forstweg- gesperrt



Reichmannsdorf – Knobelsdorf – Blatt 003

Bild 6 – Querung K 140 und K 136



Bild 6 – K 136 – Blick zur Trasse – Trasse parallel zur B 281



Bild 7 – Zufahrt Hoheneichen – enge Zufahrt von B 281



Bild 7 – Ortsstraße



Bild 8 – Standort Rohrlagerplatz Arnsgereuth – Trasse



Bild 9 – Eyba – K 144 - Ortsstraße



Bild 10 – Eyba



Bild 11 – Eyba – enge Ortsstraßen



Bild 12 – K 153 – Tallage - Brücke



Bild 13 – Ortsausgang Knobelsdorf – zum Buswendeplatz



Knobelsdorf – Kamsdorf – Blatt 004

Bild 1 – Rohrlagerplatz Fischersdorf mit Blick in Richtung B 85



Bild 2 – K 154 – nach Weischwitz



Bild 3 – Zufahrt über landwirtschaftlichen Weg



Bild 4 - Rote-Berg-Straße – landwirtschaftlicher Weg



Bild 5 – oberhalb Kleingartenanlage



Kamsdorf - Oberwellenborn – Blatt 004

Keine Foto-Dokumentation

Oberwellenborn – Ranis – Blatt 005

Bild 1 – KP 45,5 Rohrlagerplatz 5 Birkigt



Bild 2 – KP 46,5 Zufahrt zur Trasse



Bild 3 – Brückendurchfahrt Oelsener Weg – landwirtschaftlicher Verkehr frei



Bild 4 –Zufahrt zur Trasse – Rote-Berg-Straße



Bild 5 – KP 47,5 Zufahrt zur Trasse – Feldweg



Bild 6 – KP 47,5 Zufahrt zur Trasse – Kreuzungsbereich



Bild 7- unbefestigtes Gelände



Bild 8 – KP 48 Zufahrt zur Trasse – Krölpaer Straße



Bild 9 – Einbahnstraße Gräfendorf – K202 – beengter Verkehrsraum



Bild 10 – Zufahrt zur Trasse



Bild 11 – KP 49,5 Zufahrt zur Trasse



Bild 12 – unbefestigter Feldweg von K202 aus



Bild 13 – Rockendorf Brückenunterführung bis 4 m



Bild 14 – Krölpa Brückenunterführung größer 4 m



Bild 15 – Ranis beengter Verkehrsraum



Bild 16 – KP 50,5 Zufahrt zur Trasse



Bild 17 – Ranis - Wilhelmsdorfer Straße - beengter Verkehrsraum



Bild 18 – Zufahrt zur Trasse



Bild 19 – Lindenstraße - beengter Verkehrsraum



Bild 20 – KP 52 Zufahrt zur Trasse – K516



Bild 21 – Zufahrt zur Trasse – Feldweg - unbefestigtes Gelände



Bild 22 – KP 52,5 Zufahrt zur Trasse – befestigter Feldweg



Bild 23 – KP 53 Zufahrt zur Trasse



Bild 24 – Zufahrt zur Trasse – Feldweg - unbefestigtes Gelände



Bild 25 – Ludwigshof - beengter Verkehrsraum



Bild 26 – Wernburg - beengter Verkehrsraum



Bild 27 – KP53,5 Zufahrt zur Trasse





Bild 28 – KP54 Zufahrt zur Trasse



Ranis – Linda – Blatt 006

Bild 1 – KP55 Zufahrt zur Trasse - Feldweg



Bild 2 – Kp55,5 Zufahrt zur Trasse - Feldweg



Bild 3 – Kreuzung L2365 mit K515 – beengter Kurvenradius



Bild 4 – KP58,5 Krümmerweg – landwirtschaftlicher Verkehr frei



Bild 5 – KP59 Zufahrt zur Trasse



Bild 6 – KP57,5 Zufahrt zur Trasse – K207



Bild 7- KP57 Zufahrt zur Trasse – K207



Bild 8 – KP56 Rohrlagerplatz - R6 Peuschen



Bild 9 – KP59 Zufahrt zur Trasse - Bankschenke



Bild 10 – Zufahrt Trasse – K205



Bild 11 – KP60,5 Zufahrt zur Trasse



Bild 12 – KP61 Zufahrt zur Trasse



Bild 13 – KP63,5 Zufahrt zur Trasse – K502



Bild 14 – Bahnübergang (stillgelegt) – L2350



Bild 15 – KP62,5 Zufahrt zur Trasse



Ranis – Linda – Blatt 007

Bild 1 – K502 Kreuzungsbereich



Bild 2 – KP64,5 Zufahrt zur Trasse – land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei - unbefestigt



Bild 3 – KP66 Zufahrt zur Trasse - L2350



Bild 4 – KP65,5 Zufahrt zur Trasse – Feldweg



Bild 5 – KP67 Rohrlagerplatz – R7 Linda



Bild 6 – KP67,5 Zufahrt zur Trasse – land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei



Linda – Pöllwitz – KP 67 - 88 – Blatt 007

Bild 7- KP69 Zufahrt zur Trasse – landwirtschaftlicher Verkehr frei



Bild 8 – KP70,5 Zufahrt zur Trasse – L2351



Bild 9 – KP71,5 Zufahrt zur Trasse – Feldweg



Bild 10/1 – KP73 Reinsdorf Brückenüberfahrt



Bild 10/2 – KP73 Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei



Linda – Pöllwitz – Blatt 8

Bild 1 – Krölpa Bahnübergang



Bild 2 – KP74 Zufahrt zur Trasse



Bild 3 – KP74,5 Zufahrt zur Trasse - L3002



Bild 4 – Kreuzungsbereich L2349, Burkersdorf



Bild 5 – KP76,5 Zufahrt zur Trasse



Bild 6 – KP77 Zufahrt zur Trasse



Bild 7- KP77,5 Rohrlagerplatz – R8 Pahren



Bild 8 – KP78 Zufahrt zur Trasse - Jägersberg



Bild 9 – KP78,5 Zufahrt zur Trasse – K508



Bild 10 – KP79 Zufahrt - L2349



Bild 11 – KP80 Zufahrt zur Trasse



Bild 12/1 – KP80,5 Zufahrt zur Trasse



Bild 12/2 – KP80,5 Forstweg gesperrt



Bild 13 – KP82 Zufahrt zur Trasse – Kleinwolschendorf



Bild 14 – L2349 beengter Kurvenradius



Bild 15 – KP84 Zufahrt zur Trasse - Zeulenroda



Bild 16 – KP84,5 Zufahrt zur Trasse - unbefestigter Weg



Bild 17 – KP85 Rohrlagerplatz – R9 Zeulenroda



Bild 18 – KP85 Zufahrt zur Trasse



Linda – Pöllwitz- Blatt 009

Bild 1 – KP85,5 Zufahrt zur Trasse



Bild 2 – KP86 Zufahrt zur Trasse



Bild 3 –L2346 beengter Kurvenradius



Bild 4 – KP86,5 Zufahrt zur Trasse



Bild 5 – KP87,5 Zufahrt zur Trasse - unbefestigtes Gelände



Bild 6 – KP87,5 Bahnübergang – Am Bahnhof



Bild 7 – L2346 Zugang zur Trasse



Bild 8 – Zufahrt zur Trasse gesperrt, Forstweg



Bild 9/1 – KP88 Zufahrt zur Trasse



Pöllwitz – Waldhausen – Blatt 010

Bild 1 – KP90 Zufahrt zur Trasse – Forstweg gesperrt



Bild 2 – B94 Zufahrt zur Trasse - Neuärgerniß



Bild 3 –KP91 Zufahrt zur Trasse – Forstweg gesperrt

Datum: 18.01.2018

Datei: EGL442-GPL-PLG-GE-REP-0003-00_A1_Fotodoku_Blatt 010_180118



Bild 4 – KP91,5 Zufahrt zur Trasse – Forstweg gesperrt



Bild 5 – KP93,5 Rohrlagerplatz – R10 Naitschau



Bild 6 – B94 Kreuzungsbereich Naitschau - beengter Kurvenradius



Bild 7 – KP94,5 Zufahrt zur Trasse



Bild 8 – KP96 Zufahrt zur Trasse



Bild 9 – B94 Zoghaus - beengter Verkehrsraum



Bild 10 – Zufahrt zur Trasse, Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei



Bild 11 – KP97,5 Zufahrt zur Trasse



Bild 12 – beengter Verkehrsraum



Bild 13 – KP98,5 Zufahrt zur Trasse



Leubnitz – Niederhohndorf – Blatt 013

Bild 1 – KP119,5 Zufahrt zur Trasse



Bild 2 – Transport über befestigten Weg



Bild 3 – KP120,5 Rohrlagerplatz – R13 Werdau



Bild 4 –B 175 Bundesstraße



Bild 5 – KP117,5 Zufahrt zur Trasse – S291



Bild 6 – KP118 Zufahrt zur Trasse - Feldweg




Bild 7- KP118 Transport über befestigten Weg - Kurvenbereich

Bild 8 – KP119 Zufahrt zur Trasse

Bild 9 – KP119,5 Kreuzungsbereich - befestigter Weg



Bild 10 – KP121 Zufahrt zur Trasse

Bild 11 – B175 Schleppkurve beengt



Bild 12 – KP122 Zufahrt zur Trasse

Bild 13 – K6713 Schleppkurve beengt



Bild 14 – K9314 beengter Verkehrsraum

Bild 15 – KP122,5 Zufahrt zur Trasse



Bild 16 – KP123 Zufahrt zur Trasse

Bild 17 –KP123,5 Kreuzungsbereich S290



Bild 18 – KP124 Zufahrt zur Trasse

Bild 19 – Helmsdorf - Schleppkurve beengt



Bild 20/1 – KP124,5 unbefestigtes Gelände, Zufahrt zur Trasse

Bild 20/1 – KP124,5 unbefestigtes Gelände, Zufahrt zur Trasse



Bild 21/1 – KP125,5 Zufahrt zur Trasse

Bild 21/2 – KP125,5 Zufahrt zur Trasse



