

### Grundstückszugang

Bau-km 0+035.140


Gemarkung Meißen

Zugangsanpassung auf Flurstücken  
786/1 (öffentlich) und z.T. 1394/22 (Bahn),  
Wilsdruffer Str. 1 auf  
Flurstück 786/1 (öffentlich)

### Vorgesehene Änderungen:

Ersatzneubau der Treppe zum Hotel  
Waldschlößchen (Wilsdruffer Str. 1) aus 7  
Blockstufen (18/27cm) aufgrund des  
Ausbaus der Wilsdruffer Straße im  
Anschluss an den Geh-/ Radweg und  
Angleichung des Zuganges mit  
Betonplatten gemäß Bestand.

### Auszug aus Lageplan




### Fotoansicht



### Querschnitt

Zugang Hotel Waldschlößchen  
0+035.140



### Grundstückszufahrt

Bau-km 0+464.746


Gemarkung Meißen

Zufahrtsanpassung auf  
Flurstück 1390 (öffentlich),  
Wilsdruffer Str. 5 auf  
Flurstück 1390/1

### Vorgesehene Änderungen:

Angleichung der Zufahrt Wilsdruffer Str. 5  
aufgrund des Ausbaus der Wilsdruffer  
Straße im Anschluss an den Geh-/  
Radweg mit Betonpflaster gemäß Bestand.

### Auszug aus Lageplan




### Fotoansicht



### Querschnitt

Zufahrt Haus Nr. 5  
0+464.746



### Grundstückszufahrt

Bau-km 0+470.346


Gemarkung Meißen

Zufahrtsanpassung auf  
Flurstück 1390 (öffentlich),  
Wilsdruffer Str. 5a auf  
Flurstück 1390/2


### Vorgesehene Änderungen:

Angleichung der Zufahrt Wilsdruffer Str. 5a  
aufgrund des Ausbaus der Wilsdruffer  
Straße im Anschluss an den Geh-/  
Radweg mit Betonpflaster gemäß Bestand.

### Auszug aus Lageplan




### Fotoansicht



### Querschnitt

Zufahrt Haus Nr. 5a  
0+470.346





### Grundstückszugang

Bau-km 0+488.985

Gemarkung Meißen


Zugangsanpassung auf  
Flurstück 1390 (öffentlich),

Wilsdruffer Str. 5a auf  
Flurstück 780/2

### Vorgesehene Änderungen:

Angleichung des Zuganges Wilsdruffer Str. 5a aufgrund des Ausbaus der Wilsdruffer Straße im Anschluss an den Geh-/Radweg mit Betonpflaster (Bestand unbefestigt bzw. z.T. Betonplatten). Aufnahme einer Betonplatte und Herstellung von 2 Blockstufen (15/27cm).

### Auszug aus Lageplan




### Fotoansicht



### Querschnitt

Zugang Haus Nr. 5a  
0+488.985



**Vorgesehene Änderungen:**


Bau-km 0+496.602

# Gemarkung Meißen


Zufahrtsanpassung auf  
Flurstück 1390 (öffentlich),  
Wilsdruffer Str. 5a (Garagen) auf  
Flurstück 781 (öffentlich)

Angleichung der Zufahrt zu den Garagen  
Wilsdruffer Str. 5a aufgrund des Ausbaus  
der Wilsdruffer Straße im Anschluss an  
den Geh-/ Radweg mit Asphalt (Bestand  
unbefestigt bzw. z.T. Beton).

### Auszug aus Lageplan




## Fotoansicht



## Querschnitt

Zufahrt Garagen (Haus Nr. 5a)  
0+496.602



**Vorgesehene Änderungen:**


Bau-km 0+525.242

# Gemarkung Meißen

Zuganganpassung auf Flurstücken  
1390 (öffentlich) und z.T. 782a,  
Wilsdruffer Str. 6 auf  
Flurstück 782a

Angleichung des Zuganges Wilsdruffer Str. 6 aufgrund des Ausbaus der Wilsdruffer Straße im Anschluss an den Geh-/Radweg mit Mosaikpflaster (Bestand Seifenpflaster). Teilweiser Rückschnitt einer Betonstufe und Herstellung von 2 Blockstufen (14/27cm).

### Auszug aus Lageplan




### Fotoansicht



## Querschnitt

Zugang Haus Nr. 6  
0+525.242





### Grundstückszufahrt

Bau-km 0+540.781


Gemarkung Meißen

Zufahrtsanpassung auf  
Flurstück 782a,  
Wilsdruffer Str. 6 auf  
Flurstück 782a

### Vorgesehene Änderungen:

Angleichung der Zufahrt Wilsdruffer Str. 6  
aufgrund des Ausbaus der Wilsdruffer  
Straße im Anschluss an den Geh-/  
Radweg mit Granitkleinpflaster (Bestand  
Granitkleinpflaster und z.T. unbefestigt).

### Auszug aus Lageplan




### Fotoansicht



### Querschnitt

Zufahrt Haus Nr. 6  
0+540.781



### Grundstückszugang

Bau-km 0+569.458


Gemarkung Meißen

Zugangsanpassung inkl. Lämmerstufen auf Flurstücken 782 (privat) sowie 781b und 782d (öffentl.)

### Vorgesehene Änderungen:

Angleichung des Zuganges zu den Lämmerstufen aufgrund des Ausbaus der Wilsdruffer Straße im Anschluss an den Geh-/ Radweg mit Granitkleinpflaster (Bestand Granitkleinpflaster und z.T. unbefestigt).

### Auszug aus Lageplan




### Fotoansicht



### Querschnitt

Zugang Lämmerstufen  
0+569.458





### Grundstückszufahrt

Bau-km 0+580.460


Gemarkung Meißen

Zufahrtsanpassung auf  
Flurstück 783b,  
Wilsdruffer Str. 10a auf  
Flurstück 783b

### Vorgesehene Änderungen:

Angleichung der Zufahrt Wilsdruffer Str.  
10a aufgrund des Ausbaus der Wilsdruffer  
Straße im Anschluss an den Geh-/  
Radweg mit Granitkleinpflaster gemäß  
Bestand.

### Auszug aus Lageplan




### Fotoansicht



### Querschnitt

Zufahrt Haus Nr. 10a  
0+580.460



### Grundstückszufahrt

Bau-km 0+592.850

Gemarkung Meißen


Zufahrtsanpassung auf  
Flurstück 783a,

Wilsdruffer Str. 12 (Garage) auf  
Flurstück 783a

### Vorgesehene Änderungen:

Angleichung der Zufahrt zur Garage  
Wilsdruffer Str. 12 aufgrund des Ausbaus  
der Wilsdruffer Straße im Anschluss an  
den Geh-/ Radweg mit Betonpflaster  
gemäß Bestand. Mittelinsel für Zufahrt  
überfahrbar ausgebildet.

### Auszug aus Lageplan




### Fotoansicht



### Querschnitt

Zufahrt Garage (Haus Nr. 12)  
0+592.850



**Vorgesehene Änderungen:**

Bau-km 0+610.222


## Gemarkung Meißen

Zufahrtsanpassung auf  
Flurstück 776/21,

Wilsdruffer Str. 9a/b auf  
Flurstück 776/21

Angleichung der Zufahrt Wilsdruffer Str.  
9a/b aufgrund des Ausbaus der Wilsdruffer  
Straße im Anschluss an den Gehweg mit  
Asphalt gemäß Bestand.

### Auszug aus Lageplan



## Fotoansicht



## Querschnitt

Zufahrt Haus Nr. 9a/b  
0+610.222

