



Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele

Kleine Hufeisennase (1303)	
Beeinträchtigung der Erhaltungsziele durch das geprüfte Vorhaben	
B1.1	Rodung höhlen- und spaltenreicher Gehölze bei Baufeldfreimachung
B1.1	Baubedingter Verlust von ca. 590 m² Habitatfläche
B1.2	Beunruhigung durch den Baubetrieb (Lärm, optische Reize, etc.)
B1.3	Anlagebedingter Verlust von ca. 1.580 m² Habitatfläche
B1.4	Anlagebedingte Zerschneidung von Jagdhabitaten durch Unterbrechung des Kronenschlusses
B1.5	Beunruhigung durch optische Störungen, Lärm
B1.6	Betriebsbedingte Barrierewirkung, Unfallrisiko (erhöhte Kollisionsgefahr)
EINSTUFUNG DER BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER ERHALTUNGSZIELE (KUMULATIV)	
ERHEBLICH	

Großes Mausohr (1324)	
Beeinträchtigung der Erhaltungsziele durch das geprüfte Vorhaben	
B2.1	Rodung höhlen- und spaltenreicher Gehölze bei Baufeldfreimachung
B2.1	Baubedingter Verlust von ca. 590 m² Habitatfläche
B2.2	Beunruhigung durch den Baubetrieb (Lärm, optische Reize, etc.)
B2.3	Anlagebedingter Verlust von ca. 1.580 m² Habitatfläche
B2.4	Anlagebedingte Zerschneidung von Jagdhabitaten durch Unterbrechung des Kronenschlusses
B2.5	Beunruhigung durch optische Störungen, Lärm
B2.6	Betriebsbedingte Barrierewirkung, Unfallrisiko (erhöhte Kollisionsgefahr)
EINSTUFUNG DER BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER ERHALTUNGSZIELE (KUMULATIV)	
ERHEBLICH	

Mopsfledermaus (1308)	
Beeinträchtigung der Erhaltungsziele durch das geprüfte Vorhaben	
B3.1	Rodung höhlen- und spaltenreicher Gehölze bei Baufeldfreimachung
B3.1	Baubedingter Verlust von ca. 590 m² Habitatfläche
B3.2	Beunruhigung durch den Baubetrieb (Lärm, optische Reize, etc.)
B3.3	Anlagebedingter Verlust von ca. 1.580 m² Habitatfläche
B3.4	Anlagebedingte Zerschneidung von Jagdhabitaten durch Unterbrechung des Kronenschlusses
B3.5	Beunruhigung durch optische Störungen, Lärm
B3.6	Betriebsbedingte Barrierewirkung, Unfallrisiko (erhöhte Kollisionsgefahr)
EINSTUFUNG DER BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER ERHALTUNGSZIELE (KUMULATIV)	
ERHEBLICH	

FFH - Verträglichkeitsprüfung für das Gebiet DE 4846-302 "Linkselbische Täler zwischen Dresden und Meißen"

Legende

Bestand

Tiere- und Pflanzenarten gemäß Anhang II der FFH-Richtlinie (Fundorte und Kartiernachweis)

- 1078 Spanische Flagge
- 1084 Eremit
- 1303 Wochenstube der Kleinen Hufeisennase
- 1303 Kleine Hufeisennase
- 1308 Mopsfledermaus
- 1324 Großes Mausohr
- Hauptflugroute der nachgewiesenen Fledermausarten

Sonstige, für die Erhaltungsziele des Schutzgebietes relevante Landschaftsstruktur

Wichtige Jagdhabitate für die o. g. Fledermausarten

Biotop- und Nutzungsstrukturen

- 2 Gewässer
- 213 Graben, Kanal
- 232 Ausdehnendes Kleingewässer (< 1 ha)
- 4 Grünland, Ruderalflur
- 412 mesoph. Grünland, Fettwiesen und -weiden, Bergwiesen (extensiv)
- 7 Wälder und Forsten
- 714 Laubwald (Reinbestand); Robinie
- 719 sonstiger Laubholzreinbestand/nicht differenziert
- 751 Laubmischwald; Eiche
- 759 sonstiges Laubholz/nicht differenziert
- 761 Nadelmischwald; Fichte
- 9 Siedlung, Infrastruktur, Grünflächen
- 911 Wohngebiet, städtisch geprägt
- 913 Einzelanwesen, Landgasthof
- 941 kleine Parkanlagen
- 948 Garten, Gartenbrachen, Grabeland

Sonstige wichtige gebietsbezogene Informationen

- Abgrenzung des FFH-Gebietes DE 4846-302
- Nachrichtlich
- andere Pläne und Projekte
- Streckenverlauf des geprüften Vorhabens

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele

B1 Beeinträchtigungsnummer

Beschreibung der Beeinträchtigungen

Lebensraumtyp (Anhang I) / Tierart (Anhang II)	
Beeinträchtigung der Erhaltungsziele durch das geprüfte Vorhaben	
B 1.1	Beschreibung der Beeinträchtigung incl. Einstufung der Erheblichkeit
B 1.2
EINSTUFUNG DER BEEINTRÄCHTIGUNGEN DER ERHALTUNGSZIELE (KUMULATIV)	
ERHEBLICH	
NICHT ERHEBLICH	

Einstufung der Erheblichkeit

- erheblich
- nicht erheblich

Art der Beeinträchtigung

- Baubedingte Beeinträchtigung
- Anlagebedingte Beeinträchtigung
- Betriebsbedingte Beeinträchtigung

Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele durch

- Verlust von Lebensräumen durch Gehölzrodung
- Verlust von Lebensräumen durch Flächeninanspruchnahme
- Beeinträchtigung von Lebens- / Aktionsräumen von Tierarten durch Zerschneidung räumlich-funktionaler Beziehungen

Wirkzonen des geprüften Vorhabens / Detailliert untersuchter Bereich

- 100 m - Komplexwirkzone
- Baufeldgrenze

M 1 : 1.000 (im Original)



Entwurfsersteller	bearbeitet: 20.01.2022 SG
	gezeichnet: 20.01.2022 NW
	geprüft: 20.01.2022
	Projekt-Nr.: 11 R 514
Haß Landschaftsarchitekten Schoßstraße 14, 01454 Radeberg, Tel. 0 35 28 / 43 82-0 Fax: 0 35 28 / 43 82-99 E-Mail: info@hass-landschaftsarchitekten.de	

Straßenbaubehörde: LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR NIEDERLASSUNG MEIßEN "EINRIC 4-HEINE-STR. 23c, 01862 WEIßSEN Tel.: 03521 - 7189 0 Fax.: 03521 - 7189 1999 EMAIL: Poststelle.ni-meissen@lsv.sachsen.de	
Bearbeitet: 27.04.22 Fr. Preuß, SB Planung	Geprüft: 15.05.22 Dipl.-Ing. Christoph Fiedler Referent für Umwelt- und Landschaftsplanung
07. JULI 2022 Dipl.-Ing. Ralf Hampel Niederlassungsleiter	

a	Entfall Gehweg, Bereich Platane nur Deckeneinbau (0+410 bis 0+440)	30.11.2021	Ulbrich
Nr.	Art der Änderung	Datum	Zeichen

FESTSTELLUNGSENTWURF / 1. TEKUR

LANDESAMT FÜR STRASSENBAU UND VERKEHR	FREISTAAT SACHSEN	Unterlage / Blatt-Nr.: 19.3.8 / 2 FFH-VERTRÄGLICHKEITS- PRÜFUNG 168 Lebensraumtypen und Arten / Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele Maßstab: 1 : 5.000 / 1 : 1.000
Straße/ Abschn.-/ Station: Bau-km 0+000 bis Bau-km 0+497 PROJIS-Nr.: 2309002 / MaVis-Nr. M 0000 1676		

S 177 - Ausbau in Meißen,
Abschnitt 1.1 Plossenaufstieg
Örtliche Umleitungsstrecke ÖPNV & Rettungsdienst

aufgestellt:	Landesamt für Straßenbau und Verkehr Niederlassung Meißen 08. JULI 2022 Meißen	Holger Wohmann Niederlassungsleiter

Größe des Planes: 1,07 x 0,42 m

Darstellung auf Grundlage der Topografischen Karte 1 : 10.000 (DTK 10)
Geobasisdaten: © Staatsbetrieb Geobasisinformation und Vermessung Sachsen 2022