

Ergebnisse schalltechnischer Berechnungen - Straßenverkehrsräusche

Unterlage 17.1.1.2, Tabelle 8, Blatt 1

Emittent: B 178n Ort: Niederoderwitz, Oberseifersdorf, Eckartsberg				DTV (T/N): Lkw-Anteil (T/N): Geschwindigkeit (Pkw/Lkw):				10.500 Kfz 13,5 / 21,0 % 100 / 80 km/h		D _{StrO} = - 2 dB(A)		aktive Schallschutzmaßnahmen: - keine -										
Lfd. Nr. / Lageplan- Nummer	Immissionsort Straße	Nr.	Flur- stück	Fassade	Etage	Emissions- pegel Tag Nacht		Abstand (in m) zum Emittenten	Δ Höhe (in m) zum Emittenten	Gebiets- einstufung	Grenzwert Tag Nacht		Beurteilungspegel ohne aktiven LS Tag Nacht		Beurteilungspegel mit aktivem LS Tag Nacht		Pegel- differenz Tag Nacht		Grenzwert- überschreitung Tag Nacht		passiver Schallschutz Tag Nacht	
1 / U5	KG "Neufelden"		914/3	NO	2m	66,2	59,6	422	-6	MI	64	-	46,8	-	46,8	-	0,0	-	-	-	nein	-
2 / U5	KG "Am Schleekretscham"		103/4	NO	2m	64,3	56,7	101	5	MI	64	-	57,1	-	57,1	-	0,0	-	-	-	nein	-
3 / U5	Löbauer Straße	3a	329/4	NW	EG	66,2	59,6	206	0	MI	64	54	48,3	41,8	48,3	41,8	0,0	0,0	-	-	nein	nein
				NW	1.OG	66,2	59,6	206	3	MI	64	54	48,6	42,1	48,6	42,1	0,0	0,0	-	-	nein	nein
				NW	2.OG	66,2	59,6	206	5	MI	64	54	48,8	42,2	48,8	42,2	0,0	0,0	-	-	nein	nein
				SW	EG	66,2	59,6	206	0	MI	64	54	48,3	41,7	48,3	41,7	0,0	0,0	-	-	nein	nein
				SW	1.OG	66,2	59,6	206	3	MI	64	54	48,7	42,2	48,7	42,2	0,0	0,0	-	-	nein	nein
				SW	2.OG	66,2	59,6	206	6	MI	64	54	49,5	42,9	49,5	42,9	0,0	0,0	-	-	nein	nein
4 / U5	Löbauer Straße	3b	341/6	NW	EG	66,2	59,6	226	-3	MI	64	54	46,0	39,5	46,0	39,5	0,0	0,0	-	-	nein	nein
				NW	1.OG	66,2	59,6	226	0	MI	64	54	46,6	40,0	46,6	40,0	0,0	0,0	-	-	nein	nein
				SW	EG	66,2	59,6	222	-3	MI	64	54	48,1	41,5	48,1	41,5	0,0	0,0	-	-	nein	nein
				SW	1.OG	66,2	59,6	222	0	MI	64	54	48,5	41,9	48,5	41,9	0,0	0,0	-	-	nein	nein
5 / U5	Löbauer Straße	5	963	West	EG	66,2	59,6	321	-4	MI	64	54	47,5	41,0	47,5	41,0	0,0	0,0	-	-	nein	nein
				West	1.OG	66,2	59,6	321	-1	MI	64	54	47,8	41,3	47,8	41,3	0,0	0,0	-	-	nein	nein
6 / U5	Löbauer Straße	18	112	AWB1	2m	65,2	58,6	63	-1	MI	64	-	60,1	-	60,1	-	0,0	-	-	-	nein	-
				AWB2	2m	65,2	58,6	70	-1	MI	64	-	59,2	-	59,2	-	0,0	-	-	-	nein	-
				AWB3	1.OG	65,2	58,6	81	3	MI	64	-	59,4	-	59,4	-	0,0	-	-	-	nein	-
				NO	EG	65,2	58,6	78	0	MI	64	54	57,6	51,0	57,6	51,0	0,0	0,0	-	-	nein	nein
				NO	1.OG	65,2	58,6	78	2	MI	64	54	59,0	52,4	59,0	52,4	0,0	0,0	-	-	nein	nein
				NO	2.OG	65,2	58,6	78	5	MI	64	54	59,3	52,6	59,3	52,6	0,0	0,0	-	-	nein	nein
				NW	EG	65,2	58,6	87	0	MI	64	54	52,2	45,1	52,2	45,1	0,0	0,0	-	-	nein	nein
				NW	1.OG	65,2	58,6	87	3	MI	64	54	56,4	49,4	56,4	49,4	0,0	0,0	-	-	nein	nein
				NW	2.OG	65,2	58,6	87	5	MI	64	54	57,7	50,6	57,7	50,6	0,0	0,0	-	-	nein	nein
				SO	EG	65,2	58,6	83	-1	MI	64	54	56,8	50,0	56,8	50,0	0,0	0,0	-	-	nein	nein
				SO	1.OG	65,2	58,6	83	2	MI	64	54	57,3	50,5	57,3	50,5	0,0	0,0	-	-	nein	nein
				SO	2.OG	65,2	58,6	83	5	MI	64	54	57,9	51,2	57,9	51,2	0,0	0,0	-	-	nein	nein
				SW	EG	65,2	58,6	96	-1	MI	64	54	54,8	47,2	54,8	47,2	0,0	0,0	-	-	nein	nein
				SW	1.OG	65,2	58,6	96	2	MI	64	54	55,5	47,9	55,5	47,9	0,0	0,0	-	-	nein	nein
				SW	2.OG	65,2	58,6	96	5	MI	64	54	56,0	48,5	56,0	48,5	0,0	0,0	-	-	nein	nein
7 / U5	Neufeldenstraße	10	936/1	NO	2.OG	66,2	59,6	377	0	MI	64	54	48,6	42,0	48,6	42,0	0,0	0,0	-	-	nein	nein
8 / U5	Willi-Gall-Straße	32	929L	West	EG	66,2	59,6	336	-5	WA	59	49	45,6	39,1	45,6	39,1	0,0	0,0	-	-	nein	nein
				West	1.OG	66,2	59,6	336	-2	WA	59	49	46,7	40,1	46,7	40,1	0,0	0,0	-	-	nein	nein
9 / U5	Willi-Gall-Straße	33	339/8	West	EG	66,2	59,6	309	-5	WA	59	49	45,6	39,1	45,6	39,1	0,0	0,0	-	-	nein	nein
				West	1.OG	66,2	59,6	309	-2	WA	59	49	46,2	39,6	46,2	39,6	0,0	0,0	-	-	nein	nein