

### Legende

Schnitt der geologischen Aufschlüsse:

Nr.	Bezeichnung
12	BP 12
51	B...1....1993

Mutterboden

Gehängelehm

Kies, sandig

Grundwasserstand (gemessen an Nr. 12)

Quelle:  
Nr. 12: IFG Ingenieurbüro f. Geotechnik GmbH, Bautzen (2013)  
Nr. 51: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie (Stand: 06/2014)




VIC Planen und Beraten GmbH  
Niederlassung Dresden  
Ammonstr. 35  
01067 Dresden

B 156 Ortsumgehung Niedergurig  
Hydrologisch/hydraulisches Gutachten als Grundlage der Bemessung von Auffangmulden für den Oberflächen- und Abfluss im Boden  
Potentiale und Wassergehalte im Boden nach Ende eines Niederschlagsereignisses: Dauer 24 h, Wiederkehrintervall 100 a  
Schnitt B...1....1993 / BP 12

Maßstab: L 1:500, H 1:100

Stand: 07/2014

Anlage: 4.3.1



Büro für Hydrologie und Bodenkunde  
Gert Hammer  
Beethovenstr. 3  
01465 Dresden OT Langebrück