

Legende

=Hangschutt	=Mutterboden	=Schwarzdecke	Auffüllung
Feinkies feinkiesig	Feinsand feinsandig	Fels	Fels, verwittert
Grobkies	Kies kiesig	Mittelkies mittelkiesig	mittelsandig
Sand sandig	Schluff schluffig	Steine steinig	tonig

Proben	Wasserstände	Beschaffenheit nach DIN 4023	Verwitterungsstufen
Sonderprobe	GW GW angebohrt	nass, halbfest, locker	schwach verwittert
Gestörte Probe	GW Änderung des WSP	breiig, fest, mitteldicht	mäßig-stark verw.
Kernprobe	GW Ruhewasserstand	weich, klüftig, dicht	vollständig verw.
Wasserprobe	SW Sickerwasser	steif, sehr dicht	

Zeichenerklärung:

Gradientenhochpunkt

Gradiententiefpunkt

H=5000m — S=-1.900% L=281.049m — S=0.800% L=271.946m

Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Gefälle(-) und Steigung(+) in Prozent, Länge der Gefäll- (Steigungs-) Strecke und Halbmesser

km Station
H Halbmesser
T Tangentenlänge
f Stichmaß
TS Tangentenschnittpunkthöhe

Index	Datum	Änderung

Druckformat : 590 x 470

INGENIEURBÜRO ECKERT

Ingenieurbüro Eckert GmbH
Crusiusstraße 7
09120 Chemnitz

Telefon : (03 71) 5 30 12 - 0
Fax : (03 71) 5 30 12 - 10
E-Mail : info@eckert-chemnitz.de
Internet : www.eckert-chemnitz.de

Bauherr	Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
Bauort	südlich Oelsnitz/V.
Bauvorhaben	B 92, Ausbau KP mit K 7853
Untersuchung	BAUGRUND / ABFALL / RADIOLOGIE

K 7853 / Höhenplan (Stand 10/2016 - 09/2018)

	Signum	Datum	Planvorlage :		
Bearbeiter	Weinhold	08-09/2018			
Gezeichnet	Weinhold	09/2018			
Geprüft					
Reg. / Proj.-Nr.	08606-20 \ 2893/24190	Maßstab	1:100/1:1000	Anlage	1.4.4