

Zeichenerklärung:

- Gradientenhochpunkt
- Gradiententiefpunkt
- H=5000m — Neigungsbrechpunkt mit Angabe von Gefälle (-) und Steigung(+) in Prozent, Länge der Gefäll- (Steigungs-) Strecke und Halbmesser
- km — Station
- H — Halbmesser
- T — Tangentenlänge
- f — Stichmaß
- TS — Tangentenschnittpunkthöhe
- Zuf re / 146-d — Zufahrt, rechts, mit Angabe des betroffenen Flurstückes
- Zuf ks / 146-d — Zufahrt, links, mit Angabe des betroffenen Flurstückes
- Stützmauer, Unterkante
- Stützmauer, Oberkante
- Sammelleitung DN 300
- Entwässerungsmulde links
- Versickermulde links
- Entwässerungsmulde rechts
- Versickermulde rechts
- M6, re bzw. li — Schacht links bzw. rechts mit Bezeichnung M = Muldeneinlauf- und Kontrollschacht S = Kontrollschacht A = Absetzanlage
- Damm
- Einschnitt

Die idealisierte Darstellung der geologischen Verhältnisse bezieht sich auf die ausgewiesenen Gradientenlage und basiert auf den erarbeiten Profilen im jeweiligen Bau - km

Index	Datum	Änderung

Druckformat: 1490 x 420

INGENIEURBÜRO ECKERT

Ingenieurbüro Eckert GmbH
Crusiusstraße 7
09120 Chemnitz

Telefon : (03 71) 5 30 12 - 0
Fax : (03 71) 5 30 12 - 10
E-Mail : info@eckert-chemnitz.de
Internet : www.eckert-chemnitz.de

Bauherr	Landesamt für Straßenbau und Verkehr, NL Plauen
Bauort	südlich Oelsnitz/V.
Bauvorhaben	B 92, Ausbau KP mit K 7853
Untersuchung	BAUGRUND / ABFALL / RADIOLOGIE

B 92 / Höhenplan 1 (Stand 10/2006)

	Signum	Datum	Planvorlage :		
Bearbeiter	Weinhold	08-09/2018			
Gezeichnet	Weinhold	09/2018			
Geprüft					
Reg. / Proj.-Nr.	08606-20-1 2893/24190	Maßstab	1:100/1:1000	Anlage	1.4.1